

Parkplan Älvsjö

Del 2

Beskrivning park för park
och naturområden



Stockholms
stad

Uppdrag

Denna rapport är framtagen av Älvsjö stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret vid Stockholms stad. Arbetet har genomförts från juni 2015 till december 2015.

Projektgrupp

Emilia Ahlberg, handläggande landskapsarkitekt, Älvsjö stadsdelsförvaltning
Eva Wretling, parkintendent, Älvsjö stadsdelsförvaltning
Emma Sundström, landskapsarkitekt och projektledare, Trafikkontoret

Referenspersoner

Björn Embren, trädspecialist, Trafikkontoret
Elin Borglund, projektledare, Exploateringskontoret
Karin Lönngren, ekolog, Miljöförvaltningen
Kajsa Pärke, planeringssekreterare, Älvsjö stadsdelsförvaltning
Karl Malmberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljöförvaltningen
Magnus Lans, ingenjör offentlig belysning, Trafikkontoret
Nina Morling, projektledare, Exploateringskontoret

Parkplan Älvsjö antogs i stadsdelsnämnden i oktober 2016.



**Stockholms
stad**

**Älvsjö
stadsdelsförvaltning**



Parkplanens andra del.

Översiktskarta

Älvsjö stadsdelsområde



Innehållsförteckning

Uppdrag, läsanvisning och översiktskarta

Liseberg- Örby slott

Beskrivning.....	6
Översiktskarta.....	7
Plats för plats.....	8

Solberga

Beskrivning.....	48
Översiktskarta.....	49
Plats för plats.....	50

Långbro- Älvsjö

Beskrivning.....	128
Översiktskarta.....	129
Plats för plats.....	130

Herrängen- Långsjö

Beskrivning.....	192
Översiktskarta.....	193
Plats för plats.....	194

Referenser

Liseberg- Örby slott



Beskrivning

Liseberg- Örby slott är belägen i stadsdelsområdets östra del. Stadsdelarna innehåller en stadsdelpark och ett stort antal mindre närparker och lekplatser.

En gång i tiden hörde stora delar av stadsdelarna till Örby slott och Västberga gård. I den södra delen finns Brännkyrka kyrka och Örby slott som har anor från 1100, respektive 1600- talet. I slutet av 1800- talet och i början av 1900- talet avstyckades och såldes stora delar av markerna. Under 1920- talet infördes busslinjer i området. Mellan 1920- 1960 uppfördes varierande villor, småstugor, hyreshus och flerfamiljs-hus. Mellan de nya bostadskvarteren anlades ett par mindre allmänningar med lekplatser, som Tre Kungars lund och Ringdanskroken.

Under de senaste åren har flera tomter styckats av för att ge plats åt nya moderna hus och flera av de äldre villorna har rivits eller ändrat karaktär.

Antal invånare: 3224.

Yta: 96 ha.

Terräng: Svagt kuperad.

Platser

Stadsdelpark

1. Örby slottspark

Närpark

2. Örby slottsplaner
3. Närpark Rävsnäs- Vibyholmsvägen
4. Takteglet
5. Äppelängen

Naturpark

6. Tre kungars lund

Fickpark

7. Fem fålars brunn
8. Klämman

Landskapspark

9. Sjöängen

Bostadsnära natur

10. Kvarnbacken
11. Ringkorset

Park- och naturstråk

12. Stråk längs Huddingevägen
13. Stråk längs Åbyvägen
14. Långa gången

Övriga gröna friytor

15. Grönyta vid Annebodavägen
16. Grönyta vid Annebodavägen- Sylvestervägen
17. Grönyta mellan Sylvestergatan- Fackelvägen
18. Grönytor vid Sylvestergatan- Stjärngossevägen
19. Grönytor längs Ottesångsvägen
20. Grönytor längs Staffan Stallares väg
21. Grönytor längs Åbyvägen
22. Grönytor vid Staffan Stallares väg- Luciastigen
23. Grönytor vid Anneboda- Götalandsvägen
24. Grönytor längs Sävstaholmsvägen
25. Örby allé



Skala 1: 7500 (A4)



1. Örby slottspark

Historik

Örby slott var en gång i tiden en del av Örby säteri. I samband med att nuvarande byggnad uppfördes år 1674 anlades en barockträdgård med blomsterrabatter, lindar i flerdubbla rader och en karpdamm. Under denna tid var trädgården större och gränsade mot dåvarande Kyrksjön. De äldre träden som man kan se idag är lindar, som förmodligen planterades under 1800- talet. Under 1940- talet restaurerades slottet och i samband med detta återställdes parkens dammar och alléer. Slottet har en välbevarad exteriör i karolinsk stil med säteritak. Under 1950- talet köpte Stockholms stad slottet och anlade en plaskdamm. Vietnams ambassad är idag belägen i slottet.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.3 ha.

Innehåll: En historisk parkanläggning i barockstil med grusade gångvägar, öppna klippta gräsytor, äldre lindalléer och symmetriska häck- och buskageplanteringar. Ytan närmast slottet är avstängd från parken med höga stängsel. Centralt i parken finns en nedsänkt cirkelformad fontändamm som kantas av en stenbelagd yta med parkbänkar. Ner till fontänen leder fyra röda granittrappor. Fontänen omgärdas av perennplanteringar i slänterna i cirkelns ytterkant.

I den sydvästra delen av parken finns en rektangulär plaskdamm. Slutningarna mot dammens långsidor är klädda med kullersten och längs kortsidorna leder gradänger av sten ner mot vattnet. Mitt i dammen finns en uppbyggd höjd klädd i kullersten. Vid den norra kortsidan finns ett konstverk ”Skalden Ruben Nilsson” av Bitte Jonasson- Åkerlind från år 1993. Konstverket består av två skulpturer, ett porträtt och en häst- och vagn. Vid den södra kortsidan finns en utomhusdusch. Längs dammens långsidor löper en gångväg som kantas av lindalléer. I de yttre delarna av parken finns barr- och lövträd, häckplanteringar och i gräsytorerna finns inslag av lökar.



Nedsänkt fontändamm framför Örby slott.



1. Konstverk, 2. Plaskdamm, 3. Utomhusdusch, 4. Fontändamm, 5. Slottsbyggnader.

Värden

Upplevelse: Grön oas, ro, blomprakt, lek, picknick och sitta i solen.

Ekologiska: Äldre träd.

Kulturhistoriska: Slott (fornlämning), barockträdgård och plaskdamm.

Analys

Slottsparken ger möjligheter till samvaro och vila i en historisk miljö med vattenkonst. Parken har kulturhistoriska och rekreativa värden och är en viktig tillgång för boende i Örby och i dess närområde. Under sommartid är parken en populär samlingsplats för många solbadare och barnfamiljer. De stora lövträden ramar in parken och erbjuder skugga. Intrycket dras ner av ogräs i stenmjölsytorna. Slottet och en del av slottsparken är upplåtna till ambassaden och avstängda från parken med ett högt stängsel.

Trygghet: Belysning saknas, vilket gör att parken under vissa tider kan upplevas mörk och otrygg av kringboende och besökare.

Tillgänglighet: Parken är flack. Gångvägarna består av hårt packad stenmjöl. Gångvägarna plogas inte vintertid. Det finns gott om parksoffor. Trapporna saknar kontrastmarkeringar, ramper och handledare.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens kulturhistoriska värden. Inför högre skötselinsatser för att förtydliga parkens arkitektoniska element och höja upplevelsevärdet. Förnya parkmöbler och införskaffa belysning för att utöka parkens tillgänglighet och användning. Verka långsiktigt för att förstärka parkens koppling till slottet och resterande delar av slottsparken.



Slottspark inramad av måbärshäckar och barr- och lövträd.



Nedsänkt fontändamm med perennplanteringar och granittrappor i slänterna.

2. Örby slottsplaner

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 0.6 ha.

Innehåll: Örby slottsplan är belägen intill slottet där Örby allé möter Örby slottsväg. Allén löper genom slottsplanen som bryts upp i två separata delar, den södra och den norra. I den södra delen finns öppna klippta gräsytor och en boulebanan som omges av friväxande buskage. Runt boulebanan finns parksoffor och bord. I den norra delen finns en inhägnad lekplats som omges av friväxande buskage. Lekutrustningen består av lekstuga, sandlåda, fjäderlek, klätterställning, rutschkana och en gungställning.

Längs delarnas östra långsidor löper en gångväg som kantas av buskage mot intilliggande tomter. Flera friväxande buskage skärmar av delarna från Örby slottsväg. Närmast slottet bildas två separata nedsänkta cirkelsektorer. Sektorerna ansluter till vägen via två granittrappor. I bakkant står parksoffor och belysning framför trädrader. I mitten av sektorerna står tre planteringsurnor med blomprakt.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lek, ro och sitta i solen.

Ekologiska: Äldre träd, buskage som gynnar fågellivet.

Kulturhistoriska: Koppling och utblick mot slottet, till vilken marken en gång tillhört. Ansluter till äldre allé i öster.

Analys

Kopplingen till slottet ger parken en intressant karaktär och kulturhistoriska värden. Det krävs höga skötselinsatser för att bevara en prydlig karaktär som samspelar med slottet och slottsparken. Utbudet av aktiviteter lockar besökare i olika åldrar. Vegetationen ramar in parken, skapar rumslighet och utgör en visuell barriär mot vägen. De stora träden ger volym och karaktär. Buskagen vid lekplatsen används för lek och buskagen vid boulebanan är en populär plats för fåglar. Bristande skötsel och underhåll drar ner intrycket.



Cirkelsektor med parksoffor och planteringsurnor.



1. Lekplats, 2. Norra cirkelsektorn, 3. Södra cirkelsektorn, 4. Boulebanan.

Trygghet: Vegetationen skymmer sikten, bryter kontakten med vägen och ger mörka partier. Belysningen är koncentrerad kring cirkelsektorerna.

Tillgänglighet: Parken är flack. Gångvägen och cirkelsektorerna består av hårt packad stenmjöl. Gångvägarna plogas inte vintertid. Det finns gott om parksoffor. Trapporna saknar kontrastmarkeringar och ramper. Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning av stenmjöl och stridsand. Gångvägen till boulebanan är igenvuxen.



Inhägnad lekplats i parkens norra del.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens kulturhistoriska koppling. Inför högre skötselinsatser och förnya parkmöbler för att höja upplevelsevärdet. Förbättra intryck och siktlinjer genom att se över växtmaterial. Utveckla inbjudande mötesplatser vid lek- och aktivitetsytorna.



Cirkelsektor med utblick mot slottet.

3. Närpark Rävsnäsvägen-Vibyholmsvägen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 0.57 ha.

Innehåll: Parken är belägen mellan flerfamiljshus och består av två delar, en öppen klippt gräsyta i söder och en halvöppen ängsmark i norr. Parken har en avlång rektangulär form och sluttar svagt mot Vibyholmsvägen i söder. Gräsytan i den södra delen kantas av mindre örter av naturmark i väster och högväxta lindar i öster. Söder om öarna finns en lekplats som består av en gungställning, fjäderlek och ett bänkbord under tak. I anslutning till lekplatsen finns ett bänkbord. Runt lekplatsen finns flera buskage. Öster om lekplatsen finns en parkeringsplats.

I naturmarken i norr finns träd, buskage och högt ogräs. Mot bostadshuset i öster finns en smal gräsremsa som leder mot Örby slottspark. Längs denna finns friväxande buskage, berg i dagen och en mindre perennplantering.

Värden

Upplevelse: Picknick, lek och sitta i solen.

Ekologiska: Ängsmark med inhemsk flora.

Analys


Parken används som en förlängning till angränsande fastighetsmark vilket kan begränsa andra besökares användning. Den öppna och klippta gräsytan ger möjligheter till flexibla aktiviteter. De stora äldre träden, lindar och askar, ger karaktär och volym till parken.

Trygghet: Parken har en god kontakt med omgivande bostadshus. Parken har en öppen karaktär och innehåller få dolda platser.

Tillgänglighet: Parken är svagt sluttande och saknar hårdgjorda gångvägar. Sittmöjlighet finns endast vid bänkbordet intill lekplatsen.



Gräsytor, berg i dagen, träd och perennplantering i den norra delen.



1. Halvöppen naturmark, 2. Privat lekplats.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens karaktär som närpark genom att tillgängliggöra ytor och förbättra kopplingen till slottet. Skapa nya rum och mötesplatser genom att tillföra rumsskapande element som dungar av träd och buskage. Anlägg ett genomgående gångväg som kopplar till slottet. Naturmarken i norr bör tillgängliggöras genom att utforma ett klippt stigsystem med en central mötesplats.



Gräsyta kantad av buskage och parkeringsplats i den södra delen.



Lekplats med gungställning, fjäderlek och bakkbord.

4. Takteglet

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 0.5 ha.

Innehåll: Parken består av en stor och öppen gräsyta som kantas av träd. Längs parkens långsidor löper grusade gångvägar mellan Örby slottsväg och Äppelängen. I gräsyntans södra del står två bänkbord. I den norra delen finns en lekplats med fjäderlek, gungbräda, lekstuga, sandlåda, lekställning med rutschkana och en inhägnad gungställning. Runt lekplatsen finns parksoffor och höga friväxande buskage i söder.

Värden

Upplevelse: Picknick, lek och sitta i solen.

Analys

De intilliggande huskropparna ger parken ett dolt läge som kan upplevas privat från gatorna omkring. Parkens entréer är dessutom otydliga vilket gör att den främst fungerar som en bostadsgård. Den stora öppna gräsytan ger möjligheter till flexibla aktiviteter. Intrycket dras ner av att skötseln inte harmoniserar med intilliggande bostadsgårdar. Nuvarande gräsklippning lockar inte till aktiviteter eftersom gräset är högt och inte krattat. Parken saknar rumsbildningar och blomsterprakt. Ytan kring lekutrustningen är stor och upplevs ödslig. Det ödsliga intrycket förstärks av pilarna som angripits av pilskorv.

Trygghet: Belysningen är placerad längs gångvägen som löper längs parkens södra långsida. Parken har en öppen karaktär, få dolda platser och en god kontakt med intilliggande bostadshus. De friväxande buskagen intill lekplatsen skärmar av och skapar ett mörkt parti.

Tillgänglighet: Parken är plan, men gångvägarna är smala och igenväxta. Vid lekplatsen är stenmjölsytorna utblandade med stridsand.



Lekplats med bland annat gungbräda, lekstuga och klätterställning med rutschkana.



1. Öppen gräsyta, 2. Lekplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens karaktär som närpark genom att tillföra rumsskapande element och utveckla parkens lekvärden. Tydliggör entréer genom att förbättra kopplingen till anslutande vägar. Komplettera med mer lekutrustning för framförallt äldre barn. Skapa en inbjudande mötesplats med utomhusgrill intill lekplatsen. Förnya växtmaterial och kompletteringsplantera med andra träd i närheten av pilarna. Analysera pilarna, som troligen får invintringsproblem. Intensifiera skötseln och gräsklippning för att förbättra intrycket och locka till fler aktiviteter. Öka tillgängligheten genom att bredda och jämna till gångvägarna.



Gångväg mellan Örby slottsväg och Äppelängen.



Öppna gräsytor med pilar.



Gångväg längs fasad.

5. Äppelängen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 2 ha.

Innehåll: Äppelängen är belägen mellan villatomter och består av en stor öppen gräsyta som kantas av trädgångar. Längs parkens östra sida löper en gång- och cykelväg som kantas av parksoffor. Längs parkens västra sida löper en parallell gångväg som leder till en lekplats och bollplan. Lekplatsen är uppdelad i två delar, en för mindre och en för större barn. En förskola gränsar till lekplatsen. För de äldre barnen finns en kompisgunga, klätterställning med rutschbana, volträcke, cykelkarusell och en inhägnad gunga. För de mindre barnen har lekplatsen ett havstema och innehåller gungdjur, klätterställning med rutschkana och en sandlåda med parasoll och bakkbord. Intill lekutrustningen finns två lekskulpturer, parksoffor och ett bord. Ytorna binds samman av en träbrygga.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas, lek, bollspel, picknick och sitta i solen.

Ekologiska: Spridningskorridor, buskage som gynnar fågellivet.

Analys


Parken är en viktig mötesplats i området med öppna gräsytor som möjliggör flexibla aktiviteter. Gång- och cykelvägen är välanvänd och förskoleverksamheten ger liv och rörelse i parken. Lekplatsen, som används av förskoleverksamheten, innehåller ett varierat utbud av lekutrustning för både äldre och yngre barn. Vegetationen ramar in och ger volym till parken.

Trygghet: Belysningen är placerad längs gång- och cykelvägen. Parken har en öppen karaktär, få dolda platser och en god kontakt med intilliggande villor och förskolan.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är asfalterad och gångvägen i den västra delen består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor. Vid lekplatsen består underlaget av hårt packat stenmjöl. Fallskyddsunderlaget är sand och gummiassfalt. Träbryggan sammanbinder de olika delarna. Bland utrustningen finns en kompisgunga och en cykelkarusell.



Öppen gräsyta med trädgångar.



1. Lekplats, 2. Bollplan.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens värden som lekmiljö och mötesplats för människor i olika åldrar. Uppmuntra till fler aktiviteter genom att anpassa gräsklippning till upplevelsevärden som att sitta i solen och ha picknick. Underlätta skötsel genom att plantera buskage vid bollplanens södra kortsida där det finns en sluttning. Förbättra tillgängligheten genom att bredda och jämna till gångvägen intill bollplanen.



Gångväg genom björk- och poppeldunge.



Lekplats med en varierad lekutrustning och underlag av gummiasfalt och stridsand.

6. Tre kungars lund

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark, 0.61 ha.

Innehåll: Tre kungars lund är beläget mellan villor och radhus. Parken består mestadels av varierad naturmark med hållmarksskog med inslag av tallar och kala klipphällar. I de öppna partierna är markvegetationen gräs och i de mer skogsklädda delarna blåbärsris. Genom naturmarken leder upptrampade stigar till Tre kungars väg och Lisebergsvägen. Mot Lisebergsvägen i söder finns en asfalterad väg.

I parkens södra del finns en stenmjölsyta som inhägnas av ett trästaket. Ytan är uppdelad i två delar som binds samman av en smal passage. I den norra delen bildar ytan och staketet en rundel där det finns en basketkorg. I den södra delen finns en lekplats med ett bänkbord och en utomhusgrill. Lekutrustningen består av gungbräda, gungställning, lekställning med rutsch, volträcke, fjäderlek och en sandlåda. Utanför staketet finns träd och täta friväxande buskage.

Värden

Upplevelse: Grön oas och lek.

Ekologiska: Ekar, inhemsk flora.

Analys

Området erbjuder bostadsnära natur. Vegetationen ramar in och ger en upplevelse av lugn och avskildhet. Parken är en fin och värdefull tillgång i området med lek och natur. Möjligheten att leka, spela basket och grilla skapar en mötesplats för besökare i olika åldrar. Parkens läge omgiven av villatomter gör att den känns en aning privat och kan vara svår att hitta till. Ogräs vid lekplatsen drar ner intrycket. Den asfalterade ytan mot Lisebergsvägen används som infart eller parkering för bostäderna intill.



Basketkorg i inhägnad yta.



1. Varierad naturmark, 2. Basketkorg, 3. Lekplats.

Trygghet: Hög och tät vegetation skapar mörkare partier och ger parken ett dolt läge. Belysning saknas.

Tillgänglighet: I naturmarken saknas sittmöjligheter och stigarna är smala och otillgängliga. Vägen till lekplatsen från Lisebergsvägen är bred och asfalterad. Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning av stenmjöl och stridsand. Vid lekplatsen finns bänkbord och flera parksoffor.



Lekplats med bänkbord och grillplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens funktion som mötesplats för besökare i olika åldrar och värde som grön oas med öppna gläntor. Förbättra tillgängligheten genom att hålla entréer öppna och fria från bilar med hjälp av pollare. Lekplatsens storlek är stor i förhållande till funktionerna och vissa partier kan ersättas med gräs för att underlätta skötseln.



Upptampade gångstigar mot Lisebergsvägen.

7. Fem fålars brunn

Beskrivning

Karaktär och storlek: Fickpark, 0.1 ha.

Innehåll: Fem fålars brunn är en liten park som gränsar mot tre mindre vägar och villatomter i väster. Parken innehåller en lekplats som omgärdas av ett trästaket längs vägarna. Lekutrustningen består av gungbräda, lekställning med rutschkana, klätterställning, sandlåda, gungdjur, cykelkarusell och en sandlåda. I de soligaste lägena finns parksoffor och i den västra entrén finns en föreningsmeddelandetavla. Utanför staketet mot vägen finns klippta gräsytor med olika trädslag. Längs villatomterna finns en gräsremsa och en gångväg av stenmjöl. Gångvägen kantas av ett långsgående buskage som har två öppningar mot lekplatsen.

Värden

Upplevelse: Lek och sitta i solen.

Analys


Parken är en värdefull lekmiljö och mötesplats i området. Vegetationen som kantar lekplatsen mot vägarna, bland annat ett syrénbuskage, ornäsbjörkar och hängaskar, ramar in och ger karaktär till parken.

Trygghet: Belysningen från intilliggande vägar är tillräcklig. Parken har en öppen karaktär med en god insyn från husen.

Tillgänglighet: Parken är plan med mestadels hårt packade underlag. Närmast lekutrustningen är stenmjölssytorna utblandade med stridsand. Bland utrustningen finns en cykelkarusell. Det finns flera parksoffor, dessa saknar armstöd.



Lekplats inramad av olika träd, bland annat ornäsbjörkar och hängaskar.



1. Lekplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens funktion som mötesplats även för vuxna genom att utforma en yta med flyttbara bänkbord, utomhusgrill och blomprakt. Öka parkens värde genom att flytta ut staketet för att kunna använda en större yta för lek och möten.



Gångväg och buskage längs lekplatsen.



Inhägnad lekplats.



Lekplats med bland annat sandlåda, gungbräda och klätterställning med rutschkana.

8. Klämman

Beskrivning

Karaktär och storlek: Fickpark, 0.08 ha.

Innehåll: Klämman är en lekplats som är belägen längs Sylvestergatan. Vid parkens entré finns en boulebana och en föreningsmeddelandetavla. Lekplatsen omgärdas av träd, buskage och ett trästaket. På ytan finns flera parksoffor, bänkbord och en planteringsurna. Lekutrustningen består av sandlåda, cykelkarusell, gungdjur, lekställning med rutschkana, gungbräda, volträcke och en inhägnad gungställning. Invid sandlådan finns en förrådslåda i trä.

Värden

Upplevelse: Lek, sitta i solen och grön oas.

Analys

Parken är vackert inbäddad i grönska vilket ger en småskalig och inbjudande karaktär. Utbudet av lekutrustning är varierande och passar barn i olika åldrar. Boulebanan kan locka även äldre besökare. Parksofforna är placerade i solläge. Lekplatsen är en välanvänd målpunkt för förskoleverksamheter. Löv och ogräs på ytorna drar ner intrycket.

Trygghet: Belysning saknas i parken, men finns längs vägen intill. Parken har en god kontakt med nära intilliggande bostadshus trots att vegetationen i viss mån avgränsar parken från omgivningen.

Tillgänglighet: Lekutrustningen har sandunderlag, i övrigt består underlaget av hårt packat stenmjöl. Det finns flera parksoffor utan armstöd. Bland utrustningen finns en cykelkarusell.



Entré till boulebana och lekplats.



1. Sittmöjligheter, 2. Lekplats, 3. Boulebana.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens värde som lekmiljö och mötesplats för besökare i olika åldrar. Bevara den lummiga inramningen som är en viktig del av parkens karaktär. Förbättra tillgängligheten vid boulebanan genom att placera flyttbara stolar och en parksoffa för spelare och åskådare.



Varierad lekutrustning med bland annat sandlåda och klätterställning med rutschkana.



Grind mot lekplats.



Boulebane mellan gräsyta och buskage.

9. Sjöängen

Historik

Sjöängen är belägen söder om Brännkyrka kyrka med anor från 1100- talet. En gång i tiden fanns på platsen en sjö, Kyrksjön, som sträckte sig ända till Örby slott och mässområdet.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Landskapspark, 10 ha.

Innehåll: Sjöängen består av öppna ängar som mot bebyggelsen övergår till skogsklädd naturmark med brynkaraktär. I den nordöstra delen finns ett flertal träd som skapar en lund. I öster gränsar parken till Sjöängsskolan och en bollplan. Genom området löper asfalterade gång- och cykelvägar med belysning som leder mot västra Östberga och Älvsjö centrum. Norr om skolan finns en gångväg med stenmjölsunderlag som kantas av gräs och örter.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas, picknick och bollspel.

Ekologiska: Flora och fauna typisk för våtmarker.

Kulturhistoriska: Koppling och utblick mot kyrkan.

Analys


Kyrkan är väl synlig och ger en historisk förankring och karaktär till platsen. Vegetationen skapar inom flera partier en visuell barriär mot vägen, men hela ängen är mer eller mindre bullerpåverkad. Sjöängen ingår i ett programområde för tyngdpunkt Älvsjö Örby. Ängarna är vattensjuka. Området har en unik karaktär för hela stadsdelsområdet, men innehåller endast ett fåtal vistelsevärden.

Trygghet: Belysningen är placerad längs gång- och cykelvägarna. Parken har en öppen karaktär och få dolda platser.

Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda och asfalterade. Det finns parksoffor.



Sjöängen mot Brännkyrka kyrkogård.



1. Brännkyrka kyrkogård, 2. Grusad gångväg, 3. Sjöängsskolan, 4. Bollplan.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion och upplevelsevärden. Förstärk barriären mot vägarna genom att plantera fler träd. Möjliggör flexibla aktiviteter genom att klippa gräsytor vid torrare partier. Utveckla vattenkontakten genom att anlägga stigar som ansluter till de vattentäckta partierna. Skapa inbjudande mötesplatser som bidrar till folkliv. Gynna den biologiska mångfalden genom att förstärka ekosystemtjänster och möjliggöra stadsodling.



Utblick över öppen ängsmark.



Gångväg kantad av högt gräs och örter.



Gång- och cykelväg med belysning och parksoffor.

10. Kvarnbacken

Historik

Kvarnbacken har fått sitt namn efter Örby kvarn, en väderkvarn som byggdes på platsen år 1672. Från kvarnens tid finns mjölnarstugan bevarad, som idag är ombyggd till villa. Under berget finns ett skyddsrum. I parkens norra del finns spår av Göta landsvägs ursprungliga sträckning.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.3 ha.

Innehåll: Kvarnbacken gränsar till Östberga och består av kuperad naturmark som sluttar mot bostadskvarteren intill. Genom området leder upptrampade stigar som ansluter till bostadskvarteren och en gångväg vid Sävstaholms- Julitavägen i norr. I den västra delen finns ett mycket brant skogsområde med framförallt tallar. Naturmarken är bergig med träd i halvöppna ängsytor, kala hållar, torrbackar och tätare skog i de mer låglänta partierna. I norr finns en ängsyta med högt gräs som gränsar till en sluttande gångväg mot Östberga. Vid den högsta punkten i den södra delen finns flera kala hållar och en parksoffa.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas, picknick, sitta i solen, utsikt och lek.

Ekologiska: Inhemsk flora och fauna, torrbacke.

Kulturhistoriska: Kvarngrund (fornlämning) och Göta landsväg.

Analys

Kvarnbacken innehåller bostadsnära natur för boende i Liseberg och Östberga. Från den öppna höjden har man en fin utsikt över omgivningen. Området verkar framförallt användas till naturlek och picknick. Platsen har höga kulturhistoriska värden och är en mycket viktig och värdefull tillgång som ger besökarna en historisk förståelse för landskapet som Göta landsväg gick genom på väg mot staden.



Höglänt område med kala klipp hållar och halvöppna ängsytor.



1. Ängsyta, 2. Kvarngrund, 3. Parksoffa i högsta läget.

Trygghet: Området har en öppen karaktär med en god kontakt med omgivningen. Belysningen är koncentrerad till intilliggande vägar, men saknas inom området.

Tillgänglighet: Området innehåller många nivåskillnader och endast upptrampade stigar. Flyttbar parksoffa finns i den södra delen, sittmöjligheter saknas i övrigt.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets höga kulturhistoriska värden och funktion som bostadsnära natur för rekreation och naturlek med utsikt över omgivningen. Förbättra användningen genom att slå ängsytan i den norra delen så att den kan användas för flexibla aktiviteter, som bollspel och picknick.



Parksoffa med utblick mot omgivande bostadskvarter.



Upptrampad gångstig som leder upp mot höjden.



Halvöppna ängsytor på höjden.

11. Ringkorset

Historik

Har tidigare varit en lekplats.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.14 ha

Innehåll: Naturmarken är belägen mellan villaträdgårdar och bostadsgårdar. I området finns gles hållmarksskog med främst tallar, friväxande buskage och kala bergshällar. I de öppna partierna är marken gräsklädd. Längs kanterna finns tätare skog. En smal gångstig av stenmjöl leder in i området från Staffan Stallares väg. Från Tre Kungars väg finns även en smal entré som är igenvuxen och leder fram till en mindre trappa som täcks av gräs. Längs gångarna finns gräsremсор och friväxande buskage. I naturmarkens västra del finns en igenvuxen parksoffa.

Värden

Upplevelse: Grön oas och lek.

Ekologiska: Inhemsk flora och fauna.

Analys

Området erbjuder bostadsnära natur och fungerar som en grön oas. Platsen är avskild och kan användas för naturlek. Området har otydliga entréer och är mycket igenvuxet, till synes övergiven. Tillgängligheten försämras av grenar som väller in över gångvägar. Högt gräs döljer parksoffa och trappa.

Trygghet: Området saknar belysning. Vegetationen skapar mörkare partier och skärmar delvis av området från intilliggande villaträdgårdar.

Tillgänglighet: Området och gångvägarna är igenvuxna. Parksoffa finns, men denna är övervuxen.



Lummig miljö med tallar, friväxande buskage och högt gräs.



1. Trappa.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Håll naturmarken halvöppen och inbjud till fler funktioner. Tydliggör entréer genom att bredda gångvägarna och rensa sly och grenar som väller in över vägarna. Placera en sandlåda och gungdjur i naturmarken och öka användbarheten genom att skapa en samlingsplats med bänkbord och en utomhusgrill.



Naturmark mellan bostadsgårdar och villaträdgårdar.



Gles hällmarksskog.



Entré via smal passage.

12. Stråk längs Huddingevägen

Beskrivning

Karaktär: Park- och naturstråk, 2.2 ha.

Innehåll: Längs Huddingevägens sträckning mellan Östberga och Sjöängen löper en gång- och cykelväg som kantas av gröna ytor. Mot Huddingevägen avgränsas stråket mestadels av ett bullerplank av trä. Mot Sjöängen i sydväst är grönyterna smala. Närmare Östberga är ytorna bredare. Ytorna består av klippta gräsytor eller öppen naturmark med högväxande gräs och örter. Det finns även träd och friväxande buskage. Vid Äppelängen och Örby slottsväg finns två gång- och cykelbroar över Huddingevägen. Vid Örby slottsväg nås gångbron via en ramp eller en granittrappa. Intill finns en öppen klippt gräsyta kring en återvinningsstation.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys


Gång- och cykelvägen är ett viktigt och välanvänt kommunikationsstråk. Stråket erbjuder varierande miljöer med öppna och slutna partier. Bullret från Huddingevägen påverkar hela sträckan, särskilt där bullerplanket upphör. Inom vissa partier är bullerplanket placerat nära stråket vilket skapar smala och svårskötta ytor med högt ogräs. Längs stråket finns även slänter och stora stenar som försvårar skötseln. Stråket innehåller inga ytor för vistelse, utan fungerar som en länk mellan olika områden, parker och naturmarker som Sjöängen och Äppelängen. I närheten av Sjöängen finns några högvuxna silverpilar som ramar in och ger karaktär till stråket.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Stråket tenderar att bli igenvuxet vilket skapar trånga passager.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Parksoffor saknas längs stråket. Vid gräsytan intill gångbron finns en parksoffa. Trappan upp till gångbron saknar ramper och kontrastmarkeringar.



Gång- och cykelväg mellan träd och buskage i den västra delen.



1. Övergångsställe, 2. Återvinningsstation, 3. Gångbro, 4. Gång- och cykelbro.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om stråkets funktion som spridningskorridor och kommunikationsstråk. Förbättra tryggheten genom att skapa friare siktlinjer. Förbättra intrycket genom att flytta återvinningskärlen och öka skötselintensiviteten i de smalaste partierna.



Bullerplank mellan gång- och cykelväg och Huddingevägen.



Bullerplank och bostadshus i den mellersta delen.



Gång- och cykelväg intill Äppelängen.

13. Stråk längs Åbyvägen

Beskrivning

Karaktär: Park- och naturstråk, 3.8 ha.

Innehåll: Längs Åbyvägen löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas av gröna ytor. Ytorna består mestadels av naturmark som varierar mellan öppna gräsklädda gläntor och mer täta skogsklädda partier. På vissa ställen finns kala bergshällar. Terrängen är mjukt böljande med några nivåskillnader. Vissa delar av stråket är mer anlagda och består av öppna gräsytor, enstaka träd och friväxande buskage. Hela stråket kantas av klippta gräsytor. Åbyvägen som löper nära intill parkstråkets norra del har sprängts fram i en bergknalle och vägbanan är till största delen nedsänkt i förhållande till gång- och cykelvägen. I den norra delen ansluter stråket till en bro mot Västberga allé. I den södra delen finns en trappa mellan Götalandsviadukten och Götalandsvägen.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys


Parkstråket är ett variationsrikt och viktigt kommunikationsstråk mellan Årstaberg, Liljeholmen och Älvsjö centrum. Stråkets läge ovanför Åbyvägen innebär att det varken påverkas mycket bullermässigt eller visuellt av biltrafiken. Den norra delen är avlagset, vandaliserat och används som tillhåll. Vid Lisebergsvägen finns även en dold glänta bakom ett buskage som används som tillhåll. Planerad bebyggelse av gång- och cykelbro vid Västberga allé kommer helt eller delvis att ändra stråkets utformning och användning i den norra delen. Kopplingen via Götalandsviadukten i den södra delen fungerar dåligt.

Trygghet: Belysningen är god. Kontakten med omgivningen varierar eftersom parkstråket löper genom både öppna och mer slutna partier där vegetationen skärmar av och skapar dolda platser.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Stråket innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor. Trapporna intill bron saknar ramper och kontrastmarkeringar.



Gång- och cykelväg genom skogsklädd naturmark i den södra delen.



1. Trappa intill bro, 2. Glänta, 3. Trappa.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Håll siktlinjer öppna genom att ta bort vegetation som skapar dolda och mörka partier. Förbättra intrycket genom att se över tillhållen och förnya parkmöblerna. Förbättra kopplingen via Götalandsviadukten.



Skyltar och parksoffor intill Lisebergsvägen.



Öppna gräsytor och friväxande buskage i den norra delen.

14. Långa gången

Beskrivning

Karaktär: Park- och naturstråk, 0.2 ha.

Innehåll: Långa gången består av en gångväg som löper mellan villaträdgårdar. Gångvägen kantas av klippta gräsytor, friväxande buskage och högvuxna träd. Gångvägen går från Örby allé, passerar den södra delen av Örby slottsplaner och ansluter till Täckhammarsvägen i nordöst. Längs gångvägen löper en teleledning. Där gångvägen möter Täckhammarsvägen bildas en triangelformad gräsyta med flera stora lönnar.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Analys


Parkstråket är en grönskande kil mellan tätbebyggda villaområden. Grönskan ramar in och ger stråket en inbjudande karaktär. De stora lönnarna vid Täckhammarsvägen är stora och ger karaktär och volym till platsen. Vegetationen längs gångvägen är inom vissa partier hög och tät vilket skapar trånga passager. Några av anslutningarna till vägarna i norr och söder är igenvuxna. Villornas tak och lågt dragen teleledning gör att träden måste beskäras regelbundet.

Trygghet: Stråket har en god kontakt med intilliggande villor. Belysning saknas.

Tillgänglighet: Gångvägen består av hårt packat stenmjöl, inom vissa partier finns större stenar som ger en ojämn yta. På vissa ställen väller vegetation in över gångvägen. Sittmöjligheter saknas.



Gångväg mellan villaträdgårdar och blommande buskage i den mellersta delen.



1. Triangelformad yta.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkstråkets inbjudande och promenadvänliga karaktär. Förbättra tillgängligheten genom att jämna till gångvägen och rensa sly och grenar som väller in över vägen. Förbättra intrycket genom att se över och anpassa växtmaterialet till den begränsade ytan. Komplettera med fler mindre och blommande buskage och ersätt de högvuxna träden längs gången med mindre. Undersök möjligheten att ta bort eller gräva ner teleledningen.



Gräsytor och höga buskage.



Friväxande buskage i den norra delen.

15. Grönyta vid Annebodavägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.

Innehåll: Mellan Annebodavägen och gränsen till Östberga finns en mindre grönyta med naturmark. Genom ytan löper en upptrampad gångstig som ansluter till en gång- och cykelväg i Östberga. Stigen kantas av gräsremсор.

Analys

Grönytan är en värdefull koppling mellan seniorboendet och naturmarken i Östberga. Underlaget består av löst och ojämnt packat stenmjöl. Seniorboendet utökar sin verksamhet med 140 stycken nya lägenheter, vilket kommer att förändra områdets utformning och karaktär.




Naturmark intill seniorboende.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa området till ett ökat besöksstryck och utvecklas rekreativa värden. Förbättra tillgängligheten genom att asfaltera ytan och öka tryggheten genom att införskaffa belysning.



1. Upptrampad gångstig.

16. Grönyta vid Annebodavägen-Sylvestervägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.

Innehåll: Längs gränsen till Östberga finns längor av radhus och en långsgående gång- och cykelväg. Mot Liseberg i väster kantas vägen av en smal klippt gräsremsa framför häckbuskage som gränsar till radhustomterna. I Östberga, på den östra sidan, kantas vägen av en klippt öppen gräsyta och en rad träd. I norr fortsätter stråket in i ett bredare parti som består av naturmark.

Analys

Gång- och cykelvägen är ett viktig och välanvänt kommunikationsstråk. Stråket binder samman stadsdelarna och löper genom inbjudande och varierande miljöer. Många äldre besökare från äldreboendet vid Annebodavägen verkar använda området för promenad och rekreation.



Gång- och cykelväg längs gränsen till Östberga.



1. Klippt gräsremsa.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer öppna. Förbättra intrycket genom att klottersanera fasader och parksoffor.

17. Grönyta mellan Sylvestergatan-Fackelvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor.


Innehåll: Mellan Sylvestergatan i norr och Fackelvägen i söder finns en långsmal grönyta som kantas av en låg stenmur och ett lågt trästaket mot villaträdgårdar. Ytan består mestadels av klippt gräs. Mot Fackelvägen finns en sluttning.

Analys

Grönytan innehåller inga upplevelsevärden och har ett lågt besöksstryck. Ytan används främst som en smitväg mellan Sylvestergatan och Fackelvägen.



Smal grösyta mellan villaträdgårdar.



Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara tillgängligheten genom regelbunden gräsklippning och rensning av sly. Förbättra intrycket genom att klottersanera elskåp mot Sylvestergatan.

18. Grönytor vid Sylvestergatan-Stjärngossevägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (även Allmän fastighetsmark).

Innehåll: Där Sylvestergatan och Stjärngossevägen möts finns två separata grönytor. Den största består av en klippt gräsyta, träd, buskage och en öppen bergshäll. Ytan inrymmer även en busshållplats och en elstation. Den mindre ytan består av en klippt gräsyta och ett buskage.

Analys

Ytorna tillför grönska och ger gaturummet och korsningen en mer tilltalande karaktär.



Bergshäll och gräsyta med elstation intill korsning.



1. Mindre ytan, 2. Större ytan, 3. Busshållplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.

19. Grönytor längs Ottersångsvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.


Innehåll: Längs västra sidan av Ottersångsvägen finns en gräsremsa som gränsar mot häckbuskage mot villorna intill och kantsten mot gatan. Mellan remsorna finns infarter till tomterna.

Analys

Häckbuskagen längs gatan ger en inbjudande karaktär.



Smala gräsremсор intill häckbuskage.



1. Buskage i den södra delen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.

20. Grönytor längs Staffan Stallares väg

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor (Gatumark).

Innehåll: Den östra delen av Staffan Stallares väg innehåller ett parti som kantas av gräsremсор. I öster ansluter partiet till Annebodavägen och i väster till Stjärngossevägen. Gräsremсорna är smala och löper längs vardera sidan av vägen. Vägen har stenmjölsunderlag.

Analys

Vägen är smal och grönskande. Asfalten från anslutande vägar börjar vittra sönder.



Staffan Stallares väg mellan gräsytor och häckbuskage.



1. Stenmjölsunderlag.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förbättra intrycket genom att reparera asfalteringen.

21. Grönytor längs Åbyvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (varav en del tillhör Trafikverket)

Innehåll: Mellan Åbyvägen och järnvägsspåren finns en långsmal yta som består av skogsklädd naturmark. Från Götalandsviadukten har man utsikt över områdets norra och södra del. Naturmarken är kuperad och har inslag av äldre ekar. Den norra delen är en otillgänglig smal kil med klipphöllar. Den mellersta delen sträcker sig mot mässområdet och består av kuperad och halvöppen naturmark. Närmast mässan finns en upplagsplats för grus och en avspärrad bilväg. Intill Götalandsviadukten finns även en busshållplats. I den södra delen finns en gång- och cykeltunnel under Åbyvägen som leder mellan mässområdet och Sjöängen. Intill tunneln finns gräsklädda slänter och friväxande buskage. Längst i söder finns klippta gräsytor med träd och diken kring mässans parkering. Från den södra delen av mässan leder en gång- och cykelväg mellan tunneln och ett längre stråk längs Huddingevägen.

Analys

Den större delen av området är kuperat och otillgängligt. Området är en trafikgrönytta som saknar upplevelsevärden. Hela området är bullerpåverkat. Träden, som de gamla ekarna, ger volym och karaktär till området.

Mål


Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer öppna, framförallt intill tunneln och vid vägsänkningarna.



Skogsklädd naturmark i den mellersta delen.



1. Kuperad naturmark, 2. Busshållplats, 3. Grusupplag, 4. Tunnel mot Sjöängen.

22. Grönytor vid Staffan Stallares väg-Luciastigen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (även gatumark).


Innehåll: Vid Luciastigen och Staffan Stallares väg finns två separata grönytor. Ytan längs Staffan Stallares väg utgörs av klippta gräsytor som omgärdar några parkeringsplatser. Vid Luciastigen finns en gångväg med belysning som löper mellan villaträdgårdar. Längs ena sidan av vägen finns buskage och mot andra sidan kantas gångvägen av en smal remsa och ett trästaket. Mot Götalandsvägen i söder finns en trappa i granit. Ovanför trappan vid vägen finns en föreningsmeddelandetavla.

Analys

Luciastigen fungerar som en grönskande genväg. Buskagen i den södra delen börjar bli väl tilltagna och väller ut över vägen vilket gör att passagen upplevs trång och mörk. Trappan vid Götalandsvägen saknar kontrastmarkeringar.



Luciastigen mellan buskage och staket.



1. Parkeringsplatser, 2. Luciastigen, 3. Trappa.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förbättra tillgängligheten och öka upplevelsen av trygghet genom att hålla gångvägen och siktlinjer fria från överhängande buskage. Förbättra intrycket genom att rensa ogräs och sly längs gångvägen och i trappan. Underlätta skötsel genom att plantera låga buskage och marktäckare.

23. Grönytor vid Annebodavägen-Götalandsvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (Park- och gatumark).


Innehåll: Där Annebodavägen och Götalandsvägen möts finns två separata grönytor. Den ena ytan, som är belägen längs Annebodavägen, består av naturmark med en klippt gräskant närmast vägen. På ytan finns en elstation. Ytan längs Götalandsvägen består av klippta gräsytor med inslag av träd och buskage.

Analys

Ytorna tillför grönska i gaturummet. Intrycket dras ner av den dåliga gräsytan framför elstationen och slyuppslag i buskagen.



Elstation och busshållplats längs Annebodavägen.



1. Busshållplats, 2. Elstation, 3. Klippta gräsytor.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket genom att reparera ytorna framför elstationen och rensa sly i buskagen.

24. Grönytor längs Sävstaholmsvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor.

Innehåll: Längs Sävstaholmsvägen finns breda remsor av klippt gräs och en ensidig allé av körsbärsträd. I den norra delen finns en brant gångväg som leder mot Östberga och området Kvarnbacken. Gångvägen kantas av klippta gräsytor, träd och buskage.

Analys

Den södra delen förbinder Äppelängen i söder med Örby bollplan i norr och gör gatan promenadvänlig. Den breda gräsytan tillför grönska och skapar ett trivsamt gaturum. Gångvägen i den norra delen är Göta landsvägs ursprungliga sträckning och därmed kulturhistoriskt värdefull. Längsgående ledstång, belysning och flertal parksoffor längs gångvägen förbättrar tillgängligheten och ökar tryggheten.



Gräsytor och körsbärsträd längs Sävstaholmsvägen.



1. Brant gångväg mot Kvarnbacken och Östberga, 2. Klippta gräsytor och trädrad.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer fria.

25. Örby allé

Historik

Tillhörde ursprungligen Örby slott.

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.

Innehåll: Dubbelsidig allé som leder fram till Örby slott. Allén består av almar och askar i olika åldrar. De äldre träden är två askar närmast slottet och några almar längre österut. Mellan de äldre träden finns yngre askar. Marken längs vägen består av klippta gräsytor.

Analys

Endast enstaka träd från den gamla allén finns kvar. Den ena asken närmast slottet är placerad mitt i trottoaren vilket försämrar framkomligheten.



Äldre askar närmast slottet.



1. Äldre askar, 2. Äldre almar.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om de kulturhistoriska värdena och de äldre träden. Planera en generationsväxling för att säkerställa ett långsiktigt och symmetriskt trädbestånd i allén. Förbättra framkomligheten genom att lägga trottoaren innanför den ena asken närmast slottet.

