

Solberga



Beskrivning

Solberga är belägen i stadsdelsområdets norra del. Centralt i stadsdelen är naturparken Solbergaskogen belägen. Kring skogen finns bland annat ett flertal parktorg, park- och naturstråk och två stadsdelparker, varav en utgörs av parkleken Kristallen.

I den södra delen av stadsdelen finns Solberga prästgård som har anor från 1600- talet. Under 1930- talet avstyckades och såldes stora delar av Västberga gårds tidigare marker. År 1939 började ett småstugeområde att byggas. Kring år 1950 uppfördes flerfamiljshusen på ömse sidor om Folkparksvägen och år 1970 byggdes även Apelsinlunden med "hus i park".

För närvarande sker en omvandling av framförallt stadsdelens centrala delar. I omvandlingen kommer området att förtätas med nya bostäder samtidigt som några av områdets parker sammankopplas och bildar en stadsdelspark.

Antal invånare: 8993.

Yta: 187 ha.

Terräng: Kuperad.

Platser



Stadsdelspark

- 26. Prästgårdsparken
- 27. Lerkrogsparken
- 28. Kristallparken



Närpark

- 29. Solbrännan
- 30. Klackparken
- 31. Fruktparken
- 32. Apelsinen



Naturpark

- 33. Solbergaskogen
- 34. Safirparken
- 35. Naturpark vid Armbandsvägen



Parktorg

- 36. Klacktorget
- 37. Kristalltorget
- 38. Juvelerartorget
- 39. Älvsjö torg
- 40. Torgbildning vid Johan Skyttes väg- Älvsjövägen



Bostadsnära natur

- 41. Natur vid Sulvägen
- 42. Natur vid Örhängevägen
- 43. Natur vid Armbandsvägen-Juvelerärvägen
- 44. Natur vid Folkparksvägen- Sandal-
makarbacken



Park- och naturstråk

- 45. Centrumstråket
- 46. Stråk mellan Götalandsvägen, Folk-
parksvägen och Armborstvägen
- 47. Stråk vid Solbergaskolan
- 48. Stråk mellan Folkparksvägen- Tof-
felbacken
- 49. Stråk vid Kämpetorpsskolan
- 50. Stråk mellan Pliggvägen-Toffelback-
en
- 51. Stråk längs Folkparksvägen
- 52. Stråk öster om Klacktorget
- 53. Stråk vid Lerkrogsvägen- Safirgränd
- 54. Stråk söder om Kristalltorget
- 55. Stråk nordost om Kristallparken
- 56. Stråk vid Folkparksvägen- Lerkrogs-
vägen



Övriga gröna friitor

- 57. Grönytor söder om Kontrollvägen
- 58. Grönytor längs Södertäljevägen
- 59. Grönytor norr om Kontrollvägen
- 60. Grönytor längs Örhängevägen
- 61. Grönytor längs Kedjevägen
- 62. Grönytor längs Brudkronevägen
- 63. Grönytor längs Juvelerärvägen
- 64. Grönytor längs Armborstvägen
- 65. Grönytor längs Götalandsvägen
- 66. Grönytor längs Toffelbacken



Skala 1: 10 000 (A4)



26. Prästgårdsparken

Historik

Den norra delen innehåller två fornlämningar. Parken har tidigare varit en del av Solberga prästgård. Nuvarande Solberga gård uppfördes kring år 1916 och lokalerna används idag av Riksförbundet för social och mental hälsa. Under 1970-talet uppkom byggnaden öster om parken, som idag är ett vård- och omsorgsboende. Under 1980-talet planterades ett antal asiatiska växter, till exempel valnöt och kastanj, som man kan se än idag. Under 1990- talet anlades den befintliga bäckfåran och de slingrande gångvägarna.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.4 ha.

Innehåll: Prästgårdsparken består av två parker som separeras av gång- och cykelvägen Smaragdstigen som leder mot Solbergaskogen i norr. Vägen kantas av friväxande buskage. Den östra delen innehåller slingrande gångvägar som kantas av blomprakt, vattenelement och gräsytor med träd och buskage. I norr gränsar parken till Solberga gård med en stenmur och friväxande buskage. I mitten av ytan vindlar en bäckfåra som kantas av kullerstenar och perennplanteringar. Vattenkällan är ett porlande stenröse i norra delen. I mitten av sträckan mynnar vattnet ut i en damm med stora runda stenar. Längs fåran finns flera parksoffor och bord. Vid entrén i söder finns en mandelformad damm med en fontän och parksoffor. Intill entrén finns planteringsurnor och en förrådsbyggnad som ramas in av buskage. I ytans östra del finns ett lusthus med väggfasta bänkar.

I parkens västra del finns en inhägnad lekplats. Lekutrustningen består av ett sjörövarskepp, sandlåda med haj, fjäderlek, gungställning, volträcke och en labyrint av runda stenar. Norr om lekplatsen finns en öppen gräsyta med träd och en utomhusdusch. Intill gräsytan finns en fotbollsplan och en basketplan. Vid basketplanen finns en plåtå med öppen och trädbevuxen naturmark med inslag av berghällar. Mellan bollplanerna finns flera parksoffor, paviljong med bänkar och en utomhusgrill.



Bäckfåra kantad av kullerstenar och perennplanteringar.



1. Fornlämningar, 2. Basketplan, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats, 5. Bäckfåra.

Värden

Upplevelse: Lek, bollspel, grön oas, ro, odling, blomprakt, picknick och sitta i solen.

Ekologiska: Groddjurshabitat i bäckfåra och damm.

Kulturhistoriska: Har tillhört Älvsjö prästgård.

Analys

Parken har ett centralt läge och är en viktig länk mellan Älvsjö torg och Solbergaskogen. Hela området är planerat att utvecklas till en del av stadsdelsparken tillsammans med Lerkrogsparken. I takt med att nya bostäder byggs i närområdet, ställs högre krav på parken att möta framtida behov och slitage. Parkens breda utbud lockar många typer av användare och är därmed en viktig mötesplats för unga som gamla. Den östra delen har en naturromantisk prägel med en lummig och variationsrik karaktär. Området är en viktig rekreativ tillgång för flera verksamheter. I dagsläget är parkens två delar tydligt separerade.

Den östra delen kräver en hög skötselnivå för perennplanteringar och vattenelement för att bevara sin karaktär. I den västra delen är entréerna otydliga och vissa partier dåligt utnyttjade och skötta. Intrycket dras ner av vandaliserade parkmöbler, framförallt i den västra delen. I den östra delens mellersta del finns en pil med öppningar, stamskador och ett kraftigt pilrostangrepp.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna, bollplanen och lekplatsen. Vegetationen försämrar sikten och skymmer belysningen längs Smaragdstigen vilket skapar mörkare partier. Parkens omgivning kan upplevas ödslig under kvällstid.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader, den västra delen har en svag sluttning från norr till söder. Gångvägarna är asfalterade eller består av hårt packat stenmjöl. I den östra delen finns handledare inom vissa partier. Planteringsurnorna är vidare upptill så att personer med rullstol kan nå växterna. Underlaget i lekplatsen består av hårt packad sand och gummiastfalt. Bland utrustningen finns en kompisgunga.



Handledare och parksoffor längs gångvägar.



Sjörövarlekplatsen med sjörövarskepp och fjäderlek.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Förbättra parkens funktion som mötesplats och utflyktsmål i stadsdelen. Utveckla tillsammans med Lerkrogsparken och nya parken i Kabelverket till ett sammanhängande grönstråk och stadsdelspark. Utveckla parkens värden för lek, aktivitet och rekreation. I samband med planering av nya bostäder i direkt anslutning till parken. I denna presenteras en målbild och principer för åtgärder. En av dessa är att knyta ihop den inre parkbilden, så att både den visuella kontakten och framkomligheten mellan de idag separerade delarna blir bättre. I samband med detta föreslås även att parkens entréer utvecklas och att kopplingen till Solbergaskogen i norr bör förstärkas. Solberga gård ligger idag gömd bakom höga buskage och borde lyftas fram och sätta en starkare prägel på parken. På samma sätt bör det finnas informationsskyltar med platsens historia och växtmaterialets artrikedom. Genom att skapa en tydligare struktur av ytor och rörelsestråk kan man möjliggöra en mer flexibel användning av ytor samtidigt som man kan ta tillvara på idag svårutnyttjade ytor. Den skadade pilen bör statusbedömas och eventuellt ersättas.



Planteringsurnor för odling.



Paviljong med bänkar.

27. Lerkrogsparken

Historik

I parkens södra del finns en inhägnad tomt med två äldre byggnader som ägs av Fastighetskontoret. Den ena byggnaden är doktorsvillan, villa Elfhem, som uppfördes under 1900-talets början. Idag innehåller villan bostäder. Den andra, Lerkrogen, är en krogbyggnad som återuppfördes år 1986. Idag används byggnaden av en hembygdsförening. Lerkrogen har anor från slutet av 1600-talet och var då belägen intill Göta landsväg. Huset nedmonterades år 1968 för järnvägs- och vägutbyggnader. Innan återuppförandet pågick en längre utredning innan det beslutades att huset skulle uppföras på samma tomt som doktorsvillan.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 0.6 ha.

Innehåll: Lerkrogsparken består av en anlagd parkmiljö, två torgbildningar och naturmark. De olika delarna binds samman av gång- och cykelvägar som ansluter till Armborstvägen och Sandalettstigen i norr och till Götalandsväg och Älvsjö torg i söder. Den anlagda parkmiljön är belägen mellan flerfamiljshus och servicehus. Ytan består mestadels av gräsytor med träd. I mitten av gräsytan bildas en oval som kantas av träd, buskage och perennplanteringar. Längs ovalen löper en gångväg som kantas av flera parksoffor. Den inhägnade tomten är belägen i parkens södra del och innehåller två äldre byggnader som är inbäddade av högvuxna träd och friväxande buskage. I öster gränsar tomten mot ett smalare parti som utgör en passage med en föreningsmeddelandetavla och ett cykelställ. Passagen leder till en torgbildning i parkens södra del. Torgbildningen utgörs av en rundel i smågatsten som omgärdas av träd, buskage och perennplanteringar. Längs rundelns ytterkant finns parksoffor som blickar mot Älvsjö torg på andra sidan Götalandsvägen. I mitten av rundeln finns ett konstverk "Drömmarnas sjö" av Hillevi Berglund, ett stort mörkt stenblock med en blank yta med näckrosor som anknyter till återkommande detaljer i markbeläggningen på Älvsjö torg. Den andra torgbildningen är belägen i parkens norra del och består av två mindre rundlar av smågatsten, som innehåller planteringsytor och parksoffor. Naturmarken är belägen i parkens västra del. Ytan är skogsklädd och består av högvuxna träd och kala hållar. Det finns flera ekar, varav en jätteek som är belägen i den mellersta delen.



Oval med träd, buskage och perennplanteringar.



1. Norra torgbildningen, 2. Ovalen, 3. Naturmarken, 4. Passagen, 5. Södra torgbildningen, 6. Fornlämning.

Värden

Upplevelse: Grön oas, folkliv, blomprakt, picknick och sitta i solen.

Ekologiska: Värdefull ekmiljö, jätteek.

Kulturarhistoriska: Fornlämning, äldre byggnader.

Analys

Parken har ett centralt läge och en stor betydelse för Älvsjös stadsbild. Förutom att den är en viktig mötesplats för boende och besökare är det även en viktig länk mellan Älvsjö torg och Solberga. Parkens anknytning till Lerkrogen och Doktorsvillan ger en historisk karaktär som kontrasterar mot nya Älvsjö torg. I takt med att nya bostäder byggs i närområdet, ställs högre krav på parken att möta framtida behov och slitage. Ett rådande problem är att boende och besökare otillåtet parkerar bilar på torgbildningen och längs parkens gång- och cykelvägar. Bilarna drar ner intrycket och minskar framkomligheten. Bristande skötsel och underhåll drar ner intrycket. Parkens entréer är otydliga, framförallt från Götalandsvägen.

I den norra delen verkar den öppna gräsytan vara dåligt utnyttjad. De äldre byggnaderna är idag undandömda och otillgängliga. Cykelparkeringen och buskagen vid passagen bryter kopplingen mellan parken och Älvsjö torg. Parken, framförallt vid passagen, har även en viktig koppling till centrumstråket. Den södra torgbildningen är välskött men upplevs inte som en del av parken. Naturmarken behöver kontinuerlig undanröjning av sly och gallring av träd för att upprätthålla en stadskaraktär. Jätteeken kan gynnas av bättre ljusinsläpp.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring torgbildningen och en gång- och cykelväg i den östra delen. Hög och tät vegetation i kombination med brister i belysning skapar mörka och dolda partier. Inom vissa delar försämrar vegetationen även kontakten med omgivningen. Under kvällar och nätter är parken ett tillhåll.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda, jämna och består av asfalt eller betongplattor. Det finns gott om parksoffor på torget och i parken.



Konstverk, parksoffor och perennplanteringar i den södra torgbildningen.



Gång- och cykelväg intill friväxande buskage i passagen mellan parken och torget.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

En upprustning av parken påbörjas under hösten år 2016. Utveckla Lerkrogsparken tillsammans med Prästgårdsparken och nya parken i Kabelverket till en sammanhängande stadspark. Utveckla parkens funktioner, entréer och förstärk kopplingarna till omgivande gröna samband. Öka tryggheten genom att komplettera med belysning. Utred möjligheten att lyfta fram och tillgängliggöra Lerkrogen och Doktorsvillan som en integrerad del av parken. Förbättra upplevelsen, siktlinjer och gynna växtförhållandena genom att gallra naturmarken.



Gångvägar som löper genom parken.



Parksoffor med utblick mot perennplanteringar.

28. Kristallparken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.46 ha.

Innehåll: Kristallparken är belägen mellan Solbergaskogen och flerbamiljshus. Parken utgörs framförallt av en stor lekplats med plaskdamm och en bemannad parklek. Lekplatsen omges av öppna gräsytor och hållmarksskog med tall, ek och kala bergshällar. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som leder upp mot Solbergaskogen och Folkparksvägen. Intill skogen finns en utomhusgrill och en skräpkorg intill ett par målade bänkbord. Plaskdammen är belägen i den norra delen och kantas av klippshällar. Intill klippshällarna finns ett konstverk, ”Hybrid” av Viecko Keränen från år 1985. Längs dammen löper en yta med målade vita mönster och parksoffor. Intill ytan finns en utomhusdusch.


Lekplatsen är belägen söder om dammen och har en avlång sträckning. Byggnaderna och lekytorna binds samman av ett nät av gångvägar. Längst i norr finns två mindre trähus som används av parkleken och inhyser caféet. Mot husen, finns småbarnsleken, som är inspirerad av en gårdsmiljö med varierad lekutrustning och lekskulpturer som är inhägnade av ett rött trästaket. Gräsytan intill används för bollspel. Söder om denna finns förråd, odlingsurnor och djurstall med burar för tuppar, höns och kaniner. Öster om djurstallen finns ett stort utbud av lekredskap, bland annat gungställning, klätterställning, studsatta och rutschkana. Längst i söder finns en byggnad för bygglek. Öster om byggnaden finns en cykelslinga intill en skogsdunge.

Värden

Upplevelse: Bollspel, grön oas, picknick, sitta i solen, lek, folkliv, pulkaåkning, djurhållning och evenemang.



Plaskdamm intill klippshällar och naturmark.



1. Plaskdamm, 2. Konstverk, 3. Grillplats, 4. Lekplats, 5. Djurstallar.

Analys

Parken har ett centralt och naturnära läge. Parken är en viktig samlingsplats med höga lekvärden som lockar besökare från flera stadsdelar. För Älvsjö innehåller parken sällsynta upplevelsevärden, som pulkaåkning, djurhållning och odling. Antalet besökare förväntas öka ytterligare som en följd av att nya bostäder byggs i närområdet. Parken karakteriseras av sitt läge i utkanten av Solbergaskogen och sin tilltalande inramning av naturmark och bergknallar. Temat djur och natur har präglat parkens utformning. Parken används till bland annat Valborgsmässofirande, marknader och loppisar. Intill skogen finns en backe som under vintertid används för pulkaåkning. De öppna gräsyrtorna används för picknick och möjliggör flexibla aktiviteter.

Trygghet: Parken har en god belysning. De centrala delarna av parken har en god kontakt med omgivningen och innehåller inga mörka eller dolda partier. Hög och tät vegetation skapar ett mörkt och dolt parti i söder.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor i alla väderstreck, vid plaskdammen finns parksoffor utan armstöd. Lekplatsen har underlag av gummiasfalt eller stridsand. Under parklekens öppningstider finns möjlighet att använda en tillgänglighetssanpassad toalett. Bland utrustningen finns en kompisgunga och en cykelkarusell.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkens lekvärden och funktion som samlingsplats. Förstärk parkens gröna kopplingar till omgivande naturmark och skolor. Öka tryggheten genom att se över området som upplevs mörkt och är utsatt för skadegörelse. Bidra till att stärka parkens funktion genom att stödja parklekens möjligheter att driva en utökad pedagogisk verksamhet i samarbete med skolor och ideella föreningar.



Parklek med varierad lekutrustning, djurhållning och odling.



Bergsknallar och öar av naturmark intill lekplatsen.

29. Solbrännan

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 1.1 ha.

Innehåll: Området består av två separata ytor, den norra och den södra, som är belägna på vardera sidan om Götalandsvägen. Ytorna länkas samman via tunnel under vägen. Den norra delen gränsar till flerfamiljshus och parken Apelsinen. Ytan består av en öppen gräsyta som korsas av med gång- och cykelvägar. I ytans östra del finns det inslag av berghällar och en jätteek som kantas av friväxande buskage. Intill eken finns flera bänkbord.

Den södra delen är belägen mellan Götalandsvägen i norr och ett industriområde och järnvägsspår i söder. Ytan utgörs av en öppen böljande gräsyta i väster och kuperad naturmark i öster. Gräsytan ramar in av friväxande buskage, bland annat paradibuskar. Genom ytan löper gång- och cykelvägar som ansluter till tunneln mot områdets norra del. Längs vägen finns parksoffor. I ytans västra del finns en bollplan som ramar in av friväxande buskage. Bollplanen är inhägnad och har två entréer i söder, en via en äldre granittrappa med smidesräcke och en via en plan gräsyta. I det norra hörnet finns en parksoffa. Längs gång- och cykelvägen i ytans norra del finns en trädallé av tätt planterade lönnar. Gång- och cykelvägen i ytans östra del löper genom kuperad naturmark. Närmast tunneln finns en stor ek.

Värden

Upplevelse: Grön oas, bollspel, picknick och sitta i solen.

Ekologiska: Jätteek.

Analys

Grönyttorna har en inbjudande inramning och utgör två gröna oaser mellan de trafikerade lederna. Gång- och cykelvägarna är välanvända och kopplar ihop Solberga med stadsdelarna Örby slott och Liseberg. De stora uppvuxna träden ger volym och karaktär till platsen. Hela området är bullerpåverkat, men den kuperade terrängen tillsammans med vegetationen skapar en visuell barriär mot omgivande trafikleder. Intrycket dras ner av klotter vid industrin och sprickor i asfalten. Den södra delen används för picknick, sitta i solen och pulkaåkning.



Gräsklädd bollplan med fotbollsmål och sittplatser.



1. Jätteek, 2. Trädallé, 3. Naturmark, 4. Bollplan.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Kring bollplanen och i naturmarken finns hög och tät vegetation som skapar mörka och dolda partier.

Tillgänglighet: Parken innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är breda och asfalterade. Längs vägarna finns två parksoffor, en är placerad i den västra delen längs det norra stråket. Den andra är en parksoffa utan armstöd som är placerad på bollplanen. Trappan saknar kontrastmarkeringar och ramp, men det finns en alternativ entré som är mer tillgänglighetsanpassad.



Böljande gräsyta och upptrampad gångstig mot Apelsinen i norr.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion som en samlingsplats som tilltalar ungdomar. Tillför fler funktioner som framförallt kan locka ungdomar att vistas på platsen, till exempel skateboard. Planerad bebyggelse i närområdet kommer sannolikt att öka parkens besöksstryck vilket innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet. Minska bullerpåverkan genom att förstärka parkens inramning med hjälp av grönska. Öka tryggheten genom att förbättra siktlinjerna längs gång- och cykelvägarna. Anlägg ny växtbädd med markerade kanter och skelettjord som infiltrerar dagvatten för eken intill tunneln. Förbättra intrycket genom att klottersanera och åtgärda sprickor i asfalten.



Gång- och cykelväg genom naturmark i den östra delen.

30. Klackparken

Historik

Klackparken anlades samtidigt som omkringliggande bebyggelse år 1954 och har karaktären av en tidstypisk närpark.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 0.26 ha.

Innehåll: Parken utgörs av en öppen och avlång gräsyta med en bred gångväg längs den östra långsidan. Parkens västra långsida har en svag sluttning inåt parken. Utmed den östra sidan av gångvägen står en rad högvuxna hästkastanjer och bakom dessa finns ett friväxande häckbuskage som gränsar mot parkeringsplatser. Vid den södra delen av gångvägen finns en boulevard och två parksoffor. I den norra delen av parken mynnar gångvägen ut i en oval yta som omges av perenner och blommande buskage. Innanför planteringen finns flera parksoffor.

Värden

Upplevelse: Grön oas, picknick och sitta i solen.

Kulturhistoriska: Tidstypisk 1950- tals park.

Analys


De stora uppvuxna träden ger volym, befäster parkens historia och ger sittmöjligheter i skugglägen. Den stora öppna gräsytan ger möjligheter till flexibla aktiviteter. Parkens gröna kopplingar till Klacktorget i söder och till naturparken mellan Folkparks- och Lerkrogsvägen i norr är otydliga. Parken har ett lågt besöksstryck och innehåller få värden som lockar besökare. Norr om parken planeras nya bostadskvarter vilket innebär att trycket på parken sannolikt kommer att öka.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring den ovala ytan och till intilliggande vägar. Parken har en god kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägen och den ovala ytan består av hårt packad stenmjöl. Det finns gott om parksoffor både i den södra och norra delen.



Oval yta med sittplatser.



1. Oval sittyta, 2. Boulevard.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens inramning och de gröna kopplingarna mot norr och söder. Planerad bebyggelse i närområdet kommer sannolikt att öka parkens besöksstryck vilket innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet. Tydliggör parkens struktur med en öppen gräsyta och en inbäddad mötesplats. Öka prydnadsvärdet genom att se över befintligt växtmaterial och varva med fler perenner i rabatterna. Tillför fler funktioner som kan locka fler människor att vistas på platsen. Utveckla den ovala ytan till en trevligare mötesplats med bänkbord där man kan umgås tillsammans och grilla vid en utomhusgrill.



Gångväg kantad av hästkastanjer och buskage.



Inramning av blommande buskage.

31. Fruktparken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 0.1 ha (Allmän fastighetsmark).

Innehåll: Längs Älvsjövägen finns en mindre rektangulär park som består av en gräsyta som inramas av träd och täta buskage. Genom ytan löper en gångväg som leder till en boulebana med en parksoffa i den norra delen. Öster om boulebanan står en parksoffa framför en rad med klotpilar. Längs fickparkens bågiga kortsidor finns två återvändsgator som löper mot Götalandsvägen i öster. Mot Älvsjövägen avskärmas parken med ett lägre klippt häckbuskage. På gräsytan finns bland annat äldre fruktträd.

Värden

Upplevelse: Grön oas.

Analys

Träden och buskagen ger en vacker inramning och karaktär till platsen, särskilt klotpilarna vid boulebanan. Parken lockar till vistelse i en grönskande miljö längs den trafikerade vägen. Trafiken längs Älvsjövägen ger en visuell och bullermässig påverkan.

Trygghet: Belysningen från Älvsjövägen ger parken en god belysning. Parken innehåller inga dolda eller mörka partier och har en god kontakt med vägen och flerfamiljshusen intill.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader och gångvägarna är breda och hårt packade. Vid boulebanan finns en parksoffa.



Svängande gångväg mot boulebana.



Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens värde som grön oas genom att komplettera med högre buskage som skapar en visuell barriär mot vägen. Utveckla parkens prydnadsvärde genom att plantera buskage, perenner och lökar invid boulebanan. Förstärk med belysning vid boulebanan för att möjliggöra boulespel kvällstid och komplettera med en effektbelysning under träd och buskage som kan upplevas från vägen.



Boulebaan mellan ornäsbjörkar och äppelträd.



Parksoffa mellan boulebaan och klottpilar.

32. Apelsinen

Historik

Lekplatsen har tidigare innehållit en parklek.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Närpark, 1 ha.

Innehåll: Apelsinen består av är en stor lekplats som omges av öppna gräsytor och naturmark. Området omges av flerfamiljshus och en förskola i norr. Genom området löper gång- och cykelvägar som leder mot Solbrännan i söder och till Solbergaskogen i norr. I norr ansluter de till gång- och cykelvägar mot Västberga. Lekplatsen kan delas upp i fyra delar. I den södra delen finns en fotbollsplan med stenmjölsunderlag. Den andra delen utgörs en stor lekyta med två klätterställningar med rutschkanor, snurrlek, balanslek och en gungställning. Intill ytan finns klippta buskage och flera parksoffor. I den mellersta delen finns en stor asfalterad yta med parklekens gamla hus. Intill husen finns en inhägnad lekyta med sandlåda, fjäderlek och en mindre sittplats i trä. Intill lekytan finns ett trätak med bänkbord. Ytan kantas av parksoffor och i norr gränsar ytan till en gräskulle med en flaggstång på toppen. I slutningen finns gradänger av tråkubbar. I den fjärde delen i norr finns en mindre lekyta med basketkorg, cykelkarusell och en inhägnad gungställning.

Värden

Upplevelse: Bollspel, lek, picknick och sitta i solen.

Analys

Naturmarken och den svagt kuperade terrängen ger området en tilltalande inramning. Parken används som en samlingsplats och lek- och aktivitetsytor lockar barn i olika åldrar. Gradängerna i gräskullen kan användas till lek eller som en mindre amfiteater. Området är en viktig del i grönstrukturen men dess kopplingar mot Solbergaskogen och Solbrännan är otydliga. Den visuella kopplingen mot skogen försämras av en förskola som är belägen i anslutning till parken. Mot Solbrännan försämras kopplingen av en parkeringsplats.



Böljande gräsyta intill den gamla parklekens byggnader.



1. Fotbollsplan, 2. Stor lekyta, 3. Asfalterad yta, 4. Mindre lekyta, 5. Gräskulle med flaggstång och gradänger, 6. Inhägnad lekyta.

Vissa ytor, framförallt den stora asfalterade ytan, är omotiverat stor. Området är utsatt för skadegörelse och vandalism vilket kräver högre skötselinsatser. Apelsinen är sliten vad gäller utrustning och växtlighet. Lekutrustningen är mer anpassad för yngre än för äldre barn. I samband med att nya bostäder byggs i närområdet kommer parkens användning sannolikt förändras med ökat besöksstryck vilket innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och lekytorna. Parken har en god kontakt med omgivningen och innehåller få dolda eller mörka partier.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader och gång- och cykelvägarna är breda och asfalterade. Det finns gott om parksoffor utan armstöd invid lekplatsen. Bland utrustningen finns en kompisgunga och en cykelkarusell. Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning mellan stenmjöl och stridsand. Lekutrustningen behöver tillgänglighetsanpassas.



Flaggstång ovanför gradänger av trä.



Lekplats med gung- och klätterställningar och balanslek.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion som utflyktsmål och samlingsplats. Ta fram ett program för förnyelse av lekplatsen, samla lekytorna och se över rumsligheten. Förbättra områdets gröna kopplingar till Solbrännan i söder och Solbergaskogen i norr. Utveckla parkens funktioner för lek, aktivitet och rekreation. Lekplatsen bör tillgänglighetsanpassas och kompletteras med funktioner som passar äldre barn. Värna om parkens tilltalande inramning av vegetation och naturliga inslag av gräskullar och öppna klipphällar.

33. Solbergaskogen

Historik

Namnet Solberga är sedan länge namnet på berget och höjdryggen som sträcker sig fram i den södra delen av Solbergaskogen. Namnet kan komma från bergets branta sluttning mot söder och avsaknaden av träd på toppen vilket ger ett soligt läge.

Idag finns ett antal fornlämningar med stensättningar från husgrunder och gravfält. Dessa är daterade till någon gång mellan Stenåldern och Järnåldern. Solberga blev senare namnet på prästgården som tillhörde Brännkyrka socken. Under denna tid hörde skogen till gården och dess södra delar användes som betesmark.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Naturpark, 35 ha.

Innehåll: Solbergaskogen är ett kuperat skogsområde med flera naturtyper som mestadels gränsar till olika bostadsområden med villor och flerfamiljshus. Området är beläget längs en östvästlig höjdrygg. Skogen består till största delen av hällmarkstallskog, men även av våtmarker, kärr och blandskog. Genom skogen och de olika miljöerna löper ett nät av gång- och cykelvägar som ansluter till bostadsområdena. Vägarna ansluter även till Prästgårdsparken i söder, Kristallparken i öster och Kämpetorpsskolan i väster. De största entréerna finns vid Smyckesgränd och Agraffvägen i väster, Prästgårdsparken i söder och Folkparksvägen i öster. Längs vägarna finns belysning, parksoffor och skräpkorgar. Från vägarna och bostadsområdena löper även flera större och mindre upptrampade gångstigar genom området. Vissa av stigarna leder upp till olika bergshöjder varifrån man har en fin utsikt över omgivningarna. En av stigarna är en kulturstig med informationsskyltar om skogens växt- och djurliv och fornlämningar. I den östra delen finns en inhägnad bollplan och en intilliggande boulebana. Längs boulebanans västra långsida finns parksoffor och ett bänkbord. I den mellersta delen, väster om Kristallparken finns en inhägnad hundrastgård med belysning och bänkbord.

Skogen är äldre och artrik. I hällmarksskogen består vegetationen mestadels av tallar och barris. Vissa av tallarna är cirka 150 år gamla. I mitten av skogen finns ett större lövkärr och på flera platser runt om finns mindre vitmossekärr. I den västra delen finns en bergbrant med lövskog med flera äldre ekar.



Värdefullt lövkärr.



1. Skyddsvärd ekmiljö, 2. Hundrastområde/ Hundrastgård, 3. Fotbollsplan och boulebana, 4. Våtmarksområde, 5. Fornlämningsområde.

Värden

Upplevelse: Bollspel, grön oas, lek, vild natur, picknick, ro, utsikt, löpträning, pulkaåkning, promenad och sitta i solen.

Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö, många viktiga nykelbiotoper, viktig groddjurslokaler och ett stort antal fågelarter.

Kulturhistoriska: Fornlämningar, jättekar och äldre träd.

Analys

Skogen har höga natur- och rekreationsvärden. Skogen binder ihop olika områden och har ett högt besöksstryck av bland annat skolor och förskolor. Ny bebyggelse i närområdet kommer troligen öka antalet besökare. De öppna bergshöjderna med utblickar över omgivningen används för picknick och att sitta i solen. I hela området finns spår av naturlek. I skogen finns det största av Älvsjös fyra hundrastområden som innefattar skogens norra del samt en inhägnad hundrastgård i den mellersta delen. Under våren lockar grodkärret många besökare att se på de hundratala grodorna som leker. Det finns endast ett fåtal reproduktionslokaler för grodor i Stockholms närhet. De olika naturtyperna ger även skogen en variationsrik och intressant karaktär med en stark gammelskogs- och vildmarkskänsla. Området har en intressant geologi med bland annat jättegrytor i den västra delen. På de gamla ekarna växer rödlistad oxtungssvamp. Skogen utgör en viktig häckningsplats för ett stort antal fågelarter, bland annat liten och stor hackspett. Intrycket dras ner av slitna och vandaliserade parkmöbler.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och i bostadsområdena intill. Längs vägarna finns klippta gräsremsor vilket ger goda siktlinjer. Vegetationen är hög och tät vilket skapar mörka partier.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda och asfalterade. Längs vägarna finns flera parksoffor, parksofforna intill boulevanen saknar armstöd.



Höglänt område med tallar.



Uppt trampad gångstig genom naturmark.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Genomför de åtgärder som finns i det framtagna programmet för skogen. Värna om skogens höga ekologiska, kulturhistoriska och rekreativa värden. Värna om skogens särskilda betydelse för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. För de ekologiska funktionerna är det även viktigt att området inte naggas i kanten i samband med att nya bostäder uppförs. Förbättra orienterbarheten genom att förtydliga entréer och placera skyltar med kartor som visar nätverket av stigar och gångvägar. Förstärk skogens skydd genom att utreda frågan om naturreservatbildning. Förbättra intrycket genom att rusta upp parksofforna intill boulebanan och rensa ogräs i bollplanen. I samband med att nya bostadskvarter uppförs, kommer en ny gång- och cykelväg anläggas längs skogens södra del. Skydda forn- och kulturlämningar genom att följa Skogsstyrelsens rekommendationer.



Vindlande gång- och cykelväg kantad av gräsytor.



Gångväg kantad av naturmark och granar.

34. Safirparken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark, 0.43 ha.

Innehåll: Safirparken består av två olika delar, den största delen är naturmark som är belägen intill Folkparksvägen i väster och den andra delen består av en mer anlagd park intill ett bostadsområde i öster. Mellan de två delarna löper en vindlande gång- och cykelväg mellan Folkparksvägen i norr och Kristallvägen i söder. Längs vägen finns belysning, parksoffor och klippta gräsremsor. I naturmarken i den västra delen finns en skogsklädd höjd med kala berghällar, tallar och ekar. I den södra delen finns en jätteek. Den anlagda parkdelen är belägen i öster mellan ett vinklat flerfamiljshus. Ytan består av en nedsänkt öppen gräsyta med skogsklädda öar och en lekplats. Lekutrustningen utgörs av fjäderlek, klätterställning med rutschkana och en inhägnad gungställning. I anslutning till lekplatsen finns bänkbord, parksoffor och bord.

Värden

Upplevelse: Grön oas, ro och lek.

Ekologiska: Inhemsk flora och fauna, jätteek.

Analys

Området erbjuder bostadsnära natur. Parken är en fin och värdefull tillgång i området med lek och natur. Naturmarken och vegetationen ger parken en inbjudande inramning och skapar en skyddad grön oas som ger en upplevelse av lugn och avskildhet. De öppna gräsytorerna är böljande och ger tillsammans med de skogsklädda öarna tilltalande och varierande miljöer. De stora uppvuxna träden ger volym och karaktär till platsen. Naturmarken utgör en visuell och bullermässig barriär mot Folkparksvägen och Södertäljevägen i norr. Intrycket försämras av ogräs på lekplatsen. Antalet besökare förväntas öka som en följd av att nya bostäder byggs i närområdet.



Lekplats omgiven av grönska.



1. Naturmark, 2. Lekplats, 3. Jätteek.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen och lekplatsen har en god kontakt med omgivningen. Hög och tät vegetationen i naturmarken och i de skogsklädda öarna skapar vissa mörka och dolda partier.

Tillgänglighet: Parken innehåller stora nivåskillnader, särskilt i naturmarken. Det finns flera parksoffor längs gång- och cykelvägen och bänkbord vid lekplatsen. Underlaget vid lekplatsen består av löst packad sand. Naturmarken skärmar av parken så att den kan vara svårt att hitta.



Vindlande gång- och cykelväg längs sluttande naturmark.



Skogsklädda öar intill flerfamiljshus.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkens värden som lekmiljö och grönskande oas. Utveckla parkens lekvärden genom att komplettera med lekutrustning för framförallt äldre barn. Förbättra intrycket genom att rensa ogräs vid lekplatsen. Öka tryggheten genom att ta bort sly och beskära grenar för att förbättra ljusinsläpp och siktlinjer. Bevara naturmarkens funktion som barriär mot Folkparksvägen. Förbättra tillgängligheten genom att anpassa lekplatsen och förtydliga parkens entréer.

35. Naturpark vid Armbandsvägen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark, 1.12 ha.

Innehåll: Där Armbandsvägen möter Juvelerärvägen finns ett kuperat område som gränsar till villaträdgårdar i söder och väster. De mest höglänta partierna av naturmarken består av gles hållmarkstallskog. I den högsta punkten finns en öppen klipphäll. I sluttningarna är vegetationen tätare med inslag av sly. Genom naturmarken löper upptrampade stigar i de norra och i de mest höglänta partierna. Närmast Juvelerärvägen i öster sluttar naturmarken som brantast.

I det nordöstra hörnet finns ett flackare parti med en lekplats som inhägnas av ett trästaket mot vägarna. Närmast staketet i öster finns flera bänkbord, en permanent utomhusgrill och ett förråd för mulleverksamhet. Intill förrådet finns ett mindre bord och stolar av stubbar. Lekutrustningen har sandunderlag och består av klätterställning, rutschkana, gungdjur, sandlåda och en lektuga. Närmast staketet i norr finns flera förrådslådor. Mellan staketet och Juvelerärvägen finns en öppen klippt gräsyta med en parksoffa.

Värden

Upplevelse: Promenad, lek och grön oas.

Ekologiska: Inhemsk flora.

Analys

Området fungerar som en samlingsplats och innehåller varierande och lekvänliga miljöer. Lekplatsen passar yngre barn och är en målpunkt för flera förskolegrupper. Kopplingen mellan lekplatsen och naturmarken är en viktig tillgång och höjer områdets lekvärde. Naturmarken erbjuder mulleverksamhet, bostadsnära natur och naturlek. Bänkborden ger möjlighet för flera att sitta tillsammans. Vid lekytan försämras intrycket av sandficka och återvinningsstation i området på andra sidan Armbandsvägen. Planerad bebyggelse av förskola kommer på sikt att förändra områdets utformning och användning. I samband med detta kommer Armbandsvägen att stängas av och lekplatsen att försvinna.



Lekplats med förråd, bänkbord, klätterställning, gungdjur och rutschkana.



1. Lekplats, 2. Trädbevuxen naturmark.

Trygghet: Naturmarken saknar belysning och innehåller igenväxta och mörka partier. Lekplatsen är öppnare och har bättre kontakt med omgivande vägar. Belysning vid lekplatsen saknas, men belysningen längs intilliggande vägar är tillräcklig.

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Det finns endast upptrampade gångstigar. I naturmarken saknas sittmöjligheter. Vid lekplatsen finns flera bänkbord och parksoffor utan armstöd. Lekutrustningen är placerad i strid sand och har träsgar. Stenmjölsytorna runt om är utblandade med strid sand.



Upptrampad gångstig som kantas av blåbärsris och kala klipphällar.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa områdets karaktär efter ny bebyggelse och användning. Bevara områdets lekvärden och funktion som samlingsplats. Värna om kopplingen till naturmarken genom att hålla upptrampade gångstigar öppna.



Gungdjur intill sluttande naturmark.

36. Klacktorget

Historik

Klacktorget anlades i samband med att bostäderna längs Folkparksvägen byggdes under 1950- talet. Torget uppkom som en del av arbetet med att skapa grannskapenheter, bostadsområden med centralt placerade torg för affärer och service. År 2008 genomfördes en upprustning där torgets tidsenliga karaktär bevarades och förstärktes.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 1.9 ha.

Innehåll: Torget omges av flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. I den norra delen finns en parkering som kantas av planteringsytor med träd och högt gräs. Intill parkeringen finns cykelparkeringar och en rundel med en blomsterurna och ett mindre träd. Torget omges av låga murar i granit och en mur i betong med kopparkanter. Murarna ramar in en rundel med en kvadratisk fontän och planteringsurnor. På insidan av muren finns flera parksoffor som blickar mot fontänen. Mot Folkparksvägen finns två gångvägar och planterade ytor kantade av cortenstål med exotiska träd och perenner.

Värden

Upplevelse: Folkliv och sitta i solen.


Kulturhistoriska: Tidstypiskt 1950- tals torg.

Analys

Torget har en viktig funktion som samlingsplats med närservice och kulturhistoriska värden. På ytan finns karakteristiska detaljer och intressanta växtmaterial. Torget saknar torghandel. Fontänens kanter är för höga för att man ska kunna se vattnet från parksofforna. Intrycket dras ner av ogräs i rundlarna.



Klacktorget kantad av flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna.



1. Fontän, 2. Mur med kopparkanter, 3. Uteservering.

Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring torget och intilliggande vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus.

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader. Entréerna är tillgängliga. Markmaterialet består i huvudsak av betongsten. Det finns gott om parkeringsplatser i nära anslutning till verksamheterna. Det finns gott om parksoffor.



Exotiska träd och perenner intill Folkparksvägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara torgets kulturhistoriska värden och funktion som mötesplats i området. Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. I samband med att Solberga bollplan bebyggs, kommer torgets koppling till Klackparken sannolikt att bli mer betydelsefull och bör därmed utvecklas. Förbättra intrycket genom att rensa ogräs.



Blomsterurnor och murar kring rundel med fontän och parksoffor.

37. Kristalltorget

Historik

Torget har tidstypiska drag från 1950- talet då det utformades av landskapsarkitekten Erik Glemme. Under år 2007 upprustades torget och fick i samband med detta en mer tillgänglighetsanpassad utformning.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Parkorg (Gatumark), 0.3 ha.

Innehåll: Kristalltorget är beläget mellan två flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. Intill Folkparksvägen i öster finns en yta med parksoffor, bord och en plantering av torvblock. I söder gränsar torget till naturmark. Längs naturmarken finns kala bergshällar och parksoffor som är vända mot torget. På torget finns av flera cirkulära ytor med olika innehåll. Närmast Kristallvägen i norr finns en entrén som består av en stödmur, en trappa och två sluttande ramper. Invid muren mot torget finns sittplatser som blickar mot perennplanteringar och en fontän som är belägna i de cirkulära ytorna. I de cirkulära ytorna mot söder finns trädplanteringar och en sittplats omsluten av en berså med lägre buskage. Vid den sydvästra fasaden finns en svängande stödmur med trappa, ramp och planteringsytor.

Värden

Upplevelse: Folkliv, uteservering och sitta i solen.

Kulturhistoriska: Tidstypiskt 1950- tals torg.

Analys

Torget har en inbjudande och tilltalande utformning med en karakteristisk inramning mot naturmarken i öster. Torget är för området en viktig mötesplats med en fontän och blomsterprakt. Intrycket dras ner av dåligt underhållet växtmaterial, möbler och markytor. Nuvarande uteservering passar inte in i miljön.



Cirkulära ytor med olika innehåll.



1. Trappa och ramper, 2. Fontän, 3. Berså, 4. Indragen sittyta.

Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring torget och intilliggande vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus.

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och har tillgängliga entréer med ramper och handledare. Markytan består av smågatsten vilket kan vara svårt att ta sig fram på med rullstol. På torget finns gott om parksoffor i alla väderstreck. Trapporna saknar kontrastmarkeringar.



Parksoffa med utblick mot fontän och perennplantering.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara torgets kulturhistoriska värden och funktion som mötesplats i området. Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. Skapa ett mer levande och stadsmässigt intryck genom att införa högre skötselinsatser. Detta gäller framförallt kontinuerlig rensning av ogräs i mark- och planteringsytor och reparationer av skadegörelse. Se över val av växtmaterial och kompletteringsplantera i vissa av cirkulärna.



Cirkulära ytor mellan flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna.

38. Juvelerartorget

Beskrivning

Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.24 ha.

Innehåll: Juvelerartorget är ett rektangulärt torg där Juvelerarvägen möter Älvsjövägen. Torget gränsar mot två fastigheter med verksamheter för närservice i bottenvåningarna. Ett par restauranger har uteplatser mot torget. Längs fasaderna finns en bred trottoaryta av betongsten. Längs trottoaren finns en rad med träd och cykelställ. Träden vid torget är naverlönn och rysk lönn. Längs trottoaren vid Juvelerarvägen i norr finns en busshållplats. Centralt på torgytan finns en asfalterad parkeringsficka. Vid infarten till parkeringen finns en refug med en återvinningscentral. Älvsjövägen och parkeringsfickan avgränsas av en smal remsa med klippt gräs och en rad träd. I söder ansluter torget till grönyterna längs Kämpetorpsskolan.

Värden

Upplevelse: Folkliv och uteservering.

Analys


Torget är levande med folkliv och uteserveringar i sydvästläge. Bilarna har en stor inverkan på torgets karaktär, både visuellt och bullermässigt. Måtten för parkeringen är överdimensionerade och tar även upp stor del av torgytan. Intrycket av torget försämras av dåligt underhållna ytor. Återvinningscentralen är centralt placerad och tar över blickfånget från uteserveringarna. Lönnarna har utsatts för en långvarig misskötsel vilket innebär att de idag är dåliga och har schakt- och påkörningsskador.

Trygghet: Torget är öppet och överblickbart. Belysningen är god och koncentrerad kring torget och omkringliggande vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus och vägarna intill.

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och har tillgängliga entréer med ramper till verksamheterna och uteserveringarna. Markytan består av betongsten som genom sättningar och körning har blivit ojämn. Sittmöjligheter saknas, förutom vid uteserveringarna och busshållplatsen.



Trottoar med trädplantering och cykelparkering.



1. Parkering, 2. Återvinningsstation, 3. Uteserveringar, 4. Busshållplats.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Omvandla hela torget genom att skapa en mer inbjudande och tilltalande karaktär. Utveckla torgets värden genom att lyfta fram verksamheterna och föra in blomprakt. Minska bilarnas inverkan genom att minska antalet parkeringsplatser och skapa en visuell barriär mot Älvsjövägen med hjälp av grönska. Förstärk kopplingen till parkstråket mot Kämpetorpsskolan genom att se över ytor och placering av elstation. Förläng parkstråket genom att föra in mer grönska över torget mot Juvelerarvägen. Förbättra intrycket genom att flytta återvinningscentralen och cykelställerna. Förbättra tillgängligheten genom att se över markmaterial och möbler. Se över växtmaterialet.



Återvinningscentral, parkeringsficka och uteserveringar.



Parkeringsplatser längs torget.

39. Älvsjö torg

Beskrivning

Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.3 ha.

Innehåll: Älvsjö torg är beläget intill stationen. Förutom stationsbyggnaden omges torget av nya flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. Torget består av en stor och öppen yta av skiffersten med sittplatser, trädplanteringar, belysning och en stor yta med markfontäner. Sittplatserna utgörs av två längre parksoffor och röda sittskulpturer. Sittskulpturerna är utplacerade centralt på ytan och har värme och belysning. Träden är mestadels placerade i den västra delen mot Lerkrogsparken. Belysningen består dels av master och dels av en linspänd armatur i väster. Den nya stationsbyggnaden har en fasad av screentryckta klarglaspaneler. Glaset bildar ett mönster med transparenta och färgade ytor i olika nyanser av grönt. I den västra delen inhyser byggnaden ett cykelgarage som nås genom interiöra och exteriöra cykelramper. I markbeläggningen finns mönster av näckrosor som anknyter till konstverken "Drömmarnas sjö" och "Drömmarnas sjö över månen" av Hillevi Berglund, som är belägna på ömse sida av stationen. Det finns även flera blomsterurnor med åretruntprogram.

Värden


Upplevelse: Folkliv, uteservering, torghandel och sitta i solen.

Analys

Torget har en levande karaktär med folkliv, uteservering och torghandel. Över torget tar sig människor som byter mellan pendeltåg, buss och cykel dagligen. Torget är förutom ett resecentrum en viktig länk mellan Älvsjös olika stadsdelar som är belägna på ömse sidor om spårområdet. Stationen och torget har nyligen renoverats för att leva upp till det stora trafikflödet och samtidigt inbjuda till vistelse. De röda sittskulpturerna med värme och belysning passar väl under vintern och är tillsammans med glasfasaden karakteristiska element på torget. I dagsläget är de sista byggnaderna som omger torget under uppförande. I nuläget är markfontänen inte igång och träden har inte vuxit till sig, vilket gör att ytan upplevs stor och hårdgjord. Utformningen av cykelgarage och tillhörande ramper verkar inte fungera som planerat vilket leder till konflikter mellan fotgängare och cyklister.



Torghandel framför den gröna stationsbyggnaden.



1. Linspänd belysningsarmatur, 2. Offentlig toalett, 3. Markfontäner, 4. Sittskulpturer.

Trygghet: Torget har en god belysning och en god kontakt med de omgivande bostäderna. Kollektivtrafiken ger folkliv stora delar av dygnet.

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och markytorna är hårdgjorda och jämna. Det finns gott om parksoffor. Entréerna är tillgängliga. Offentlig toalett finns i den västra delen.



Uteservering och sittplatser på parksoffor och röda sittskulpturer.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. Markfontänen är viktig för upplevelsen av torget och bör hållas igång i största möjliga mån.



Offentlig toalett, nyplanterade träd och belysningsvagnar i den norra delen.

40. Torgbildning vid Johan Skyttes väg-Älvsjövägen

Beskrivning

Karaktär: Parktorg, 0.5 ha (Gatumark).

Innehåll: I korsningen Älvsjövägen- Johan Skyttes väg finns tre separata gröna friytor. I ytterkanten gränsar ytorna till fastigheter med verksamheter i bottenvåningarna. I den norra delen finns en parksoffa intill en trädplantering och parkeringsplatser. På andra sidan Älvsjövägen finns två gräsytor med hästkastanjer. Under dessa finns cykelställ och den södra ytan omges av ett lågt järnstaket. Längs Älvsjövägen finns även en brant klippvägssom gränsar mot friväxande buskage, klippta gräsytor och två parksoffor.

I den södra delen finns en öppen klippt gräsyta med en rad träd. Intill gräsytan finns en parksoffa och cykelställ. Närmast vägen finns en stödmur i granit med inbyggda bänkar som omgärdar en perennplantering.

Värden

Upplevelse: Sitta i solen.

Analys


Korsningen är utsatt för stor och kontinuerlig bullerpåverkan. Trafiken ger platsen liv och rörelse dygnet runt. Korsningen är en viktig entré till Älvsjö.

Trygghet: Korsningen har en god belysning från vägarna och intilliggande fastigheter. Platsen är öppen, överblickbar och har en god kontakt med fastigheterna och trafikanterna.

Tillgänglighet: Korsningen innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor i olika väderstreck. Det finns gott om parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar. Entréerna till fastigheterna är tillgängliga med ramper. Trottoarernas underlag utgörs av betongplattor.



Hästkastanjer i den nordvästra delen.



1. Branta klippväggar, 2. Stödmur.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara platsens funktion som en inbjudande och välskött entré till Älvsjö.



Stödmur och perennplanteringar i den västra delen.



Parksoffa och rader av träd i den sydvästra delen.

41. Natur vid Sulvägen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.3 ha.

Innehåll: Mellan Folkparksvägen och Sulvägen finns ett område som består av kuperad naturmark som gränsar till flerfamiljshus. I mitten av naturmarken löper en brant gång- och cykelväg som går mellan bostadsgårdarna på Sulvägen i väster och Folkparksvägen i öster. Längs gång- och cykelvägen finns belysning, handledare och parksoffor. Naturmarken är skogsklädd och innehåller höglänta partier med klipphällar, tallar och ekar. Närmast vägen finns klippta gräsytor.

Värden

Upplevelse: Naturlek, promenader och grön oas.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys


Gång- och cykelvägen kopplar ihop Folkparksvägen och Klacktorget med de högre belägna bostadshusen. I naturmarken finns upptrampade stigar, spår av naturlek och uppvuxna träd som ger volym och karaktär till platsen. Naturmarken ramar in bostadsgårdarna.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad till gång- och cykelvägen. Närmast vägen är naturmarken öppen vilket ger en god uppsikt. Naturmarken är tät och igenväxt vilket försämrar områdets kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Området är kuperat och innehåller flera nivåskillnader. Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller flera nivåskillnader. Längs den norra sidan löper en handledare och längs vägen finns tre parksoffor.



Gång- och cykelväg i mellersta delen.



1. Gång- och cykelväg.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets värden som bostadsnära natur och inramning till bostadshusen. Bevara siktlinjer genom att ta bort sly och ogräs närmast gång- och cykelvägen.



Upptrampad gångstig mot söder.



Bostadsnära natur.

42. Natur vid Örhängevägen

Historik

Mitt i ytan finns ett äldre järnkors (daterat år 1853).

Beskrivning

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.1 ha.

Innehåll: Kuperat mindre område beläget i villabebyggelse. I väster gränsar ytan till Örhängevägen och i övrigt till villaträdgårdar. Området består av en öppen berghöjd med kala hållar, träd, buskage och perenner. Järnkorsen är belägen på höjden. Närmast vägen finns en brant sluttning, buskage och en elledning. Tydligt upptrampade stigar saknas.

Värden

Upplevelse: Lek och utsikt.

Kulturhistoriska: Fornlämning, järnkors.

Analys

Området är svårtillgängligt och har ett lågt besöksstryck. Ytan är liten till storlek och innehåller inte särskilt många funktioner som lockar besökare. Idag fungerar ytan som ett grönskande område mellan villaträdgårdarna och kan även fungera som en samlingsplats för barnen i området.

Trygghet: Området får tillräcklig belysning från vägarna och villorna intill. Området är öppet och har en god kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Området är kuperat och innehåller flera nivåskillnader. Det finns inga upptrampade gångstigar och sittmöjligheter saknas.



Äldre järnkors i den mellersta delen.



1. Järnkors.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna platsen värde som bostadsnära och grönskande område. Förbättra siktlinjer och framkomligheten genom att kontinuerligt ta bort sly och buskage som väller in över vägen.



Kala berghällar, träd och buskage på höjden.



Perenner och buskage närmast villaträdgårdar.

43. Natur vid Armbandsvägen- Juvelerarvägen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.5 ha.

Innehåll: I den sydvästra delen av korsningen mellan Kontrollvägen och Juvelerarvägen finns ett naturområde. Den största delen av ytan består av kuperad och trädbevuxen naturmark. Genom området löper några upptrampade stigar från söder till norr. I söder närmast Armbandsvägen finns en elstation som omges av klippt gräs. Öster om elstationen finns återvinningskärl och en upplagsplats för sand. Närmast Juvelerarvägen finns öppna klippta gräsytor. Den mellersta delen av naturmarken är höglänt med gles tallskog med inslag av ekar och kala klipp hållar. De mer låglänta partierna är tätare och innehåller sly. I den nordöstra delen finns en busshållplats och en trottoar.

Värden

Upplevelse: Promenad och lek.

Ekologiska: Inhemsk flora.

Analys


Området erbjuder bostadsnära och varierande natur som används för promenad och naturlek. Framförallt den norra delen av naturmarken skapar en god visuell och bullermässig barriär mellan villorna och Södertäljevägen. Planerad bebyggelse av förskola kommer på sikt att förändra områdets utformning och användning. I samband med detta kommer Armbandsvägen att stängas av och lekplatsen i söder att försvinna.

Trygghet: Belysning saknas. Naturmarken innehåller igenväxta och mörka partier. Den östra delen är öppnare och har en bättre kontakt med omgivande vägar.

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Det finns endast upptrampade gångstigar. Sittmöjligheter saknas.



Upptrampad gångstig som leder in i naturmarken.



1. Busshållplats, 2. Elstation, 3. Återvinningsstation, 4. Upplagsplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa områdets karaktär efter ny bebyggelse och användning.

Bevara områdets karaktär och funktion som visuell och bullermässig barriär. Förstärk områdets koppling till naturmarken i söder genom att hålla den södra delen öppen. Se över placering av elstation, återvinningsstation och upplagsplats.



Upptrampade gångstigar som kantas av tallar och blåbärsris.



Öppna gräsytor närmast Juvelerarvägen.

44. Natur vid Folkparksvägen-Sandalmakarbacken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0,9 ha.

Innehåll: Längs den södra delen av Folkparksvägen finns ett höggylant område som gränsar till bostadsområdet Apelsinen i öster. Den södra delen av området är belägen nära Götalandsvägen. I den södra delen av området finns en öppen klippt gräsyta som kantas av träd och buskage. Genom gräsytan löper en gång- och cykelväg med belysning som ansluter till bostäderna i öster. Den största delen området består av kuperad naturmark med hållmarksskog. Högst upp på höjden finns ett öppnare parti med kala klippfällar. Naturmarken har en klippigare karaktär mot Folkparksvägen i väster. Genom naturmarken leder upptrampade stigar från norr till söder. Vid Folkparksvägen finns en busshållplats och en föreningsmeddelandetavla.

Värden

Upplevelse: Promenad och lek.

Kulturhistoriska: Fornlämning.

Analys

Naturmarken fungerar som en god visuell och bullermässig barriär mellan bostadshusen och Folkparksvägen. Området erbjuder bostadsnära natur och används för promenader och naturlek. Området ger en ökad förståelse för landskapets topografi från Folkparksvägen. Det öppna partiet på höjden har en vacker inramning och fin utsikt mot omgivningen.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka.

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och innehåller igenväxta partier och endast upptrampade gångstigar. Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas.



Höjd med öppen naturmark.



1. Fornlämning, 2. Busshållplats, 3. Gång- och cykelväg.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som bostadsnära natur och en grönskande barriär mellan bostäderna och Folkparksvägen. Förbättra tryggheten genom att hålla ytan närmast gång- och cykelvägen öppen och fri från sly och ogräs.



Upptrampad gångstig som kantas av ekar, tallar och blåbärsris.



Öppna klipphöllar, träd och buskage.

45. Centrumstråket

Beskrivning

Karaktär: Park- och naturstråk, 0.7 ha.

Innehåll: Centrumstråket är centralt beläget nära Älvsjö station och löper parallellt med Götalandsvägen. I öster ansluter stråket till en tunnel som leder till Solbrännan. I den västra delen ansluter stråket till Lerkrogsparken. Stråket löper mellan fastigheter med uteplatser eller verksamheter i bottenvåningarna. Stråket utgörs av en bred gångväg som kantas av träd- och buskageplanteringar. Markbeläggningen består av betongsten med inslag av smågatsten format som linjer och rundlar. Längs stråket finns ett antal platsbildningar med varierande innehåll och karaktär. Stråket kan delas upp i fyra delar utifrån de korsande infartsvägarna vilka kommer beskrivas från väster till öster.


Den första delen kantas av klotlönnar, rönnar och buskage. Framför buskagen finns flera parksoffor. Den andra delen av stråket innehåller en rundel av smågatsten som kantas av parksoffor och buskage. Intill denna finns en upphöjd planteringsbädd med buskage och perenner. Närmast Solberga hagväg finns en silverpil och söder om denna en rad klotlönnar. Intill silverpilen, mynnar gångvägar ut i en platsbildning som består av en klippt oval gräsyta med parksoffor och högvuxna pilar. Gräsytan omges av låga järnstaket och korsas av två gångvägar i betongmarksten. Den tredje delen av stråket kantas av höga buskage och en rad med träd, mestadels högvuxna popplar. Intill popplarna mynnar parkstråket ut i en rundel av smågatsten. I mitten av rundeln finns en silverpil och intill denna finns parksoffor och en upphöjd plantering med rhododendron. Intill rundeln finns en kvadratisk yta i smågatsten med två parksoffor och körsbärsträd. Norr om ytan finns en oval platsbildning som består av en klippt gräsyta med två parksoffor och ett par pilar. Intill ovalen mynnar parkstråket ut i ytterligare en rundel av smågatsten som kantas av parksoffor, träd och buskage. Den fjärde delen av stråket gränsar mot en förskola och kantas av trädplanteringar med klotlönnar. Det finns även en parksoffa och en gräsyta med träd och buskage.

Värden

Upplevelse: Promenad, folkliv och grön oas.



Oval gräsyta med korsande stråk och pilar i den andra delen.



1. Rundel av smågatsten, 2. Oval platsbildning, 3. Kvadratisk yta.

Analys

Trots ett centralt läge med möjligheter till folkliv upplevs stråket som en bakgata. Platsbildningarna varierande miljöer längs stråket. Läget mellan byggnadskroppar ger ett skuggigt läge med få ljusinsläpp som ger komplicerade växtförhållanden som kräver robusta skugg- och torktåliga perenner. Pilarna och popplarna längs stråket är mycket utrymmeskrävande och höga. Längs fasaderna finns stora och kala plattytor som upplevs ödsliga. I planteringarna med buskage och perenner dras intrycket ner av ogräs och växtmaterial i dåligt skick. Klotlönnarna utanför förskolan ser ut att vara i dåligt skick, speciellt en som är toppskadad. De högvuxna popplarna och silverpilen ger volym och karaktär till platsen samtidigt som de är utrymmeskrävande och skuggar. Längs hela stråket efterföljs inte förbudet för motorfordon.

Trygghet: Gatan upplevs som en bakgata. Belysningen är koncentrerad kring stråket. Området har en god kontakt med bostäderna längs den norra delen. Vegetationen är hög och tät vilket försämrar siktlinjer och skapar mörkare partier.

Tillgänglighet: Stråket innehåller få nivåskillnader. Längs hela stråket finns flera jämnt utplacerade parksoffor. Parkerade bilar försämrar framkomligheten för fotgängare och cyklister. Entréerna till verksamheterna är tillgängliga.



Kvadratisk sittyta med parksoffor och körsbärsträd i den tredje delen.



Oval gräsyta med pilar och parksoffor i den tredje delen.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Omvandla stråkets karaktär genom att skapa ett variationsrikt och tryggt grönt parkstråk. Utveckla stråkets kopplingar till Älvsjö torg och Lerkrogsparken. För in högre skötselåtgärder som speglar dess centrala läge. För att skapa en trygg och tilltalande miljö är belysning och ljusinsläpp viktiga aspekter. Därmed bör pilarna och popplarna bör på sikt bytas ut mot småskaligare träd. Hela stråkets träd och växtförhållanden bör analyseras för att förbättra stråkets planteringsytor och grönska. Äldre parkmöbler bör renoveras eller bytas ut och på sikt skapa en helhet. Stoppa olovlig trafik genom att sätta upp pollare.

46. Stråk mellan Götalandsvägen, Folkparksvägen och Armborstvägen

Beskrivning

Karaktär: Park- och naturstråk, 0.58 ha (Del av stadsdelspark).

Innehåll: Norr om centrumstråket finns en parallell gångväg som kantas av klippta gräsytor med träd och buskage. Vägen löper mellan Armborstvägen i väster och tunneln som ansluter till Solbrännan via Götalandsvägen i öster. På vardera sidan om vägen finns flerfamiljshus.

Där Götalandsvägen möter Folkparksvägen, finns en granittrappa. Intill trappan finns en triangelformad yta med klippt gräs, buskage och en upptrampad gångstig. Vid Prästgårdsparken finns rader av träd och ett stängsel mot parken.

Värden

Upplevelse: Promenad och grön oas.

Analys

Gångvägen är varierande, promenadvänlig och binder samman bostadskvarter med parker och vägar. Vägen är ett centralt stråk, men entréerna i väster och öster upplevs ovårdade och ger inget inbjudande eller stadsmässigt intryck. Intrycket dras ner av sly och ogräs. Längs hela stråket efterföljs inte förbudet för motorfordon.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Området har en god kontakt med intilliggande bostäder. Vegetationen är hög och tät vilket skapar en del mörkare partier.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas. Buskage och grenar tenderar att breda ut sig över gång- och cykelvägen vilket försämrar framkomligheten. Granittrappan mot Götalandsvägen saknar ramp.



Gång- och cykelväg vid Sandalettstigen i väster.



1. Triangelformad yta, 2. Trappa i granit.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara nuvarande funktion som variationsrikt och promenadvänligt stråk som binder samman olika områden. Förbättra siktlinjer genom att hålla gräsremorna fria från sly och ogräs. Förstärk entéer och stråkets stadsmässiga intryck genom att kompletteringsplantera med buskage och perenner, framförallt vid entréerna. Stoppa olovlig trafik genom att sätta upp pollare vid entréerna.



Gång- och cykelväg längs Götalandsvägen i öster.



Sluttande gräsytor med träd och buskage.

47. Stråk vid Solbergaskolan

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.5 ha.

Innehåll: Mellan Solbergaskolan och Folkparksvägen finns ett långsträckt område som består av kuperad naturmark och mindre gräsytor. I mitten av ytan, med anslutning till Folkparksvägen, finns två inhägnade fastigheter med verksamheter. Söder om husen finns en grusad yta som är en gammal grund från en tidigare förskola. Naturmarken består av blandskog, med barr- och lövträd med mestadels tall, björk och ek. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som ansluter till Västberga industriområde i öster och Folkparksvägen i väster. Gång- och cykelvägarna har belysning, parksoffor och kantas av klippta gräsytor. Längs skolans västra långsida löper stråket nära intill stängslet som hägnar in skolan. På andra sidan finns en sluttning som är klädd av högt ogräs. I den norra delen av naturmarken finns en trappor i granit som leder upp till verksamheterna. Närmast Folkparksvägen finns öppna klippta gräsytor med kala klipphällar och träd. Närmast verksamheternas södra entré finns ett övergångsställe som leder mot Kristallparken.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.

Ekologiska: Värdefull ekmiljö.

Kulturhistoriska: Fornlämning.

Analys

Stråket erbjuder naturkontakt och kopplar ihop olika områden. Stråket är centralt för och används dagligen av flera skolbarn eftersom det sammanbinder skolan med Kristallparken. Intrycket dras ner av ogräs längs gång- och cykelvägarna närmast skolan och vid granittrappan. Ny idrottsplats vid Solberga äng och nya bostäder vid Solberga bollplan kommer förändra områdets utformning och användning.



Gång- och cykelväg genom trädbevuxen och öppen naturmark.



1. Trappor, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Fornlämning.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Det är viktigt att hålla siktlinjer öppna kring vägarna. När skolan är stängd kan stråket som löper intill upplevas avskilt och ödsligt. Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Kontakten med Folkparksvägen är viktig för att området ska upplevas tryggt.

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad. Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller färre nivåskillnader. Inom vissa partier finns sättningar i asfalten. Längs stråken och intill Folkparksvägen finns tre parksoffor. Ogräs väller in över trappstegen.



Entré från Folkparksvägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som en grönskande koppling mellan olika områden och verksamheter. Håll ytorna närmast gång- och cykelvägarna öppna och fria från sly och ogräs. Anpassa området till ny bebyggelse och användning.



Gång- och cykelväg längs Solbergaskolans långsida.

48. Stråk mellan Folkparksvägen- Toffelbacken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 2.15 ha.

Innehåll: Området består av partier av naturmark och öppna gräsytor med träd. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som kantas av klippta gräsytor. Längs vägarna finns parksoffor och belysning. Vägarna ansluter till olika gång- och cykelvägar och till omgivande bostadsområden med flerfamiljshus. I den västra delen finns en förskola. Intill förskolan ansluter en av vägarna till en gång- och cykelbro till Solbergaskogen. I söder ansluter en av vägarna till Apelsinen. Naturmarken består av halvglesa skogspartier med kala bergshällar, tall, lönn och ek. Genom skogspartierna löper upptrampade stigar som kantas av högt gräs och blåbärsris.

Värden

Upplevelse: Lek, promenad, grön oas och picknick.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Området utgör en viktig del av grönstrukturen. Den östra delen av området erbjuder bostadsnära natur och i den västra delen finns öppna gräsytor som möjliggör flexibla aktiviteter. Gång- och cykelvägen är promenadvänlig, välanvänd och knyter samman omgivande bostadsområden och vägar. Den gröna kopplingen mellan området och Solbergaskogen är svag och utgörs endast av gång- och cykelbron. Naturmarken används för naturlek och utgör ett värdefullt komplement till lekplatsen i Apelsinen. Området har en grön koppling mot Västberga i norr. Ny idrottsplats och nya bostäder i Solberga i väster och ny gång- och cykelbro i Västberga i öster kommer sannolikt öka besöksstrycket.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Inom vissa partier är vegetationen hög och tät vilket skapar mörka partier.

Tillgänglighet: Området innehåller nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller nivåskillnader inom vissa partier. Längs gång- och cykelvägarna finns flera parksoffor.



Gång- och cykelväg genom bostadsområde.



1. Gång- och cykelbro, 2. Trappa.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Stärk grönsstrukturen genom att koppla området på ett bättre sätt till Solbergaskogen. Värna om områdets varierande miljöer som erbjuder naturlek och flexibla aktiviteter. Bevara områdets funktion som kommunikationsstråk mellan olika områden och vägar. Förbättra tillgängligheten och öka tryggheten genom kontinuerlig beskärning och borttagning av hög och tät vegetation nära gång- och cykelvägarna. Förbättra intrycket genom att upprusta parkmöbler och belysning. Flytta skräpkorgar så att de är inom räckhåll från parksofforna.



Upptrampad gångstig genom naturmark.



Gång- och cykelväg kantad av gräsytor med träd.

49. Stråk vid Kämpetorpsskolan

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.86 ha.

Innehåll: Längs Älvsjövägen, mellan Juvelerartorget i norr och Kämpetorps bollplan i söder, finns ett långsträckt grönområde kring Kämpetorpsskolan. Genom området löper gång- och cykelvägar över öppna gräsytor med träd och buskage. Längs den östra långsidan kantas området av bostadsområden, Kämpetorpsskolan och en förskola. Mot Älvsjövägen i väster finns bullerplank och höga stängsel. Intill planken finns böljande klippta grässlåtar, med öppen naturmark, träd och buskage. I den norra delen finns en gräsyta med en öppen klipphäll och en elstation. I mitten av området, intill skolan, finns en tunnel som leder över till området Långbro. I slänterna kring tunneln finns kullerstenar. I tunnelns norra del finns en granittrappa som leder upp till en busshållplats. Intill skolan finns en parkeringsficka för bilar som omges av höga träd och buskage.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Gång- och cykelvägen är en promenadvänlig del av Älvsjövägen med varierande miljöer och ett högt besöksstryck av fotgängare och cyklister. Hela området är bullerpåverkat, men vegetationen ger inom vissa partier en visuell och bullermässig barriär mot vägen. Tunneln används bland annat som en skolväg för barnen i skolan och förskolan. Stråket upplevs välskött och ger ett gott intryck. Närmast Juvelerartorget har gång- och cykelvägen en dold och smal entré mellan elstationen och intilliggande villaträdgård. Närmast skolan dras intrycket ner av övervuxna buskage och vattenansamlingar intill tilltäppta brunnar. Närmast Juvelerartorget dras intrycket ner av sly och ogräs. Pågående ombyggnad av skolan kommer öka dess kapacitet, från 350 till 1020 elever. Äldre byggnader kompletteras med två nya undervisningslokaler. I verksamhetsområdet i söder planeras även projektet Kabelverket där cirka 1775 lägenheter, lokaler, förskola, parker, idrottshall och bollplan uppförs i ett befintligt verksamhetsområde. I samband med ombyggnationerna kommer parkstråket ändra utformning och karaktär.



Gång- och cykelväg invid Kämpetorpsskolan.



1. Trappa, 2. Tunnel.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och tunneln. Tunneln är öppen, bred med goda siktlinjer och ljusinsläpp. Närmast parkeringen finns ett högt och tätt buskage vilket försämrar sikten och skapar mörkare partier. Det norra partiet har en god kontakt med intilliggande villor, medan det södra partiet kan upplevas avskärmat under kvälls- och nattetid då verksamheterna är stängda.

Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda och asfalterade. Sittmöjligheter saknas. Stående vatten och grenar som breder ut sig försämrar framkomligheten vid skolans parkeringsplatser.



Bred och öppen tunnel mot Långbro.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som ett viktigt och promenadvänligt kommunikationsstråk längs Älvsjövägen. Pågående om- och tillbyggnad av skolan kommer ändra områdets användning, utformning och karaktär. Förbättra tillgängligheten genom att förbättra avrinningen och klipp buskagen vid parkeringsplatsen. Öka tryggheten genom att förbättra siktlinjerna intill skolan.



Granittrappa, plank och kullerstenar intill Älvsjövägen.

50. Stråk mellan Pliggvägen- Toffelbacken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 3.9 ha.

Innehåll: Mellan Västberga industriområde och Solberga äng finns ett område med naturmark och öppna gräsytor. Naturmarken är skogsklädd med inslag av kala klippållar. I den norra delen innehåller naturmarken glesare och torrare partier. I den nordvästra delen gränsar området till villabebyggelse och i den sydvästra delen till flerbamilshus. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som leder till Skohornsbacken i öster, och Toffelbacken och Pliggvägen i väster. Vägarna kantas av klippta gräsytor, parksoffor och belysning. Från vägarna löper upptrampade gångstigar som genar mot villaträdgårdarna i norr. I öster gränsar området till Västberga begravningsplats.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lek, ro och promenad.

Analys

Gång- och cykelvägarna är välanvända kommunikationsstråk som sammanbinder olika bostadsområden. Ny idrottsplats, nya bostäder i Solberga och ny gång- och cykelbro i Västberga kommer sannolikt öka besöksstrycket. Gräsytorerna är klippta i mjuka böljande former vilket ger varierande och tilltalande miljöer som är anpassade efter de naturliga förutsättningarna.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Det är viktigt att siktlinjerna längs vägarna hålls öppna. Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka.

Tillgänglighet: Inom vissa partier är naturmarken kuperad. Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor utan armstöd.



Gång- och cykelväg kantas av gräsytor och parksoffor.



1. Glesare och torrare naturmark.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som en grönskande koppling mellan bostadsområdena. Anpassa området till ny bebyggelse och ökat besöksstryck. Håll siktlinjerna närmast gång- och cykelvägen öppna.



Upptrampad gångstig.



Öppna och torrare partier närmast Solberga äng i norr.

51. Stråk längs Folkparksvägen

Beskrivning

Karaktär: Park- och naturstråk, 4.5 ha.

Innehåll: Folkparksvägen är ett böljande stråk som förbinder Solbergas södra och norra delar. Vägen leder mellan olika områden med flerfamiljshus. Längs vägen löper en gång- och cykelväg. I den södra och norra delen sluttar vägen svagt upp mot den mellersta delen där det är flackare. Mellan husen och vägen finns separata grönytor som består av öppna gräsytor och kuperad naturmark. I gräsyterna finns klipphällar och högväxta träd, mestadels tallar, björkar och ekar. Naturmarken är tät och innehåller upptrampade stigar. Närmast vägen är naturmarken utglesad och det finns klippta gräsremсор. I den södra och norra delen kantas vägen av lönnar mot den östra sidan.

Värden

Upplevelse: Promenad.


Ekologiska: Ekar.

Analys

Vägen är ett huvudstråk för bilar, cyklister och fotgängare som knyter ihop olika områden och tyngdpunkter. Miljöerna längs vägen varierar mellan öppna gräsytor och slutna naturmarksområden. Mellan den östra och västra sidan av vägen finns flera viktiga gröna stråk att bevara och förstärka. I norr finns ett grönt stråk mellan Solbergaskolan och Kristallparken, där flera barn rör sig dagligen. I den södra delen finns ett viktigt grönt stråk mellan Apelsinen och Solbergaskogen. Vegetationen ramar in och ger vägen en inbjudande karaktär. Längs det mellersta partiet finns parkerade bilar vilket tar över en stor del av vägens intryck. Inom flera partier finns ekbestånd som ger volym och karaktär. Gång- och cykelvägen är mestadels tydlig och separerad från vägen. Men inom vissa partier kan cyklisterna komma i konflikt med bilisterna. Vägen harmoniserar med områdets stadsbild med hus i park med bevarad naturmark intill vägar och korsningar. I takt med att bostäder byggs i närområdet förväntas antalet användare öka.



Vägens södra del från gång- och cykelbro mellan Apelsinen och Solbergaskogen.



1. Stråk mellan Solbergaskolan- Kristallparken, 2. Stråk mellan Apelsinen- Solbergaskogen.

Trygghet: Vägen har en god belysning. Vägen är bred, överblickbar och innehåller inga mörka eller dolda partier. Trafikanterna ger vägen liv och rörelse stora delar av dygnet. Vägen har mestadels en god kontakt med intilliggande bostäder. Vid naturmarken skymms sikten delvis av vegetation.

Tillgänglighet: Vägen innehåller några nivåskillnader som skapar mjuka sluttningar i den södra och norra delen. Längs vägen finns parksoffor i de mellersta och norra partierna. Mittemot Klacktorget och intill Kristalltorget finns handledare längs anslutande gångvägar.



Folkparksvägens norra del i närheten av Kristalltorget.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara vägens värde som kommunikationsstråk med en karakteristisk inramning av grönska som passar in i områdets stadsbild. I samband med nybyggnationer är det viktigt att bevara och förstärka de gröna stråken mellan öst och väst. Tydliggör Kristalltorgets funktion som tyngpunkt genom att placera ett övergångsställe vid den anslutande gångvägen i den södra delen.



Vägens mellersta del från gång- och cykelbro mellan Apelsinen och Solbergaskogen.

52. Stråk öster om Klacktorget

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.55 ha.

Innehåll: Öster om Klacktorget och söder om Solberga äng finns tre separata områden mellan flerfamiljshus och villabebyggelse. Naturmarkerna innehåller höjdskillnader och består av hållmarker och ekbestånd. Den östra delen består av en gång- och cykelväg som löper mellan Solberga äng i norr och Skohornsbacken i söder. Stråket kantas av klippta gräsytor och häckbuskage mot villaträdgårdar. I mitten av stråket finns en yta med naturmark. Genom ytan leder en gång- och cykelväg mot Pliggvägen i väster. Den mellersta är nästan kvadratisk och den västra har en mer långsmal form. Den västra naturmarken är mer sluttande och innehåller en del kala klipphällar. I den västra naturmarkens norra halva finns trappor i granit med handledare i järn som går mellan Klackvägen och Pjäxvägen.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Kulturhistoriska: Trappanläggning.

Analys

Naturmarkerna är antingen för små eller för sluttande för att innehålla några upplevelsevärden. Området fungerar främst som en genväg mellan Solberga äng och Klacktorget. Men de erbjuder en fin promenad och bostadsnära natur. I takt med att nya bostäder och idrottsplats byggs förväntas ett ökat tryck inom området. Intrycket dras ner av ogräs i trapporna.

Trygghet: Belysning saknas. Områdena är branta och igenväxta och har därmed ingen god kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Naturmarken innehåller nivåskillnader och nästan inga upptrampade gångstigar. I den östra delen är naturmarken flackare med asfalterade gång- och cykelvägar. Sittmöjligheter saknas. Trappan saknar ramp och kontrastmarkering. Buskagen längs gång- och cykelvägarna tenderar att växa in över vägen.



Granittrappor genom sluttande naturmark.



1. Trappor; 2. Gång- och cykelväg.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Ta tillvara på områdets värden för promenad och bostadsnära natur och funktion som spridningskorridor för växter och djur. Anpassa till utveckling av omgivningen med ändrat behov och besöksstryck. Förbättra tillgängligheten genom att komplettera trapporna med ramper och kontrastmarkeringar. Förbättra tryggheten genom att införskaffa belysning. Förbättra intrycket genom att ta bort rishögar, sly och ogräs.



Trottoar utmed området.



Skogsklädda partier.

53. Stråk vid Lerkrogsvägen- Safirgränd

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.4 ha.

Innehåll: Mellan Lerkrogsvägen och Safirgränd finns ett område kring ett radhusområde. Söder om ytan ligger Solbergaskolan och i öster ligger Västberga industriområde. Radhusområdet är beläget närmast Lerkrogsvägen i mitten av ytan. Väster om radhusen är naturmarken kuperad och består av en skogsklädd höjd med kala klippfällar, ekar och tallar. Nedanför radhusen sluttar naturmarken ner mot Lerkrogsvägen i öster. Närmast Lerkrogsvägen är naturmarken planare, öppnare och har större inslag av öppna gräsytor. På gräsyterna finns parksoffor. Mellan vägen och radhusen löper upptrampade stigar. Söder om radhusen finns en bred klippt gräsyta med ett ekbestånd närmast vägen. Genom naturmarkens södra del löper en gång- och cykelväg mot Safirvägen i norr och Solbergaskolan i söder. Längs gång- och cykelvägen finns belysning och parksoffor. Mot Lerkrogsvägen finns en anslutande gångväg med trappor i granit.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.

Ekologiska: Värdefull ekmiljö.

Analys

Området som ligger väster om radhusen är kuperat och innehåller få upplevelsevärden. Från Safirgränd leder en stig upp till en öppen höjd med utsikt över Västberga industriområde. Området är starkt bullerpåverkat av Södertäljevägen. Gång- och cykelvägarna i den södra delen är promenadvänliga. Naturmarken fungerar som en visuell och bullermässig barriär mot Västberga industriområde och Södertäljevägen.



Trappa från Lerkrogsvägen som ansluter till gång- och cykelväg i väster.



1. Skogsklädd höjd, 2. Trappor, 3. Värdefull ekmiljö.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Naturmarkens norra del är kuperad, igenväxt och används som ett tillhåll. Även i den södra delen finns igenväxta partier som kan bli mörka.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Den norra delen är mest kuperad och innehåller endast upptrampade gångstigar. Gång- och cykelvägen innehåller färre nivåskillnader och är asfalterad. Det finns flera parksoffor. Trapporna saknar ramper.



Värdefull ekmiljö i den södra delen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion barriär mot industriområdet. Förbättra intrycket genom att klottersanera möbler och rensa ogräs i trapporna.



Gång- och cykelväg mot Safirgränd.

54. Stråk söder om Kristalltorget

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.35 ha.

Innehåll: Söder om Kristalltorget finns ett område som består av naturmark och klippta gräsytor. Genom området löper ett nät av gångvägar från Kristalltorget. Vägarna leder till Solbergaskogen och Rubinvägen i väster och till Kristallvägen i norr och söder. Gångvägarna kantas av klippta gräsremсор och buskage. Mot Rubinvägen i väster innehåller gångvägen flera nivåskillnader och löper mellan två flerfamiljshus. Mot Kristallvägen finns en trappa i granit placerad invid en öppen klippställ. I öster finns en genväg mot Folkparksvägen genom ett parti av tätare skogsklädd naturmark. Längs Folkparksvägen finns en sänka med igenvuxen naturmark som kantas av en bergshöjd i väster. I naturmarken finns olika slags träd, bland annat lönn, asp och ek.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Området erbjuder bostadsnära natur med varierande miljöer som används för promenader och naturlek. Naturmarken i den östra delen är ett viktigt element för Folkparksvägens karaktär samtidigt som den utgör en god visuell och bullermässig barriär mellan vägarna och bostäderna. Vissa delar av området är igenvuxna och otillgängliga. Intrycket försämras av sly och ogräs. Den norra delen av naturmarken ger en tilltalande inramning till Kristalltorget. Längs Kristallvägen och Folkparksvägen i den östra delen planeras ett 80-tal nya bostäder i lamellhus. Mellan den nya och den befintliga bebyggelsen kommer naturmark sparas i största möjliga mån med syfte att anknyta till Solbergas karaktär "hus i park".

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna. Framförallt vid Kristallvägen skymmer vegetationen siktlinjer och skapar mörkare partier.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är breda och asfalterade. Vid Rubinvägen finns handledare längs den sluttande gångvägen. Trappan i den södra delen saknar ramp. Sittmöjligheter saknas.



Gångväg mellan Kristalltorget, Kristallvägen och Rubinvägen.




1. Ledstång utmed slänt, 2. Trappa.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa stråket till den nya bebyggelsen i närområdet. Öka tryggheten genom att beskära eller ta bort vegetation som försämrar sikten och skapar mörka partier intill gångvägarna.



Naturmark intill Folkparksvägen.



Trappa från Kristallvägen.

55. Stråk nordost om Kristallparken

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.4 ha.

Innehåll: Mellan Folkparksvägen i öster och Kristallparken i väster finns ett område med naturmark och gräsytor. Området kantas av av flerfamiljshus. Genom området löper en gång- och cykelväg med belysning och parksoffor. Närmast vägen finns klippta gräsremсор. På andra sidan Folkparksvägen fortsätter vägen mot bland annat Solbergaskolan. Naturmarken innehåller mer höglänta partier med bland annat tall, ljung och blåbärsris. På höjden är vegetationen glesare och i sluttningarna finns mer inslag av sly och buskage. Närmast Folkparksvägen i öster och Kristallparken i sydväst kantas naturmarken av flacka, öppna och klippta gräsytor med en del kala klippvallar. Närmast Kristallparken finns inslag av träd. I den norra delen, närmast Kristallvägen finns ett parti naturmark. Mellan ytorna med naturmark finns en upptrampad gångstig som genar över det norra hörnet.

Värden


Upplevelse: Lek och promenad.

Analys

Stråken och området ingår i ett grönt samband som sträcker sig till den andra sidan av Folkparksvägen mot Solbergaskolan. Stråket kopplar samman olika områden och inbjuder till naturlek och promenader längs Folkparksvägen. Stråket är centralt för och används dagligen av flera skolbarn eftersom det sammanbinder skolan med Kristallparken. Längs gångvägarna finns kvarlämnade rishögar som drar ner intrycket. Området fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan bostadskvarteren och Folkparksvägen. Området är karaktärsskapande och en viktig del av Folkparksvägens och Solbergas identitet.



Gång- och cykelväg genom trädbevuxen naturmark.



1. Genande stig, 2. Gång- och cykelväg.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Det är viktigt att vegetationen kring stråket hålls öppen för att hålla siktlinjer öppna. Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Kontakten med Folkparksvägen är viktigt för att området ska upplevas tryggt. Den södra delen närmast Kristallparken har en god kontakt med intilliggande bostadskvarter.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få nivåskillnader. Det finns flera parksoffor längs stråken.



Öppna gräsytor närmast Folkparksvägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Hålla området välskött och inbjudande. Förbättra siktlinjer och förbättra intrycket genom att ta bort rishögar.



Höglänt parti med tallar, ljung och blåbärsris.

56. Stråk vid Folkparks- Lerkrogsvägen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1,9 ha.

Innehåll: Mellan Folkparksvägen och Lerkrogsvägen finns en gång- och cykelväg som leder mot Solberga äng i öster. Kring vägen finns öppna gräsytor som kantas av naturmark. Naturmarken är böljande, skogsklädd och domineras av ek, björk och tall. I naturmarken finns inslag av öppna bergshällar. Gräsytorna är belägna intill Västberga industriområde i öster.

I områdets sydvästra del, närmast Folkparksvägen och Klackvägen planeras nya bostäder och en lekplats.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lek, bollspel och promenad.


Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Planerad bebyggelse i närområdet kommer på sikt att förändra dess utformning och användning. I planerna för närområdet kommer cirka 370 nya lägenheter och en lekplats att byggas i den västra delen. I öster kommer bollplaner, löparbanor, längdhoppsgrop, boule- och kulstöttningsbana, multisportplan, omklädningsbyggnad, klubbhus, parkering och en läktare att uppföras. Området fungerar idag som en grön koppling mellan Solberga äng i öster och Solbergaskogen i väster. Området innehåller varierande miljöer. Naturmarken ramar in området och fungerar som en god visuell barriär mot industriområdet. I naturmarken finns stora uppvuxna träd som ger volym och karaktär till platsen. Gräsytorna möjliggör flexibla aktiviteter. Området innehåller få funktioner och värden som lockar besökare. Intrycket dras ner av nedklottrade parkmöbler och rostiga belysningsstolpar.



Gräsytor intill skogsklädda partier.



1. Planerad lekplats.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. I den södra delen finns hög och tät vegetation som skapar dolda och mörka partier. Naturmarken är kuperad och skogsklädd vilket försämrar områdets kontakt med omgivningen. Gräsyterna intill industriområdet kan upplevas dolda och avskilda när verksamheterna är stängda.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. De asfalterade gång- och cykelvägarna är asfalterade, breda och innehåller få nivåskillnader. Längs vägarna finns flera parksoffor utan armstöd.



Gång- och cykelväg mot Klacktorget och Folkparksvägen.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa området efter ny planerad bebyggelse och en tätare stad. Bevara områdets funktion som en grön koppling mellan olika områden. Det nya området bör spegla och passa in i Solbergas stadsbild med bevarade skogsklädda öar och naturkullar. Ta tillvara på naturmarkernas funktion som visuell barriär mot industriområdet.

57. Grönytor söder om Kontrollvägen

Beskrivning

Karaktär och storlek: Övriga gröna friytor.

Innehåll: Där Kontrollvägen möter Älvsjövägen finns ett naturområde längs Kontrollvägens södra sida. I söder kantas området av villaträdgårdar. Närmast vägen finns klippta gräsytor. Naturmarken är kuperad, särskilt i den västra delen, där det finns branta sluttningar mot vägen. I den östra delen finns öppen naturmark med buskage. Två gång- och cykelvägar förbinder Örhängevägen med Kontrollvägen. Den östra vägen ansluter till en busshållplats. I den västra delen av området finns buskage och träd, bland annat tallar och ekar. Vid de brantaste sluttningarna finns stängsel. Närmast Älvsjövägen finns en nedsänkt klippt gräsyta med uppvuxna lönnar.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö.

Analys


Området är starkt bullerpåverkat från Södertäljevägen i norr. Området fungerar som en grönskande visuell och bullermässig barriär mellan villaträdgårdarna och vägarna. På klippan i den västra delen har man utsikt över omgivande vägar. Intrycket dras ner av högt ogräs i slänterna. Sikten försämras på grund av friväxande buskage och sly som står nära vägarna.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Den östra delen har en god kontakt med villorna och vägen, medan höjden i den västra delen kan upplevas avskärmd. Partiet närmast Älvsjövägen är flackare och har en bättre kontakt med vägen.

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas.



Utsikt från höjden i den västra delen.



1. Nedsänkt gräsyta, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Busshållplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som en grönskande visuell och bullermässig barriär. Förbättra siktlinjer genom att ta bort sly och buskage som väller in över gång- och cykelvägarna.



Gräsklädd glänta och ekar på höjden.



Nedsänkt gräsyta med lönnar närmast Älvsjövägen.

58. Grönytor längs Södertäljevägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor.


Innehåll: Där Södertäljevägen möter Älvsjövägen finns tre separata gröna friitor. Den östra delen består av böljande klippta gräsytor med träd och buskage. Den mellersta delen är en triangelformad yta med en öppen klippt gräsyta. Den västra delen består av ett område med hållmarksskog och kala klipphällar. Naturmarken kantas av klippta gräsremсор närmast vägarna. På höjden av naturmarken finns ytterligare en gräsyta med en mindre verksamhetsbyggnad.

Analys

Ytorna skapar en tilltalande, varierande och funktionell vägmiljö kring Södertäljevägen. Ytorna fungerar som en visuell barriär mot Södertäljevägen, men hela området är bullerpåverkat.



Böljande klippta gräsytor med träd.



Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.

59. Grönytor norr om Kontrollvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor.


Innehåll: Längs Kontrollvägens norra del finns grönytor som sluttar mot söder. Ytorna består av öppen naturmark med träd, högt ogräs och inslag av bergshällar. Närmast vägen finns inom vissa partier klippta gräsremsor. I den östra och västra delen finns tunnlar mot Hägersten i norr.

Analys

Grönytorna skapar en inbjudande och funktionell vägmiljö kring Kontrollvägen. Grönytorna fungerar som en visuell barriär mot Södertäljevägen, men hela området är bullerpåverkat. Det är viktigt att tunnlar mot Hägersten hålls välskötta eftersom många människor rör sig där.



Slanter med träd utmed Kontrollvägens mellersta del.



1. Tunnel i den västra delen, 2. Tunnel i den östra delen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.

60. Grönytor längs Örhängevägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor (Gatumark).


Innehåll: Längs Örhängevägen finns smala grönytor. Längs den södra delens västra sida finns smala gräsremsor mellan gatan och villaträdgårdarnas häckbuskage. Gräsremsor finns även vid vägens norra del längs den södra sidan. Remsorna är på denna sida bredare och i mitten av ytan står två askar.

Analys

Grönytorna är välskötta och ger gatan en inbjudande karaktär. Skötseln försvåras av infarter och stuprör.



Smala gräsremsor längs villaträdgårdar.



1. Smala grönytor.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.

61. Grönytor längs Kedjevägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).

Innehåll: Längs Kedjevägens västra sida finns smala grönytor med ogräs mellan gatan och villaträdgårdarnas häckbuskage.

Analys

Grönytorna är smala och svårskötta. I ytorna växer ogräs vilket drar ner intrycket. Det vore bättre om trottoaren kunde breddas så att den möter häckbuskagen. Vissa av ytorna sköts eventuellt av villaägarna.



Smala gräsremsor intill trottoar.



1. Smala grönytor.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket genom att höja skötselintensiviteten. Underlätta skötseln genom att bredda trottoaren så att den möter häckbuskagen.

62. Grönytor längs Brudkronevägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.


Innehåll: Längs Brudkronevägens västra sida finns smala gräsremsor mellan gatan och villaträdgårdarnas häckbuskage.

Analys

Grönytorna är välskötta och ger gatan en inbjudande karaktär. Det är möjligt att vissa av ytorna sköts av villägarna.



Smala gräsremsor kantade av buskage.



1. Smala grönytor.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.

63. Grönytor längs Juvelerarvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (även gatumark).

Innehåll: Längs Juvelerarvägen finns tre separata gröna friytor. Den norra och den södra består av öppna klippta gräsremsor längs villatradgårdar och häckbuskage. På den södra ytan finns en busshållplats och en postlåda. I den norra ytan finns flera friväxande buskage. Den mellersta ytan är formad som en triangulär spets mellan Juvelerarvägen och Kedjevägen. I den norra delen gränsar ytan mot friväxande buskage intill två villatradgårdar. Längs buskagen finns en elledning. Resterande delen av ytan består av en klippt gräsyta. I spetsen närmast vägarna finns en sneddande trottoar som ringar in ett slyuppslag i spetsen av ytan. Intill finns en föreningsmeddelandetavla.

Analys

Den triangulära ytan bildar ett öppet och ljust parti i de tätbebyggda villakvarteren. Ytan gör området mer orienterbart och kan fungera som en mötesplats. Den asfalterade spetsen har ett otydligt syfte och sammanhang.



Triangelformad yta i den mellersta delen.



1. Föreningsmeddelandetavla, 2. Busshållplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Utveckla den triangulära ytan till en mer inbjudande mötesplats med sittmöjligheter.

64. Grönytor längs Armorstvägen

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friitor.


Innehåll: Armorstvägen är formad som ett T som ansluter till Götalandsvägen i väster. I söder ansluter Armorstvägen till den norra platsbildningen vid Lerkrogsparken. I norr ansluter vägen till en gång- och cykelväg som leder till Solbergaskogen. Utmed vägen finns olika industri- och kontorsbyggnader med lastzoner. Närmast byggnaderna finns öppna klippta gräsytor med rader av träd. Trädraderna består av lönnar, körsbärsträd och popplar.

Analys

Vägen är en grön koppling mellan Solbergaskogen, Lerkrogsparken och Prästgårdsparken. Vägen sammanlänkar industriområdet med centrum i öster. Kavlifabriken är ett känt och identitetsskapande element i stadsdelen. Industriområdet är centralt beläget i Älvsjö men ger inget stadsmässigt intryck. De breda gatorna ger ett storskaligt intryck som inte inbjuder till vistelse och folkliv. Under kvällstid är verksamheterna stängda, vilket ger området ett ödsligt intryck. På sikt kommer verksamheterna att ersättas med bostadshus med 535 lägenheter. I samband med detta kommer vägen utformas som en dubbelsidig allégata med trottoar och cykelställ. Vägen kommer även kantas av förgårdsmark mot de nya huskropparna.



Öppna gräsytor med rader av träd.



1. Gång- och cykelväg mot Solbergaskogen, 2. Platsbildning vid Lerkrogsparken.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla till en levande och integrerad del av stadsdelen. Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Skapa mer inbjudande mötesplatser och anpassa området till fotgängare och cyklister som tar sig mellan områdena. Minska gatans bredd och för in mer grönska för att stärka det gröna sambandet mellan parkerna och skogen.

65. Grönytor längs Götalandsvägen

Historik

Götalandsväg har anor sedan Vikingatiden och har en gång varit den största vägen som leder söderut. Vägdragningen utgick från naturens förutsättningar och drogs över så torra områden som möjligt. Samtidigt bevarades värdefulla åkermarker.

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.

Innehåll: Götalandsvägen kantas mestadels av klippta gräsremsor med rader av lönnar. I den västra delen finns en parksoffa. I den östra delen gränsar området mot flera parkeringsplatser som är belägna bakom refuger med träd och buskage. Längs de södra fasaderna finns parkeringsfickor mellan refuger med nya trädplanteringar med kärrekar.

Analys

Stråket är ett välanvänt kommunikationsstråk för fotgängare och cyklister. Vid villorna är grönyterna bredare och har en mer inbjudande karaktär.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Lyft fram vägens historiska värde och utveckla till en mer stadsmässig och inbjudande miljö för fotgängare och cyklister. Tillför mer grönska som stärker det gröna sambandet mellan de östra och västra delarna. Utveckla tillsammans med Centrumstråket som löper parallellt norr om vägen genom att se över kopplingar och infarter.



Gång- och cykelväg mellan grönytor och trädplanteringar i den västra delen.



1. Smala gräsremsor, 2. Refuger med träd och buskage.

66. Grönytor längs Toffelbacken

Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor.


Innehåll: Vid Toffelbackens östra sida finns en grönyta som består av trädbevuxen naturmark i norr och en klippt gräsyta i söder. På gräsytan löper en upptrampad gångstig längs en rad tallar närmast vägen. Öster om gräsytan finns ett stängsel längs en brant sprängd klippvägg mot spårområdet.

Analys

Den upptrampade gångstigen tyder på att det finns ett behov av en trottoar, trots att det finns en längs den västra sidan om vägen. Toffelbackens läge som ett trappsteg mellan sprängda klippväggar ger en intressant karaktär med utsikt över spårområdet.



Upptrampad gångstig och tallar på gräsyta.



1. Trädbevuxen naturmark.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra tillgängligheten genom att anlägga en trottoar som leder bort till parkeringsplatsen norr om ytan.

