

Beskrivning park för park och gröna gaturum Juni 2017



Beställare

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Projektgrupp

Fredrik Ekroth, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, projektledare

Britt Mattsson, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

My Peensalu, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Referenspersoner

Henri Dehaim, trafikkontoret

Helena Åkerlindh, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Christian Karlsson, exploateringskontoret

Kristina Dunker, stadsbyggnadskontoret

Konsulter

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB:

Viktoria Arvidsson, Landskapsarkitekt

Fredrik Dunér, Landskapsarkitekt

Oskar Mellegård, Landskapsarkitekt

Johanna Rydberg, Landskapsarkitekt

Fotografier, kartor och illustrationer

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, där ej annat anges.

Omslagsbild: Klas Fahlén

Tryck

Edita Bobergs AB

Antagen i Kungsholmens stadsdelsnämnd 15 juni 2017.

Parken i den växande staden

Stockholm är en av Europas mest attraktiva huvudstäder, och hela stockholmsregionen växer kraftigt. Bara inom Stockholms stad har befolkningen de senaste åren ökat med 10 000 personer varje år. Fram till cirka år 2020 beräknas staden växa till en miljonstad.

Parkens roll i den växande staden har hamnat mer i fokus och nyttjandet av stadens offentliga rum har ökat påtagligt. Mycket pekar på att parkernas och naturens betydelse som mötesplatser och som platser för rekreation och återhämtning kommer att fortsätta öka i takt med att staden växer och att fler människor bor allt tätare. Med en klimatutveckling som ger högre temperaturer och ett förändrat nederbördsmonster får stadens närnatur, dess parker och gatornas grönska en allt viktigare roll för att vi överhuvudtaget ska kunna leva och må bra i staden. Stadens parker, natur och vatten fungerar som en livsviktig grön och blå infrastruktur som bland annat renar vatten, dämpar buller och reglerar temperaturen.

För Kungsholmen innebär det här att parker och offentliga rum behöver bli mer flexibla och fungera på många olika sätt, under olika tider på dygnet och året. Samnyttjande av ytor kommer att bli ännu viktigare, och behovet av drift och skötsel kommer att öka då vi blir fler som använder de offentliga rummen. Det innebär också att grönskan i stadsdelsområdets parker och gaturum behöver värnas, kopplas ihop bättre och utvecklas vidare för att fortsatt kunna leverera livsnödvändiga ekosystemtjänster och bidra till en attraktiv och hållbar stad.



Parkerna är viktiga andrum för stadens invånare. Bild från Grubbensdammen, Kungsholms strandstig.

Bakgrund

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 2006 arbetar Stockholms stad med att ta fram lokala parkplaner för stadens samtliga stadsdelsområden. Parkplanerna utgör vägledande dokument som beskriver hur parker, bostadsnära natur och gröna gaturum inom stadsdelsområdena ska vårdas och utvecklas för framtiden.

Parkplan Kungsholmen är uppdelad i två delar. Parkplan Kungsholmen Del 1 beskriver övergripande strategier för parkutvecklingen inom stadsdelsområdet. Här redovisas hur de ekologiska sambanden ser ut och var de rekreativa och kulturhistoriska värdena finns. Parkplan Kungsholmen Del 2 beskriver och analyserar stadsdelsområdets samtliga parker avseende historik, innehåll, karaktär och värden. Även strategier för utveckling av respektive park presenteras.

Parkplan Kungsholmen omfattar parker och gröna gaturum som ägs och förvaltas av Stockholms stad. Hela stadsdelsområdet Kungsholmen med Stora och Lilla Essingen ingår i parkplanen.

Parkplanen ses över i sin helhet med ett intervall på mellan 5–10 år.

Planeringsunderlag

Följande strategi- och styrdokument har utgjort viktiga underlag för framtagandet av Parkplan Kungsholmen. Vid förändringar och fortsatt arbete med Kungsholmens parker bör likvärdigt planeringsunderlag beaktas.

Översiktsplan för Stockholm

Stockholms översiktsplan utgör ett viktigt styrdokument. I översiktsplanen pekas stadsutvecklingsstrategier ut för en hållbar tillväxt i strävan att nå stadens långsiktiga mål. Förslag till ny översiktsplan har tagits fram och samråd genomfördes december 2016 till januari 2017.

Grönare Stockholm


Strategidokumentet Grönare Stockholm, som antogs av kommunfullmäktige 2017, beskriver riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Dokumentet tydliggör hur stadens nämnder, bolagsstyrelser och tjänstemän ska arbeta långsiktigt med parker och naturområden. Grönare Stockholm har många beröringspunkter med systerdokumentet Arkitektur Stockholm, som beskriver stadens strategier för gestaltning av byggnader och offentliga rum.

Stockholms stads miljöprogram

Miljöprogrammet visar stadens ambitioner inom miljöområdet avseende mark- och vattenanvändning. Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 innehåller sex miljömål och 30 delmål som staden ska uppfylla.

Sociotopkartan

Sociotopkartan och Sociotophandboken från 2003 beskriver och analyserar upplevelsevärden inom gröna friytor i Stockholms stad. En uppdatering av Sociotopkartan genomfördes 2014.



Stadens styrdokument och planeringsunderlag avseende park- och naturmark

Läsanvisning

Den här delen av Parkplan Kungsholmen omfattar beskrivningar och analyser av varje park eller grön plats som enligt gällande detaljplaner utgör park- eller gatumark inom stadsdelsområdet. Samtliga parker och gröna gaturum har delats in i totalt fjorton parkkaraktärer. Klassificeringen baseras på platsernas funktion och karaktär. Parkkaraktärerna beskrivs utförligare i parkplanens första del under kapitlet Kungsholmens gröna karaktär.









För varje park och grön plats som presenteras i Parkplan Kungsholmen Del 2 redogörs för följande delar:

- *Historik* – Här beskrivs parkens/platsens historiska utveckling.
- *Beskrivning* – Här anges parkens/platsens karaktär, storlek och innehåll.
- *Analys* – Här beskrivs parkens/platsens upplevelsevärden samt aspekterna trygghet, tillgänglighet och besöksstryck, där detta är relevant.
- *Utveckla & värna* – Här anges de aspekter som ska utgöra utgångspunkt, huvudinriktning och målbild i all förvaltning och utveckling av den aktuella parken/platsen. I faktarutan till höger beskrivs de åtta aspekterna närmare.

Alla kartutsnitt är orienterade med norr uppåt.

Parkplan Kungsholmen Del 2 är uppdelad på två dokument; Parkplan Kungsholmen Del 2.1 och Parkplan Kungsholmen Del 2.2.

Utveckla & värna

 Skönhet	 Kopplingar
 Kulturhistoria	 Rofyllighet
 Aktiviteter & lek	 Slitagetålighet
 Trygghet & tillgänglighet	 Ekosystem

Skönhet står här för harmoni och balans. Här är det viktigt att värna balansen mellan platsens olika delar och ge särskilt utrymme för exempelvis vackra utblickar och inslag som blomsterplanteringar och konst.

Kulturhistoria Platser eller områden som är särskilt betydelsefulla på grund av sina kulturhistoriska värden ska utvecklas och vårdas så att dessa värnas och förstärks.

Aktiviteter och lek anger utveckling av både befintliga och möjliga lek- och aktivitetsmiljöer. Det kan vara gröna platser som ligger inom områden där det råder brist på lek och andra aktivitetsytor, eller parker där befintliga lekvärden behöver värnas och utvecklas.

Trygghet och tillgänglighet är en aspekt som ska beaktas överallt i staden, men anges här särskilt för platser med uppenbara brister eller där hinder enkelt kan avhjälpas.

Kopplingar anger här betydelsen av att utveckla och värna kopplingar mellan en park och omgivande gröna stråk och platser.

Rofyllighet Rofyllda platser har ett särskilt värde i den täta och aktiva innerstaden. Detta värde är viktigt att värna när parker och grönområden ska utvecklas och när staden växer.

Slitagetålighet Platser eller områden som ska klara ett högt besöksstryck måste utvecklas för att tåla hårt slitage, exempelvis genom robusta gräsytor, tydliga avgränsningar mot planteringsytor och konstbevattningsytor.

Ekosystem anger möjligheten att förstärka grönstrukturens ekologiska funktioner såsom förbättrade gröna samband, öppen dagvattenhantering och infiltration, utveckling av biotoper, större artvariationer med mera.

Innehållsförteckning – Del 2.1

Översiktskarta	8		
Stadsparker	10		
Fredhällsparken – västra	11		
Fredhällsparken – östra	13		
Konradsbergsparken	15		
Kristinebergs slottspark	17		
Kristinebergs strandpark	21		
Rålbmsbshovsparken	23		
Bergsparker	27		
Kronobergsparken	28		
Kvartersparker	30		
Disponentparken	31		
Fredhällsgatans kvarterspark	32		
Grubbensparken och Grubbens trädgård	34		
Karlfeldtsparken	36		
Kungsholms strand – kvarterspark	38		
Lidnersplan	39		
Nelly Sachs park	40		
Norr Mälarstrands gårdar: Chapmansgården	42		
Norr Mälarstrands gårdar: Fågelbärsgården	44		
Norr Mälarstrands gårdar: Jaktvarvsgården	46		
Norr Mälarstrands gårdar: Pontonjärgården	48		
Norr Mälarstrands gårdar: Rinmansgården	50		
Polishusparken	52		
Pontonjärparken	54		
Rudbecksparken	56		
Sankt Göransparken	58		
Serafimerparken	60		
Signalparken	62		
Spårvägsparken	64		
Stenkullaparken	66		
		Strålgatans kvartersparker	68
		Sven Wallanders park	70
		Sysslomansparken	72
		Vängåvan	74
		Parktorg	76
		Essinge Brogata	77
		Essingetorget	78
		Fridhemsplan	80
		Kungsholms hamnplan	82
		Kungsholmstorg	84
		Kungsklippans parktorg	86
		Luxtorget	88
		Thorildsplan	90
		Tvärbaneplan	92
		Västerbroplan	93
		Fickparker	94
		Holmiaparken	95
		John Ericssonsgatan/Pontonjärgatan	97
		Kungsholms strand/Igeldammsgatan	99
		Pipers ficka	101
		Plättlaggen	103
		Kaj- & strandparker	105
		Adlerbethsgatans strand	106
		Broparken	108
		Essinge strandstig	110
		Essingeviken	112
		Hornsbergs strandpark	113
		Kungsholms strandstig – västra	115
		Kungsholms strandstig – östra	118
		Kungsholms strandstig – Kungsbro strand	120
		Kungsholms strandstig – Serafimerstranden	122
		Källbergsvägen	124
		Lilla Essingens norra strandstråk	125
		Luxparken	127
		Luxviken	129
		Mariebergsparken	131
		Norr Mälarstrands parkstråk	133
		Norr Mälarstrands kajstråk	136
		Primusparken – västra	138
		Primusparken – östra	140
		Smedsudden	142
		Värdshusparken	144
		Källor	146

Innehållsförteckning – Del 2.2

Översiktskarta 155

Naturparker 157

Aluddsparken	158
Eknäsparken	160
Fredhällsklipporna	162
Kristinebergshöjden	165
Kristinebergsklipporna	167
Kristinebergsparken	169
Kungsklippan Stora Essingen	171
Oxhålsberget	173
Stadshagsklippan	175

Naturkvarter 177

Essingeringen	178
Josefinavägen/Gamla Essinge broväg	179
Luxgatan	180
Orvar Odds väg/Stagneliusvägen	181
Snoilskyvägen/Orvar Odds väg	182
Stagneliusvägen/Atterbomsvägen	183
Stenkullavägen	185
Strålgatans södra sida	186
Svarvargatan/Industrigatan	187
Vänskapsparken	189

Park- och naturstråk 191

Drottningholmsvägen mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken	192
Fyrverkarbackens park- och naturstråk	194
Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan	196
Lindhagensterrassen	198
Love Almqvists väg	199
Nordenflychtsvägen	201
Rålambsvägens parkstråk	203

Parkgator 205

Ola Hanssonsgatan	206
Rålambsvägen	207

Gatuplanteringar 208

Badstrandsvägen/Essinge Kyrkväg	209
Drottningholmsvägens östra del	210
Essingestråkets västra del	212
Fridhemsgatan	213
Hantverkargatan vid Sankt Eriksgatan	214
Hjalmar Söderbergs Väg	215
Industrigatan	216
Jaktvarvsplan	217
John Bergs plan	218
Kungsbroplan	220
Kungsholms strand	221
Kungsklippan gatuplantering	222
Lindhagensgatan	224
Messeniusgatan	225
Olof Gjördingsgatan	226
Parmmätargatan	227
Polhemsgatan	228
Serafimergränd	229
Stadshagsplan	230

Trappanläggningar 231

Essinge Högväg	232
Jeppes trappor	233
Kaplanstrappan	235

Övriga parkytor 237

Brovaktarparken	238
Essingeringen/Flottbrovägen	240
Gamla Essinge broväg	241

Lindhagensplan	242
Junohällsvägen	243
Segelbåtsvägen	244
Tranebergsbron	245

Källor 247

Översiktskarta

Kungsholmens parker och gröna gaturum

Östra Kungsholmen

1. Drottningholmsvägens östra del (s.210)
2. Fridhemsgatan (s.213)
3. Fridhemsplan
4. Grubbensparken och Grubbens trädgård
5. Hantverkargatan vid Sankt Eriksgatan (s.214)
6. Industrigatan (s.216)
7. Jaktvarvsplan (s.217)
8. Jeppes trappor (s.233)
9. John Ericssonsgatan/Pontonjärgatan
10. Kaplanstrappan (s.235)
11. Kronobergsparken
12. Kungsbroplan (s.220)
13. Kungsholms hamnplan
14. Kungsholms strand (s.221)
15. Kungsholms strand, kvarterspark
16. Kungsholms strand/Igeldammsgatan
17. Kungsholms strandstig - Kungsbrostrand
18. Kungsholms strandstig - Serafimerstranden
19. Kungsholms strandstig - västra
20. Kungsholms strandstig - östra
21. Kungsholmstorg
22. Kungsklippan gatuplantering (s.222)
23. Kungsklippan parktorg
24. Norr Mälarstrands gårdar: Chapmansgården
25. Norr Mälarstrands gårdar: Fågelbärsgården
26. Norr Mälarstrands gårdar: Jaktvarvsgården
27. Norr Mälarstrands gårdar: Pontonjärgården
28. Norr Mälarstrands gårdar: Rinmansgården
29. Norr Mälarstrands kajstråk
30. Norr Mälarstrands parkstråk

31. Olof Gjördingsgatan (s.226)
32. Parmmätargatan (s.227)
33. Pipers ficka
34. Plättlaggen
35. Polhemsgatan (s.228)
36. Polishusparken
37. Pontonjärgatan
38. Serafimergränd (s.229)
39. Serafimerparken
40. Svarvargatan/Industrigatan (s.187)
41. Sven Wallanders park
42. Sysslomansparken

Västra Kungsholmen

43. Brovaktarparken (s.238)
44. Hjalmar Söderbergs väg (s.215)
45. Holmiaparken
46. Hornsbergs strandpark
47. John Bergs plan (s.218)
48. Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan (s.196)
49. Kristinebergshöjden (s.165)
50. Kristinebergsklipporna (s.167)
51. Kristinebergsparken (s.169)
52. Kristinebergs slottspark
53. Kristinebergs strandpark
54. Lidnersplan
55. Lindhagensgatan (s.224)
56. Lindhagensplan (s.242)
57. Lindhagensterrassen (s.198)
58. Love Almqvists väg (s.199)
59. Nelly Sachs park
60. Nordenflychtsvägen (s.201)
61. Ola Hanssonsgatan (s.206)
62. Sankt Göransparken
63. Stadshagsklippan (s.175)
64. Stadshagsplan (s.230)
65. Thorildsplan
66. Tranebergsbrons landfäste (s.245)

Fredhäll/Marieberg

67. Adlerbethsgatans strand
68. Drottningholmsvägen mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken (s.192)
69. Fredhällsgatans kvarterspark
70. Fredhällsklipporna (s.162)
71. Fredhällsparken - västra
72. Fredhällsparken - östra
73. Fyrverkarbackens park- och naturstråk (s.194)
74. Karlfeldtsparken
75. Konradsbergsparken
76. Mariebergsparken
77. Messeniusgatan (s.225)
78. Orvar Odds väg/Stagneliusvägen (s.181)
79. Rudbecksparken
80. Rålambshovsparken
81. Rålambsvägen (s.207)
82. Rålambsvägens parkstråk (s.203)
83. Signalparken
84. Smedsudden
85. Snoilskyvägen/Orvar Odds väg (s.182)
86. Spårvägssparken
87. Stagneliusvägen/Atterbomsvägen (s.183)
88. Västerbroplan

Lilla Essingen

89. Disponentparken
90. Essinge Brogata
91. Gamla Essinge broväg (s.241)
92. Josefinavägen/Gamla Essinge broväg (s.179)
93. Lilla Essingens norra strandstråk
94. Luxgatan (s.180)
95. Luxparken
96. Luxtorget
97. Luxviken
98. Primusparken västra


99. Primusparken östra
100. Strålgatans kvartersparker
101. Strålgatans södra sida (s.186)

Stora Essingen

102. Aluddsparken (s.158)
103. Badstrandsvägen/Essinge Kyrkväg (s.209)
104. Broparken
105. Eknäsparken (s.160)
106. Essinge Högväg (s.232)
107. Essingeringen (s.178)
108. Essingeringen/Flottbrovägen (s.240)
109. Essinge strandstig
110. Essingestråkets västra del (s.212)
111. Essingetorget
112. Essingeviken
113. Junohällsvägen (s.243)
114. Kungsklippan Stora Essingen (s.171)
115. Källbergsvägen
116. Oxhålsberget (s.173)
117. Segelbåtsvägen (s.244)
118. Stenkullaparken
119. Stenkullavägen (s.185)
120. Tvärbaneplan
121. Vängåvan
122. Vänskapsparken (s.189)
123. Vårdshusparken

I översiktskartan och i förteckningen ovan är samtliga parker i Parkplan Kungsholmen Del 2.1 och Del 2.2 markerade och listade.

Parker/platser som beskrivs i detta dokument är i förteckningen utskrivna i svart text och med sidhänvisning inom parentes.



Västra Kungsholmen

Östra Kungsholmen

Fredhäll/Marieberg

Lilla Essingen

Stora Essingen

Naturparker

Park med naturkaraktär

Bild från Fredhällsklipporna



Aluddsparken (102)

Historik

Namnet Aludden finns belagt sedan 1850-talet och parken har länge varit en uppskattad utsiktsplats, 17 meter över Mälarens vatten. Parken utgör Stora Essingens, och därmed hela stadsdelsområdets, västligaste punkt. 2014 genomfördes en mindre förnyelse av parken, då möbler och gångvägar rustades.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Naturpark 0,18 hektar

Innehåll: Aluddsparken utgörs av en vacker utsiktsplats med utblickar över Mälaren och en brant sluttning mot vattnet med tät och snårig vegetation. En smal stig leder från Aludsvägen ner till en plats med parksoffor och en hammock.

Analys

Aluddsparken är en viktig plats eftersom den ger allmänheten tillgång till en av Stora Essingens vackraste utblickar. För att vegetationen i den oframkomliga klippbranten inte ska skymma vyerna är det viktigt att den sköts så att utsikten bevaras samtidigt som en variationsrik vegetation behålls.

Trygghet: I anslutning till sittplatserna finns ett större buskage men trots det är den visuella kontakten med omgivande bebyggelse god. Det saknas belysning i parken.



Tillgänglighet: Den möblerade platsen nås via en svagt lutande grusgång samt en trappa med handledare. Tillgängligheten är något bristfällig med en otydligt avgränsad gångyta och en del löst grus.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas	Sitta i solen
Rofyllighet	Utsikt

Bild 1: Från parken är utsikt över Mälaren storslagen

Bild 2: Grusgången och trappan från parkens entré

Bild 3: Vy mot Aludsvägen



Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ● Skönhet | ● Kopplingar |
| ● Trygghet & tillgänglighet | ● Rofyllighet |
| | ● Ekosystem |

Genom att:

- hålla utblickar över vattnet öppna.
- verka för trappa och bryggpromenad mot Oxhålsberget.
- värna kopplingar och parken som del av Stora Essingens strandstråk.
- värna platsens lugna och tysta kvaliteter.
- värna den skyddade naturmiljön längs vattnet, biologisk mångfald och en flerskiktad vegetation.

Bild: Utsikt över Mälaren



Eknäsparken (105)

Historik

Lekplatsen har funnits här sedan 1940-talet, då frekvent besökt av de stora barnkullar som växte upp på Stora Essingen. Under några decennier blev sedan andelen besökare färre men tidigt 2000-tal rustades lekplatsen varpå den åter blev en populär samlingsplats.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 0,9 hektar

Innehåll: Parken består till stor del av sluttande naturmark som genomkorsas av ett par gångvägar. I öster finns en lekplats uppdelad i två terrasser med bland annat lekhus, gungor och sandlåda. Området innehåller många större lövträd och tallar.

Analys

Naturen här är, liksom övriga naturpartier på Stora Essingen, viktiga för öns gröna karaktär. Eknäsvägen ger ett grönt intryck med förgårdar och stora vackra ekar. Lekplatsen är trevligt belägen inbäddad i grönska. Parken och trapporna är till viss del slitna och behöver ses över. För att ge parkvegetationen bra förutsättningar att utvecklas på bästa sätt är det viktigt med röjning av sly och en långsiktig skötselstrategi.

Trygghet: Längs trappor och gångvägar förekommer en del buskage och kontakten med omgivningen är delvis begränsad. Lekplatsen ligger dessutom nedanför en mur mot gatan vilket ytterligare försämrar



1. Lekplats 2. Segelbåtsvägen

--- Parkgräns

kontakten. Belysning finns längs gångvägen mellan Essingeringen och Junohällsvägen. I övrigt saknas belysning i parken.

Tillgänglighet: Parken innehåller nivåskillnader och trappor. Vissa trappor har ojämna steg och det finns flera onödiga kanter i parken, bland annat vid lekplatsens entré. Gångvägarna kring lekplatsen är generellt i mindre bra skick och de antar bitvis mer karaktären av stig.

Besöksryck: Lågt

Bild 1: Lekplatsen vid Eknäsvägen

Bild 2: Trappa ned mot Essingeringen

Bild 3: Eknäsparkens många träd präglar gaturummet



Upplevelsevärden:

Grön oas Lekplats
Naturupplevelse

Utveckla & värna

- Aktiviteter & lek
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- förnya lekplatsen för bättre tillgänglighet och attraktivitet.
- förbättra belysningen vid lekplatsen.
- se över trappor, räcken och gångvägar för ökad tillgänglighet.
- värna parkens naturkaraktär samt stora ekar och tallar.
- arbeta med återkommande slyröjning som även värnar och utvecklar en vårdad flerskiktad vegetation för biologisk mångfald.

Bild: Vy från vägen med lekplatsen en nivå nedanför



Fredhällsklipporna (70)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 4,5 hektar

Innehåll: Fredhällsklipporna utgörs av den bergsbrant som sträcker sig från Mariebergsbron i öster fram till Fredhällsbadet i väster. Gångsystemet består till största delen av smala stigar med små trappor som slingrar sig fram på berget och på flera ställen står parksoffor varifrån utsikten över vattnet är slående. Strax väster som Fredhällsbron finns en gångbrygga, och längst i öster är gångsystemet av mer ordinär karaktär. Vid mitten av sträckan finns en liten brygga. I anslutning till Atterbomsvägen finns en grusyta med bänkar.

I den sydvästvända branten finns mycket berg i dagen och här trivs solälskande och torktåliga växter. Här finns lågvuxna gräs, ris, örter och olika sorters fetbladsväxter. Det finns rikligt med blodnäva och tulkört och även flera arter av oxbär, bland annat det sällsynta svartoxbäret. Tulkörten är värdväxt för den vackra riddarskinnbaggen. Längs stranden växer fuktälskande arter som exempelvis knäckepil. På mer skyddade platser växer ek, ask, lönn, nypon, rönn och slån.

Analys

Fredhällsklipporna är en vacker och dramatisk plats med stora natur- och upplevelsevärden. Området är populärt för promenader och klipporna används som sol- och badplatser. Med sin

dramatiska topografi och lummighet utgör platsen, tillsammans med granitmuren och bebyggelsen på Snoilskyvägen och Atterbomsvägen, en viktig del av stadsbilden. Trafikbuller förekommer främst närmast Fredhällsbron.

Även om parken till stor del har naturkaraktär krävs en del underhåll för att möta det stora slitaget som finns på gångvägar, räcken, trappor och soffor. För att inte naturupplevelsen ska gå förlorad är det viktigt med kontinuerlig renhållning och slyröjning.

Trygghet: Parkens läge och de stora nivåskillnaderna gör att kontakten med omgivande gator och bebyggelse är mycket begränsad. Det förekommer rikligt med buskage och dolda platser, särskilt i den östra delen. Belysning finns endast i den östra delen.


Tillgänglighet: Parken är mycket brant med stora nivåskillnader vilket gör tillgängligheten begränsad. Det förekommer både branta gångvägar, klippor och trappor. Handledare och räcken förekommer oftast men de är på vissa håll mycket låga. Det kan var svårt att förstå hur gångsystemet hänger samman och orienterbarheten skulle kunna förbättras.

Besöksryck: Medel, högt under varma sommardagar

Bild 1: Bryggpromenad strax norr om Essingeleden

Bild 2: En av många trappor upp och ned för klipporna

Bild 3: Utsikt från Snoilskyvägen





--- Parkgräns

1.Fredhällsbadet 2.Karlfeldtsparken 3.Mindre brygga

Bild 1: Högre stenmur mot Snoilskyvägen

Bild 2: Sittplatser med utsikt över Mälaren. I bakgrunden den höga stenmuren mot Snoilskyvägen

Bild 3: En mindre brygga centralt i området



Upplevelsevärden:

Bad	Promenad
Båtliv	Rofyllighet
Grön oas	Sitta i solen
Löpträning	Utsikt
Naturlek	Vattenkontakt
Picknick/solbad	

Utveckla & värna

● Skönhet	● Kopplingar
● Trygghet & tillgänglighet	● Rofyllighet
	● Ekosystem

Genom att:

- förbättra skyltning och orienterbarhet.
- intensifiera renhållning och städning av naturmarken.
- förbättra tillgängligheten avseende trappor och räcken.
- värna kopplingar och parken som del av Kungsholmen runt.
- göra en naturvärdesinventering och ta fram en skötselplan.
- värna en flerskiktad vegetation och biologisk mångfald.

Bild: Imponerande grönska i klippbranten



Kristinebergshöjden (49)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 1 hektar

Innehåll: Mellan Essingeleden och intilliggande bostadsområde vid Geijersvägen finns ett vackert naturområde med mycket berg i dagen. Platsen har en vild karaktär med en mängd olika inhemska buskar och träd. Närmast Geijersvägen finns en gräsyta med parksoffor. Från gräsytan går upptrampade stigar upp på berget.

Analys

Området är kraftigt bullerstört från Essingeleden vilket begränsar användningsmöjligheterna. Området är dock så pass stort att gräsytan närmast Geijersvägen ändå upplevs som rofylld. För att skapa en bättre koppling till bergsområdet samt för att lyfta fram de vackra träd som står här bör den täta vegetationen mot Geijersvägen glesas ur.

Trygghet: På grund av höjdförhållanden och snårig vegetation upplevs stora delar av parken som isolerad från omvärlden. Belysning saknas helt.

Tillgänglighet: Det saknas gångsystem och naturområdet har mycket ojämna markförhållanden och innehåller också nivåskillnader. Tack vare hållmarken är det ändå förhållandevis lätt att röra sig här.

Besöksstryck: Lågt



--- Parkgräns

1. Gräsyta med parksoffor

Upplevelsevärden:

Grön oas

Rofylldhet

Vild natur



Bild 1: Bostadshus möter hållmarken

Bild 2: Essingeleden sätter stark prägel på platsen

Bild 3: Gräsyta med parksoffor. Genom buskagen nås resten av Kristinebergshöjden.

Utveckla & värna

- Trygghet & tillgänglighet
- Kopplingar
- Ekosystem

Genom att:

- värna gamla uppväxta träd, särskilt ekar.
- anlägga tillgänglig sittplats
- värna naturmiljön och den biologiska mångfalden.
- värna flerskiktad vegetation genom regelbundna delvisa röjningar av buskar och sly.

Bild: Blommande buskar uppe på naturområdet



Kristinebergsklipporna (50)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 2,7 hektar

Innehåll: Kristinebergsklipporna innehåller olika naturtyper som ädellövskog, hållmark och klippstrand.

Genom parken går en gångväg och ifrån denna utgår flera mindre stigar som slingrar sig genom parken. En lång trappa leder upp till Love Almqvists väg. Längst i norr går gångvägen via en trätrappa ner mot en mindre gräsyta med parksoffor. Här finns också en badbrygga med badstege. Från denna del leder en smal trappa upp mot Kristinebergsparken.

Området har stora ekologiska värden med bland annat ett rikt fågelliv. Parken är också attraktiv för promenader, solbad på klipporna och för att i lugn och ro sitta och titta på den vackra utsikten.

Analys

Kristinebergsklipporna är en naturskön plats och för att värna om och lyfta fram alla stora vackra träd och göra parken luftigare bör sly och buskage rensas mer systematiskt.

Parken är i relativt bra skick även om det förekommer en del slitage, klotter och skräp. Strax norr om Tranebergsbron finns en särskilt ovårdad plats i anslutning till ett nedklottrat båthus.



1. Båthus 2. Badplats 3. Västra Fredhällsparken
- - - - - Parkgräns

Trygghet: Topografin och växtligheten gör att det bildas en del dolda platser. Området vid båthuset vill man snabbt passera. Belysningen är god utmed det centrala gångstråket.

Tillgänglighet: Tillgängligheten är bra utmed det centrala gångstråket med hårda och jämna markmaterial. Konditionen på trätrappan är ur tillgänglighetssynpunkt inte helt tillfredsställande. Utanför huvudstråket är tillgängligheten betydligt sämre med ojämn mark och mycket nivåskillnader. Trappan som

Bild 1: Parken är ett omtyckt promenadstråk

Bild 2: Grusplan med parksoffor i den norra delen av parken

Bild 3: Klippor ned mot vattnet



leder till Love Almqvists väg har handledare, dessa är dock för låga. Det finns sittplatser med arm- och ryggstöd.

Besökstryck: Medel

Upplevelsevärden:

Bad	Promenad
Grill	Rofyllighet
Grön oas	Sitta i solen
Löpträning	Utsikt
Picknick/solbad	Vattenkontakt


Utveckla & värna

● Aktiviteter & lek	● Kopplingar
● Trygghet & tillgänglighet	● Rofyllighet
	● Ekosystem

Genom att:

- utveckla platsen vid båthuset så att det blir mer attraktivt för parkstråkets besökare.
- värna kopplingar och parken som del av Kungsholmen runt.
- värna utblickar genom återkommande slyröjning.
- värna gamla träd.
- värna och utveckla en flerskiktad vegetation för biologisk mångfald.

***Bild:** På flera ställen går det att nå vattnet från klipporna, i bakgrunden Tranebergsbron*



Kristinebergsparken (51)

Historik

Parken iordningställdes med gångvägar, sittplatser och en lekplats åren 1935-36. Parken var ursprungligen del av ett naturområde med en blandning av barr- och lövträd som till stora delar bevarades vid den omkringliggande bebyggelsens tillkomst.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 2,5 hektar

Innehåll: Parken består dels av klippta gräsytor med stora träd, dels av naturmark med berg i dagen. Ett asfalterat gångsystem löper genom parken och i öster ligger en lekplats och en bollplan. Mot bebyggelsen i söder finns en brant slänt med riklig vegetation. Här nås parken genom längre trappor och relativt branta gångvägar.

Analys

Kristinebergsparken är en tyst och behaglig plats. Parken ansluter till Kristinebergsklipporna i väster och är en del av ett större promenadstråk.

De många gamla träden, framförallt de stora ekarna, är viktiga för den biologiska mångfalden.

Många av buskagen nere i parken består av en blandning av olika fröuppslag. Dessa bör gallras för att få mer renodlade buskage. I slänten längst i söder bör sly rensas, inte minst vid trapporna.



--- Parkgräns

1. Lekplats 2. bollplan
3. Kristinebergsklipporna

Trygghet: Det förekommer en del större buskage och gömda ställen i parken och det finns flera platser som upplevs svåra att överblicka. Det finns gott om belysning utmed gångstråken.

Tillgänglighet: Gångsystemet i parken innehåller en del mindre nivåskillnader. Upp mot bebyggelsen i söder är gångvägarna dock betydligt brantare och här finns några trappor. Passagen till Kristinebergsklipporna innehåller en smal och brant trappa.

Besöksstryck: Lågt till medel

Bild 1: Vy från söder. I bakgrunden syns fotbollsplanen

Bild 2: I parken står många stora och värdefulla träd






Bild 3: Trappa mot bostadsområdet i söder



Upplevelsevärden:

Bollek	Picknick/solbad
Grön oas	Promenad
Lekplats	Sitta i solen


Utveckla & värna

- | | |
|---|---|
|  Aktiviteter & lek |  Kopplingar |
|  Trygghet & tillgänglighet |  Rofyllighet |
| |  Ekosystem |

Genom att:

- underhålla och rusta lekparken vid behov.
- förbättra kopplingarna och tillgängligheten mot kringliggande parkstråk.
- värna gamla träd.
- värna karaktären av naturmark.
- utföra regelbunden slyröjning för att förbättra överblickbarheten samtidigt som vegetationen hålls flerskiktad.

Bild: Entré från norr



Kungsklippan Stora Essingen (114)

Historik

Den högt belägna platsen användes i forna tider som kasberg och troligen skickades här eldmeddelanden bort mot Birka. Traditionen lever vidare med årliga valborgsfiranden på platsen.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Naturpark 1,8 hektar

Innehåll: Kungsklippan är tillsammans med Oxhålsberget ett av två naturområden på Stora Essingen. Berget ligger omgivet av bebyggelse och i nära anslutning till parkleken Vängåvan. Tvärs över berget finns en stig med trappförbindelse från Gammalgårdsvägen och vidare till parkleken. I den norra delen, mot Essinge kyrkväg, finns några klippta gräsytor, samt en gång- och cykelväg. Här finns även en elnätstation och ett litet rött trähus.

Vegetationen varierar mellan mariga tallar och mer frodig vegetation längs bergssidorna. Här finns flera värdefulla ekar.

Analys

Kungsklippan är tack vare den betydande storleken och fina naturen mycket värdefull för Stora Essingens karaktär och dess invånare. I den södra delen av området gör sig Essingeleden påmind genom påtagligt trafikbuller. I den norra delen är ljudet från Essingeleden inte märkbart.



Trygghet: Vegetationen är på flera ställen tät och kontakten med omgivningen är begränsad. Det saknas belysning i området.

Tillgänglighet: Området är kuperat, gångvägen smal och i söder relativt brant. Markmaterialen på gångytor är på sina håll ojämna.

Det finns idag endast två parksoffor i hela parken och ingen längs stigen över berget.

Besöksryck: Lågt

Bild 1: Trappor i norr. Frodig växtlighet omger trappan.

Bild 2: Uppe på höjden är marken mager och torr

Bild 3: Vy mot söder. En varierad växtlighet omger gångstigen



Upplevelsevärden:

Grön oas
Naturlek
Promenad

Rofyllighet
Utsikt


Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ● Skönhet | ● Rofyllighet |
| ● Trygghet & tillgänglighet | ● Ekosystem |

Genom att:

- utveckla den flacka delen mot Essingen Kyrkväg till en vistelseyta.
- förbättra tillgängligheten uppe på berget där så är möjligt.
- värna platsens rofyllda karaktär.
- värna naturvärden, den flerskiktade vegetationen och de stora träden.

Bild: Frodig norrsida



Oxhålsberget (116)

Historik

Här finns Stora Essingens friluftsbad, nuvarande Oxhålsbadet, som anlades under 1930-talet. Genom åren har badet gjorts mer ordnat och 2014 genomfördes en stor förnyelse. Då ersattes bland annat en mindre flytbrygga med tre större permanenta badbryggor.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 3,4 hektar

Innehåll: Oxhålsberget är tillsammans med Kungsklippan ett av Stora Essingens två större naturområden. Berget sluttar brant från bebyggelsen ner mot vattnet och mot Gammelgårdsvägen i norr.

Längs stranden finns en strandpromenad, delvis bestående av träbryggor. Trappor finns, med anslutningar till Skogsmarksvägen och Vänskapsvägen. Vegetationen utgörs i huvudsak av blandlövskog. Inslaget av bestånd av tall och kalt berg är stort. Flera stora gamla ekar finns och ett vackert bestånd av hassel växer i anslutning till badet vid trappan upp till Vänskapsvägen. Vid badplatsen finns avsatser i trä inbyggda i den branta grässlätten, tre stora bryggor med sittmöbler samt en mindre strand.

Analys

Området har en fin naturkaraktär och vackra vyer över vattnet. Badplatsen och gångvägen längs vattnet är i bra skick. Det är viktigt att hålla tillbaka sly utmed



- Parkgräns
1.Badplats 2.trappa mot Vänskapsvägen
3.Trappa mot Skogsmarksvägen

strandkanten för att behålla kontakten med vattnet. Längs en högre belägen brant finns ett skyddsstängsel som delvis är i mycket dåligt skick och bör bytas ut.

Trygghet: Det förekommer en hel del täta buskage och dolda platser i området. Kontakten med omgivningen är begränsad och det saknas belysning.

Tillgänglighet: På grund av sin topografi är området relativt otillgängligt. Det finns både långa trappor och branta lutningar. Markmaterialen på gångtytor längs vattnet är generellt hårda och jämna. Marken mellan trätrapporna upp mot Skogsmarksvägen innehåller lutande sträckor med mycket rötter och svår terräng. Även utmed gångvägen till Vänskapsvägen finns

Bild 1: På flera håll går gångvägen på bryggor längs vattnet

Bild 2: En trätrappa leder från Skogsmarksvägen till vattnet

Bild 3: Badplatsen i norra delen av parken



partier där marken är ojämn. Alla trappor, utom delen upp mot Vänkskapsvägen, har handledare. Det finns flera sittplatser med rygg- och armstöd.

Besöksryck: Medel (högt på badplatsen sommartid)

Upplevelsevärden:

Bad	Rofyllighet
Båtliv	Utsikt
Grillning	Vattenkontakt
Grön oas	Sitta i solen
Promenad	


Utveckla & värna

- Trygghet & tillgänglighet
- Kopplingar
- Ekosystem

Genom att:

- värna kopplingar och parken som del av Stora Essingens strandstråk.
- verka för allmänhetens tillgång till strandlinjen vid båtklubben.
- verka för förlängd bryggpromenad och koppling mot Aluddsparken.
- arbeta med återkommande slyröjning.
- värna eksamband med omgivande natur på Kungsholmen och Gröndal.
- värna naturvärden och den flerskiktade vegetationen.

Bild: Längs hela området är vattnet närvarande



Stadshagsklippan (63)

Historik

Stadshagens idrottsplats byggdes 1918 och bostadshusen uppe på Stadshagsbergets topp tillkom på 1930-talet. Målsättningen med bebyggelsen var att skapa en öppen och luftig stadsbild med mycket grönska och vida utsikter.


Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturpark 5,5 hektar

Innehåll: Stadshagsklippan utgörs av naturområdet mellan Hornsbergs Strand och bebyggelsen uppe på berget. Det är ett av få större sammanhängande naturområden som finns på Kungsholmen. I området finns branter, skuggiga sänkor och uppe på berget hållmark med fantastisk utsikt över Karlbergsområdet. Toppen på berget är med sina 52 meter över havet en av Stockholms högsta naturliga punkter.

I området domineras vegetationen av blandlövskog. Den bitvis täta vegetationen gynnar både insekter och fåglar. I den västra delen mot Mariedalsvägen är terrängen relativt plan och består av klippta gräsytor. En slänt används vintertid som pulkabacke.

I anslutning till Stadshagsplan och John Bergs plan finns parksoffor placerade på klipporna med utsikt över Karlbergssjön och Karlbergs slott.



Analys

Det stora sammanhängande naturområdet har värde för hela Kungsholmen. Naturen är delvis svårtillgänglig på grund av nivåskillnader och den enda egentliga gångväg som finns är den branta väg som förbinder Hornsbergs strand med Stadshagsvägen på berget. Den spännande Stadshagsklippan skulle således kunna utvecklas och tillgängliggöras genom att anlägga ett gångstråk genom terrängen. Samtidigt bör punktvis gallring genomföras för att få ner ljus och skapa nya vyer över landskapet.

Bild 1: Parksoffor med utsikt över Karlbergs slott

Bild 2: Grusgång ned för branten

Bild 3: Vy från Stadshagsvägen mot norr



Det finns planer för att utöka bebyggelsen i området. För mer information se Parkplanen del 1, Kungsholmen växer.

Trygghet: Den rikliga vegetationen och backiga terrängen ger många undanskymda platser. Belysning saknas.

Tillgänglighet: Parkens enda egentliga gångväg, mellan Hornsbergs strand och Stadshagsvägen lutar kraftigt och är ojämn. Parksoffor finns uppe på klipporna men dessa kan vara svåra att nå. Sittmöjligheter finns också längs omgivande gator på ett par platser.

Besöksstryck: Lågt/medel

Upplevelsevärden:

Grön oas	Rofyllighet
Naturlek	Sitta i solen
Picknick/solbad	Utsikt
Promenad	

Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ● Aktiviteter & lek | ● Kopplingar |
| ● Trygghet & tillgänglighet | ● Rofyllighet |
| | ● Ekosystem |

Genom att:

- utveckla ytor för lek.
- värna den viktiga naturmarken.
- utveckla strövstråk utmed klippan.
- arbeta med återkommande slyröjning.
- ta tillvara på den fantastiska utsikten.
- värna och friställa äldre tallar och ekar i hållmarken.
- värna biologisk mångfald och en flerskiktad vegetation.




Bild 1: Naturmark i direkt anslutning till bostadshusen

Bild 2: Bild från höjden i den östra delen av området

Bild 3: Stig genom oländig terräng

Naturkvarter

Naturmiljöer mellan bebyggelse

Bild från Snoilskyvägen



Essingeringen (107)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 1 hektar

Innehåll: Utmed Essingeringen mellan Essingestråket och Gammelgårdsvägen finns gröna förgårdar på gatans båda sidor. Ytorna består huvudsakligen av klippt gräs med buskplanteringar och träd av varierande storlek och art.

Analys

De gröna ytorna med sina stora träd ger gatan dess karaktär och är viktiga för stadsbilden. Parkmarken upplevs delvis som privat fastighetsmark. Det är angeläget att ha kontroll på ytorna så att de inte olovligt tas i anspråk på olika sätt. De stora och gamla tallarna och ekarna är av stort värde för den biologiska mångfalden.

Trygghet: Det förekommer inga dolda platser och det finns gott om belysning längs gatan.

Tillgänglighet: Det finns inga gångvägar eller sittplatser i grönytorna.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Promenad Utsikt



Utveckla & värna

- Skönhet
- Kulturhistoria
- Trygghet & tillgänglighet
- Kopplingar
- Ekosystem

Genom att:

- värna den tidstypiska karaktären och det grönskande gaturummet.
- se över behov av parksoffor/vilplatser längs med stråket.
- värna de stora träden, biologisk mångfald och eksamband med Kungsholmen och Gröndal.
- uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild 1: Många av ytorna upplevs som fastighetsmark

Bild 2: Gatan ger ett mycket grönt intryck

Bild 3: Utsikt mot Gröndal



Josefinavägen/Gamla Essinge broväg (92)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,3 hektar

Innehåll: Området består av två delar. Den övre, vid Josefinavägens vändplan, har mer naturkaraktär med stort inslag av berg i dagen. Den nedre delen, längs Gamla Essinge broväg, är mer tillrättalagd med solitärträd i gräsyta. Nivåskillnaden mot Josefinavägen tas upp med en fin stenmur. Längs Gamla Essinge broväg finns en parksoffa men i övrigt innehåller platsen ingen vistelseyta. Mellan Essinge Brogata och Josefinavägen går en gångväg.

Analys

Områdets är ett viktigt grönt inslag i stadsbilden på den för övrigt högt exploaterade ön. Grönskan fungerar också som grön buffert och bullerdämpning mot Essingeleden. För att det inte ska bli för mörkt mot angränsande bostadsbebyggelse är det viktigt att vegetationen inte tillåts bli för tät i den södra delen.

Trygghet: Det förekommer rikligt med buskage i området och topografin gör platsen svår att överblicka. Det finns belysning längs med gatorna och gångvägen.

Tillgänglighet: Gångvägen är asfalterad men brant.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Utsikt



--- Parkgräns

Utveckla & värna

● Trygghet & tillgänglighet ● Ekosystem

Genom att:

- hålla gångvägar och sittplats tillgängliga och i gott skick.
- utöka antalet sittplatser.
- värna grönskan och de stora träderna som bullerdämpare och luftrenare mot Essingeleden.

Bild 1: Grässlänt ner mot Gamla Essinge broväg

Bild 2: Gångvägen som kopplar ihop Josefinavägen och Gamla Essinge Brogata

Bild 3: Utblick från klipporna. Till höger syns Essingeleden.



Luxgatan (94)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,8 hektar

Innehåll: I den västra delen av området, längs Luxgatans norra sida, sträcker sig en klippslänt med främst buskvegetation. Den branta slänten skapar en bitvis tät och grön vägg. Längs Luxgatans östra del finns gräsytor med friväxande träd på båda sidor om gatan. Trappor leder upp mot bostadsbebyggelsen på den norra sidan av gatan och i väster leder en trappa upp till Essinge Brogata och en anslutande gångväg.

Analys

De gröna ytorna utmed Luxgatan bidrar mycket till att skapa ett grönt stadsrum även om många av ytorna inte går att beträda. I slänten växer omfångsrika buskar och sly som skymmer flera av de vackra träd som finns här. I den östra delen saknas flera träd som tidigare stått i gräsyterna. Det bör planeras för gallring och återplantering.

Trygghet: Några täta buskage finns men inte där man vistas. Det finns belysning längs gatan och i trappan till Essinge Brogata. Dock inte i anslutning till övriga trappor.

Tillgänglighet: Samtliga trappor har handledare. Det finns ett par parksoffor i den västra delen. Trätrappan upp mot Essinge Brogata saknar kontrastmarkering.

Besöksstryck: Lågt



--- Parkgräns

1.Trappa mot Essinge Brogata

Utveckla & värna

- Trygghet & tillgänglighet
- Kopplingar
- Ekosystem

Genom att:

- värna gaturummets gröna karaktär.
- se över tillgängligheten i trapporna.
- gallra runt stora träd.
- återplantera träd på mark med förgårdskaraktär.
- uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild 1: Klippslänten med sin rika vegetation

Bild 2: I väster övergår klippslänten i en stödmur. En trappa leder vidare mot Essinge Brogata

Bild 3: Gräsytor i östra delen



Orvar Odds väg/Stagneliusvägen (78)

Historik

Marken runt Orvar Odds Väg och Stagneliusvägen iordningställdes samtidigt med bebyggelsen under åren 1934-35.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,4 hektar

Innehåll: Grönområdet består främst av en otillgänglig bergsbrant samt en klippt gräsyta med vackra träd. Vid nätstationen finns en grusyta och en bänk.

Analys

Platsen är med sina stora träd och vackra bergsformationer en tillgång för området. Det är viktigt med fortlöpande röjning av sly för att behålla en vårdad karaktär.

Trygghet: Kontakten med omgivningen är god. Belysning finns längs gatan men belysning i parken saknas.

Tillgänglighet: Det finns inga anlagda gångtytor i parken. En smal stig finns i den östra delen.

Besöksryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas



--- Parkgräns 1.Elnätstation 2.Fredhällsklipporna

Utveckla & värna

- Skönhet
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- värna områdets karaktär med natur nära in på husen.
- förbättra tillgängligheten.
- friställa ekar och arbeta med återkommande slyröjning.
- utveckla en vårdad flerskiktad vegetation för biologisk mångfald.
- uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild 1: Ekar och tallar står i gräsytan i den östra delen

Bild 2: Elnätstation och sittplats i norra delen

Bild 3: Berg i dagen och en riklig vegetation



Snoilskyvägen/Orvar Odds väg (85)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,5 hektar

Innehåll: Området utgörs av fina naturpartier med berg i dagen, klippta gräsytor, tallar och olika lövträd. En smal stig slingrar sig mellan bostadshusen, mot Orvar Odds väg finns en trappa och i andra änden en åsnestig. Sittplatser finns utmed stigen. I nordöst finns en längre trappa längs husfasaden som förbinder Orvar Odds väg med Snoilskyvägen.

Analys

Stigen är på sina håll i dåligt skick och skulle behöva ses över. De stora träden är värdefulla och bidrar starkt till kvarterens karaktär och den biologiska mångfalden. Vegetationen behöver hållas efter kontinuerligt.

Trygghet: Det finns en del tätare vegetation i den västra delen men kontakten med omgivande bostadshus är god. Det finns belysning i trappan mellan Orvar Odds väg och Snoilskyvägen. I övrigt saknas belysning.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på stigen är begränsad med trappor och ojämna markmaterial på gångytor. Det förekommer också en del brantare partier. Åsnestigen saknar handledare och parksofforna saknar armstöd. Den långa trappan i nordöst är bred och har dubbla handledare och kontrastmarkeringar.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas Rofyllighet
Naturlek Utsikt



--- Parkgräns

1.Trappa 2.Åsnestig

Utveckla & värna

- Skönhet
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- värna områdets karaktär med natur nära inpå husen.
- förbättra tillgängligheten med handledare och sittplatser.
- värna de stora träden och platsens naturkaraktär.
- värna biologisk mångfald och en flerskiktad vegetation.

Bild 1: Fin naturkaraktär längs stigen mellan Snoilskyvägen och Orvar Odds väg

Bild 2: Åsnestig upp mot Orvar Odds väg

Bild 3: Gräsyta ned mot Snoilskyvägen med utsikt mot Alvik



Stagneliusvägen/Atterbomsvägen (87)

Historik

Parkytorna vid Stagneliusvägen anlades i slutet på 1930-talet i samband med att stadsdelen Fredhäll med sin bostadsbebyggelse i funkisstil tillkom.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 2 hektar

Innehåll: I området kring Stagneliusvägen och Atterbomsvägen finns gröna ytor som omger husen och bildar gröna fonder mot vägen. Ytorna är integrerade med gårdarna och de allmänna delarna återfinns främst närmast vägen. Ytorna skiljer sig en del åt i innehåll, bland annat finns klippta gräsytor, buskplanteringar, vildrosor, perenner och välvuxna träd. Gemensamt är att det förekommer mycket berg i dagen. Två gångvägar binder samman Stagneliusvägen med Atterbomsvägen.

Analys

Området har en stark karaktär med de ljusa putsade husen som ligger regelbundet placerade i den bergiga terrängen. Den naturlika vegetationen med flera stora ekar och tallar håller samman området och ger ett lummigt intryck. Många av träderna är gamla och det kan därför vara lämpligt att ta fram en plan för nyplantering.

Trygghet: På det stora hela upplevs kontakten med omgivningen som god. Belysningen vid de



två gångvägarna är sparsam men tycks ändå vara tillräcklig.

Tillgänglighet: Det förekommer betydande nivåskillnader längs gångvägarna som tas upp med trappor. Dessa har både handledare och kontrastmarkeringar. Den västra gångvägen har mer karaktären av en stig vilket begränsar framkomligheten. Den östra gångvägen är asfalterad och lättare att ta sig fram på. De flesta andra ytor är svåra att nå på grund av branta klippor och vegetation. Det finns soffor längs gångvägar och gator men några saknar armstöd.

Bild 1: Gångvägen mellan Stagneliusvägen och Atterbomsvägen

Bild 2: Trappa från Stagneliusvägen

Bild 3: Trädens kronor breder ut sig mellan husen och bidrar till ett grönare gaturum



Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas Utsikt
Rofyllighet


Utveckla & värna

- Skönhet
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- värna områdets karaktär med natur nära in på husen.
- förbättra tillgängligheten.
- upprätta en plan för trädvård och nyplantering.
- värna biologisk mångfald och en flerskiktad vegetation.
- uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild: Den östra gångvägen som binder samman Stagneliusvägen och Atterbomsvägen



Stenkullavägen (119)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,02 hektar

Innehåll: Två små gröna ytor finns mellan bebyggelsen vid Stenkullavägens västra del. Den norra ytan består av naturmark med klipphöllar, buskar och mindre träd. Här finns också en elnätstation. Södra ytan består av en gräsyta samt en buskplantering och omgärdas av en låg stenmur mot gatan.

Analys


Grönskan bidrar till öns gröna karaktär och den biologiska mångfalden men saknar särskild social betydelse.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller dolda platser.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Utsikt



--- Parkgräns

1.Norra ytan 2.Södra ytan

Utveckla & värna

● Skönhet

● Ekosystem

Genom att:

- värna utsikt och öppna vyer mot Mälaren.
- värna hällmark och biologisk mångfald.

Bild 1: Vy mot söder

Bild 2: Södra ytan

Bild 3: Utsikt uppe från den norra ytan



Strålgatans södra sida (101)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,3 hektar

Innehåll: Framför husen på Strålgatans södra sida finns gräsytor med träd.

Mellan kvarteren Dammsugaren och Luxlampan finns också en grönta med vackra ekar, berg i dagen och sittplatser med utsikt över bebyggelsen i Luxområdet. En trappa leder ner till Luxgatan.

Analys

Parkytorna utmed Strålgatan innehåller flera stora och värdefulla träd som ger gatan en grön karaktär.


Trygghet: Det förekommer ingen tät vegetation och kontakten med omgivningen är god. Belysningen är god utmed gatan men i parkytorna saknas belysning.

Tillgänglighet: Markmaterialen på gångytor är jämna och hårda. Det förekommer inga större nivåskillnader förutom området i söder där en längre trappa förbinder Strålgatan med Luxgatan.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas Rofyllighet



--- Parkgräns

1. Nästation 2. Kv. Dammsugaren

3. Kv. Luxlampan

Utveckla & värna

● Skönhet

● Kopplingar

● Trygghet & tillgänglighet

● Ekosystem

Genom att:

- värna områdets karaktär med natur nära inpå husen.
- tillse att trappan är tillgänglig.
- arbeta med återkommande slyröjning.
- uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild 1: Vy längs gatan

Bild 2: Trappor leder ned mot Luxgatan

Bild 3: Avsats ovanför trappan ned mot Luxgatan



Svarvargatan/Industrigatan (102)

Historik

Parkmarken mellan Svarvargatan och Kungsholms strand ordnades i mitten på 1930-talet i samband med att ny bebyggelse uppfördes.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,3 hektar

Innehåll: Parken, som är en långsmal kil mellan Svarvargatan och Industrigatan, består till stor del av en otillgänglig vegetationsbeksidd klippbrant. Från Kungsholms strand går en lång trappa upp genom branten. Vid trappans nedre del finns en terrass med sittplatser och uppe vid Svarvargatan finns ytterligare tre terrasser. Två av dessa ligger utmed gatan och den tredje på en lägre nivå. Här finns sittplatser med utsikt mot Kungsholms strandstig och Karlbergssjön. Terrasserna tas upp med rejäla granitmurar. I anslutning till de övre terrasserna, samt där Svarvargatan och Industrigatan möts, finns cykelparkeringar.

Analys

Platsen har en tilltalande utformning med den långa och vackert svängda trappan som är väl synlig nedifrån Kungsholms strand. Tillsammans med de kalkstenskrönta granitmurarna ger trappanläggningen ett gediget och välordnat intryck. Vegetationen måste dock kontinuerligt hållas efter för att bevara utsikten och upplevelsen av trygghet.



Den nedre terrassen är i bra skick men två av de övre terrasserna är nedgångna och oordnade. I synnerhet behöver terrassen på den lägre nivån en total översyn. Cykelparkeringen i korsningen Svarvargatan/Industrigatan behöver ordnas upp.

Trygghet: Det förekommer en del tät vegetation och mörka platser utmed trappan och vid de övre terrasserna. Det finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Trappan från Kungsholms strand är lång och brant. Den har dock både handledare och kontrastmarkeringar längs hela sträckan, bortsett från

Bild 1: Terrass i eftersatt skick med ogräs och skyddad utsikt

Bild 2: Trappan smiter runt klippkanten upp mot Svarvargatan

Bild 3: Vy mot sydöst. Stora nivåskillnader mellan Svarvargatan och Industrigatan



delen vid den nedersta terrassen där handledare saknas. Markmaterialen på gångytor är hårda och jämna.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas

Rofyllighet

Utveckla & värna

● Skönhet


● Rofyllighet

● Ekosystem

Genom att:

- tillskapa blomsterprakt med blommande buskar.
- rusta området och återskapa grusgångar och grusytor.
- arbeta med återkommande slyröjning och föryngring av prydnadsbuskage.

Bild: Vy från Kungsholms strand



Vänskapsparken (122)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,25 hektar

Innehåll: Söder om Vänskapsvägen finns ett smalt naturkvarter mot bebyggelsen. I den västra delen finns en liten lekplats och en mindre gräsyta med några större ekar, träd och buskar. En trappa leder ner till Oxhålsberget och badet. Den östra delen utgörs av en smal gräsremsa med ett lågt inkörningsskydd mot gatan. Allra längst i öster finns en gräsklädd kulle med en smal vegetationsridå mot bebyggelsen och en nätstation.

Analys


Lekplatsen är lite nedgången med sliten utrustning och otydliga materialgränser.

Utanför skolans område är gräsremsan sliten, ytan skulle kunna nyttjas bättre eller planteras med nya träd.

I den mittersta delen där Vänskapsvägen svänger norrut står mycket cyklar parkerade i gräsyterna.

Trygghet: Kontakten med omgivningen upplevs som god. Det finns belysning utmed gångstråket men inte vid lekplatsen.

Tillgänglighet: Utmed gångstråket förekommer inga större nivåskillnader. I väster ligger gångvägen på en bank vilket gör lekplatsen och intilliggande gräsytor



1. Lekplats 2. Nätstation 3. Essingeskolan 4. Oxhålsberget

--- Parkgräns

något svårtillgängliga. Markmaterial på gångtor är jämna och hårda men på lekplatsen något mer ojämna. Sittmöjligheter med både rygg- och armstöd finns.

Besöksryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas

Rofyllighet

Lekplats

Bild 1: Gångvägen genom området ligger något förhöjd. Till vänster syns trappan till Oxhålsberget och badet.

Bild 2: Vy mot öster utanför Essingeskolan

Bild 3: Lekplatsen med omgivande träd



Utveckla & värna

- Aktiviteter & lek
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- se över lekredskap och underlag på lekplatsen.
- förbättra belysningen vid lekplatsen.
- se över möjligheten att plantera träd eller buskar i remsan utanför skolgården.
- värna ekar och ekologiska samband.

Bild: Vy mot väster med gångvägen på bank



Park- och naturstråk

Stråk med naturkänsla och friväxande vegetation

Bild från parkstråket längs Rålambsvägen



Drottningholmsvägen mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken (68)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 1,6 hektar

Innehåll: I en norrsluttning mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken ligger det ett skogsparti som binder samman de två parkerna. Naturen består av en riklig och tät vegetation som ibland spricker upp i små gläntor. I den södra delen finns en upplagsplats. Längs Drottningholmsvägen löper ett viktigt gång- och cykelstråk. Två gångvägar leder upp till bebyggelsen i söder. Längs den ena finns en trappa.

Analys

Gång- och cykelstråket i norr är en starkt trafikerad koppling mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken. Naturmarken verkar bullerdämpande och bidrar till den biologiska mångfalden. Området fungerar i övrigt främst som en naturlig buffert mellan bebyggelsen och Drottningholmsvägen. En idrotts-hall planeras i området. Läs mer i parkplanens del 1 Kungsholmen växer.

Trygghet: Platsen innehåller en hel del tät vegetation och gömda platser, men närmast Drottningholmsvägen är det mer öppet. Kontakten med omgivningen är svag. Belysning är god längs stråken.

Tillgänglighet: De mindre gångvägarna innehåller en del nivåskillnader. Längs det breda gång- och



--- Parkgräns

1. Trappa 2. Konradsbergsparken

cykelstråket är nivåskillnaderna mindre och här är markmaterialen hårda och jämna. Trappan längs den västra gångvägen har handledare. Det finns inga sittmöjligheter i området.

Besöksryck: Hög genomströmning längs gång- och cykelstråket. Lågt i skogspartiet.

Upplevelsevärden:

Grön oas Promenad
Löpträning

Bild 1: Informella gångstråk finns på flera ställen i området

Bild 2: En stig går upp i skogsområdet från gång- och cykelstråket

Bild 3: Upplagsplats i parkens södra del



Utveckla & värna

- Trygghet & tillgänglighet
- Kopplingar
- Ekosystem

Genom att:

- tillskapa sittplatser/vilplatser.
- värna den gröna kopplingen mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken, som en del av Kungsholmens inre parkstråk.
- värna naturmark, flerskiktad vegetation och biologisk mångfald.

Bild: Vy mot Drottningholmsvägen från platsens norra sida



Fyrverkarbackens park- och naturstråk (73)

Historik

År 1739 inköptes Marieberg av Mårten Triewald som var en mekaniker, fysiker och vetenskapsman. Det röda hus som ligger nere vid vattnet var Triewalds sommarhus. Marken köptes sedermera upp och mellan 1760-1788 fanns en porslinsfabrik på platsen. Efter att tillverkningen upphört inleddes en lång period med militärverksamhet i området. Fram till 1958 fanns det bland annat ammunitionstillverkning här.


På 1960-talet byggdes flervåningshusen på höjden vid Fyrverkarbacken och under tidigt 1970-tal uppfördes Ryska Ambassaden.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 4 hektar

Innehåll: Området sträcker sig från Västerbrons landfäste till Ryska Ambassaden. Det består till största delen av en brant klippslänt med rik vegetation av buskar och lövträd. I området närmast Västerbron finns flera gamla och vackra träd. Längs klippbranten syns spår av informella stigar som bjuder på flera vackra vyer över vattnet.

Längs vattnet går ett gång- och cykelstråk med sittplatser utplacerade med jämna mellanrum. Från Rålbshovsparken ansluter en parkväg som avslutas i en vändplan vid Smedsudden. I denna del av



- 1.Minnessten 2.Triewalds malmgård 3.Terrass
4.Ryska Ambassaden 5.Smedsudden 6.Erlanderhuset
7.Rålbshovsparken 8.Mariebergsparken

--- Parkgräns

parken finns även en terrass med sittplatser uppe i klippslänten.

Öster om Ryska Ambassaden finns en dalgång som kantas av bergsbranter upp mot bostadshusen vid Fyrverkarbacken. Vid Gjørwellsgratan vidgas dalgången till en öppen gräsbevuxen plats med ett antal solitärträd. Här finns en minnessten över områdets tidigare verksamheter, skapad av Ragnar Hjort 1967. Här finns också en gångväg upp mot bebyggelsen vid

Bild 1: Småbåtshamn under Västerbron

Bild 2: Triewalds malmgård

Bild 3: Trappa ner från en högre belägen gångväg i den östra delen



Fyrverkarbacken med flera trappor. I dalgången, mot strandpromenaden, ligger Triewalds malmgård. Vid denna finns en solexponerad yta med flera sittplatser.

Analys

Området är populärt som promenad och joggingstråk och utgör en viktig länk i strandpromenaden runt Kungsholmen. Den omväxlande och kuperade terrängen, den rikliga vegetationen och kontakten med vattnet ger platsen en naturlig och fridfull karaktär trots närheten till stadens bebyggelse och trafik. Växtligheten längs strandpromenaden skulle kunna gallras på sina håll för att ytterligare stärka kontakten med vattnet. Klippbranten är en delvis outnyttjad resurs som skulle kunna tillgängliggöras genom att stigar förbättras och sittplatser anordnas.

Trygghet: Det förekommer en del undangömda platser utmed stråket, framförallt mot klippbranten. Det finns gott om belysning men den bitvis täta vegetationen begränsar ljusspridningen.

Tillgänglighet: Markmaterialen längs gång- och cykelstråken är hårda och jämna. Det förekommer en del mindre nivåskillnader utmed stråket längs vattnet och sträckan i dalgången lutar upp mot Gjörowellsgatan. Det finns flera trappor som alla har handledare.

Besöksryck: Høgt

Upplevelsevärden:

Bad	Promenad
Grön oas	Rofyllighet
Löpstråning	Sitta i solen
Naturlek	Utsikt
Naturupplevelse	Vattenkontakt
Picknick/solbad	

Utveckla & värna

Skönhet	Kopplingar
Kulturhistoria	Rofyllighet
Aktiviteter & lek	Ekosystem
Trygghet & tillgänglighet	

Genom att:

- verka för ett namn på parkområdet.
- lyfta fram områdets rika historia.
- undersöka möjligheten att utveckla ytor för lek och aktiviteter.
- värna kopplingar och parken som del av Kungsholmen runt.
- hålla utblickar över vattnet öppna.
- arbeta med återkommande slyröjning.
- uppmuntra och möjliggöra stadsodling.
- stärka områdets ekosystemtjänster, värna flerskiktad vegetation och biologisk mångfald.

Bild 1: Sluttande gräsyta ned mot vattnet

Bild 2: Stråket i höstskrud

Bild 3: Utsikt från klippområdet i mitten av området



Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan (48)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,8 hektar

Innehåll: Naturstråket väster om Stadshagsskolan är lummigt med en blandning av löv- och barrträd. En ramp och trappa ansluter i söder till den gångväg som går genom parken. I norr ligger Stadshagens tunnelbanestation och här ansluter parken ner till Sankt Göransgatan med två trappor. Längs stråket finns en trätrappa som leder ned mellan byggnaderna till Warfvinges väg.

Analys

Trots den långsmala formen och ringa storleken bildar vegetationen på platsen gröna väggar längs gångvägen vilket gör det lätt att glömma att man befinner sig mitt i staden. Trappanläggningen mot Kellgrensgatan är fin men anslutande gräsytor ser ovårdade ut och skulle kunna ersättas med låg buskvegetation för ett trevligare intryck. Den norra delen upplevs generellt något sliten. Den ena trappan vid tunnelbanestationen är nedgången. Vegetationen bör hållas efter så att den ej växer sig för tät eller inkräktar på gräsytor. Stråket ingår som en del i stadsutvecklingsområdet Stadshagen. Läs mer i parkplanens del 1, Kungsholmen växer.

Trygghet: Kontakten med omgivningen upplevs som begränsad på grund av bitvis tät vegetation. Belysning finns längs stråket.



1. Tunnelbanestation 2. Lekplats 3. Trappa
4. Stadshagsklippan
- - - - - Parkgräns

Tillgänglighet: Det förekommer en del nivåskillnader vid parkstråkets båda entréer från Kellgrensgatan och Sankt Göransgatan. I söder finns en ramp som dock är ganska brant. I norr går det endast att nå parken via trappor. Trapporna har handledare och kontrastmarkeringar. Gångytor är asfalterade. Det finns flera sittplatser med ryggstöd.

Besöksryck: Medel

Upplevelsevärden:

Grön oas	Rofyllighet
Promenad	Sitta i solen

Bild 1: Entrén från Kellgrensgatan

Bild 2: Vy från den centrala delen av stråket

Bild 3: Gångvägen genom området är svagt kuperad



Utveckla & värna

- | | |
|---------------------------|-------------|
| Skönhet | Kopplingar |
| Aktiviteter & lek | Rofyllighet |
| Trygghet & tillgänglighet | Ekosystem |

Genom att:

- byta ut planteringarna vid Kellgrensgatans entré.
- utveckla lekfunktionerna i parken.
- se över parkstråkets möblering och belysning.
- arbeta med återkommande slyröjning för att gynna en flerskiktig vegetation.
- värna uppväxta träd, särskilt ek och tall.
- verka för att parkstråket får ett namn.

Bild: På vardera sida om stråket finns bostadsområden



Lindhagensterrassen (57)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,2 hektar

Innehåll: Den del av Lindhagensterrassen som ligger på parkmark består av en avlång grön korridor genom vilken en gångväg går. På vardera sida om gångvägen finns träd och buskar planterade. Parken ner genom kvarteret Gångaren är tillgänglig för allmänheten, men ligger på kvartersmark.

Analys

Terrassen fungerar mest som en passage. På platsen finns många olika arter av träd och buskar. Vegetationen är frodig och det är viktigt att hålla tillbaka den för att den inte ska upplevas påträngande och ovårdad. Belysningsarmaturen utmed gångvägens norra del är av avvikande äldre modell och bör ersättas.

Trygghet: Det förekommer en del täta buskage och i den västra delen är kontakten med omgivande bebyggelse begränsad. Platsen är i övrigt lätt att överblicka och det finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Eftersom terrassen ligger i en slänt tar man sig endast dit via trappor eller backar. Mot Akutvägen är gångvägen ganska brant. På själva terrassen förekommer inga betydande nivåskillnader. Det finns en soffa med både arm- och ryggstöd.

Besöksstryck: Lågt/medel



1.Park på kvartersmark 2.Kv. Gångaren

Upplevelsevärden:

Grön oas Promenad
Rofyllighet

Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ● Aktiviteter & lek | ● Kopplingar |
| ● Trygghet & tillgänglighet | ● Ekosystem |

Genom att:

- utveckla belysningen.
- verka för att mer lektytor anläggs.
- verka för att parkstråket förlängs österut genom S:t Görans sjukhusområde.
- arbeta med återkommande slyröjning.

Bild 1: Lummigt stråk genom Lindhagensterrassen

Bild 2: Träd och buskar kantar området

Bild 3: Vy från norr



Love Almqvists väg (58)

Historik

Parkstråket anordnades i mitten av 1930-talet efter att området mellan Love Almqvists väg och Levertinsgatan dikades ut och exploaterades.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,4 hektar

Innehåll: Grönområdet består av en gräsyta med träd och buskar. Genom gräsytan slingrar sig en gångväg med avstickare mot omgivande gator och bebyggelse. Längs den norra sidan finns en slänt med en mer sammanhängande zon med buskar och träd. Genom vegetationen går en trappa upp mot Love Almqvists väg. I området finns många värdefulla ekar.

Analys

Trots att stråket är relativt smalt gör buskagen och de stora träden att man upplever sig vara omsluten av grönska. De mäktiga ekarna ger karaktär åt platsen. En av de mer framträdande ekarna har dött men kan förhoppningsvis stå kvar som högstubbe långt framöver.

Området är generellt i bra skick. Buskarna är i behov av föryngring. Längs det nedre trapploppet växer grenar in över trappan.

Trygghet: Längs den norra kanten finns en del tätare buskage. I övrigt är kontakten med omgivningen god.



--- Parkgräns

1.Trappa 2.Nätstation

Det finns endast en belysningsstolpe längs gångstråket. Belysningen består av gatubelysning. Ny belysning planeras 2017.

Tillgänglighet: Nivåskillnaderna är små med hårda och jämna markmaterial på gångtor. Bänkar med både rygg- och armstöd finns längs gångvägen och utmed Love Almqvists väg.

Besöksstryck: Lågt

Bild 1: En gammal död ek står i gräsytan i östra delen

Bild 2: Vy längs gångstråket

Bild 3: Trappa mot Love Almqvist väg



Upplevelsevärden:

Grön oas Rofyllighet
Promenad


Utveckla & värna

- Trygghet & tillgänglighet
- Kopplingar
- Rofyllighet
- Ekosystem

Genom att:

- anlägga belysning utmed gångstråket.
- värna de gamla ekarna och träden.
- utveckla biologisk mångfald genom exempelvis lökplanteringar och flerskiktad vegetation.
- utföra regelbundna punktvisa slyröjningar.

Bild: En riklig växtlighet skapar en grön inramning till platsen



Nordenflychtsvägen (60)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,9 hektar

Innehåll: Längs Nordenflychtsvägens västra sida finns ett sluttande naturkvarter med gräsytor med inslag av äng, och främst i den norra delen en del synligt berg i dagen. I området står flera träd och särskilt iögonfallande är flertalet mycket gamla och grova ekar. Längst i söder finns en välordnad plats med låga syrenhäckar som omgärdar grusytor med sittplatser och en mindre cykelparkering. Längs hela gatan löper ett viktigt gång- och cykelstråk.

Analys

Den rika förekomsten av ålderstigna ekar ger en unik upplevelse och sluttningen är mycket viktig att bevara på grund av dess stora naturvärde. Flera arter av rödlistade skalbaggar har hittats i de gamla ihåliga träden. Den återplantering av ekar som sker på platsen borgar för att karaktären av ekbacke kan fortleva. Området är i stort välskött.

Trygghet: Det förekommer inga dolda platser eller täta buskage. Platsen är lätt att överblicka.

Tillgänglighet: Markmaterialen på gångytorna är jämna och hårda. Gångytorna är delvis branta även om den södra delen av området är mer platt.



--- Parkgräns

1. Kristinebergsparken
2. Kristinebergs slottspark

Besöksryck: Låg i grönyta. Hög genomströmning längs Nordenflychtsvägen.

Upplevelsevärden:

Grön oas



Bild 1: Plats längst i söder

Bild 2: Längs Nordenflychtsvägen finns många stora gamla ekar

Bild 3: Nyplantering av ek. Vy mot norr.



Utveckla & värna

-  Kopplingar
-  Ekosystem

Genom att:

- värna kopplingarna till de omgivande gröna stråken.
- värna de gamla ekarna.
- värna biologisk mångfald.

Bild: Prästkragar i backen ned mot Nordenflychtsvägen



Rålambsvägens parkstråk (82)

Historik

Parkstråket anlades i mitten av 1930-talet samband med att husen i Fredhäll uppfördes. De stora träden bevarades och införlivades i bebyggelsestrukturen på ett sätt som idag ger stadsdelen mycket av dess tidstypiska karaktär.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 1,2 hektar

Innehåll: Parkstråket löper längs Rålambsvägens södra sida från Spårvägsparken i väster till Wennerbergsgatan i öster. Stråket utgörs av en böljande gräsyta med stora träd som ekar och tallar. På flera ställen finns berg i dagen. Gräsyterna är mestadels klippta. Parken genomkorsas längst i väster av en gångväg med flera trapplopp som leder till Stagneliusvägen. Det finns flera stigar i parken som är upptrampade i varierande grad.

Analys

Parkstråket är ett vackert inslag i stadsbilden och de många ekarna är viktiga för den biologiska mångfalden. Området är i bra skick bortsett från delen längst i öster där gräsytan är mycket sliten. Stråket skulle kunna kompletteras med parksoffor för att öka användbarheten.



1.Trappa 2.Spårvägsparken 3.Rudbecksparken

4.Fredhällsklipporna

--- Parkgräns

Trygghet: Det finns inga skymda platser och kontakten med omgivningen är tillfredsställande. Belysning finns endast längs den tvärgående gångvägen längst i väster.

Tillgänglighet: Stigen som går genom större delar av parken är relativt smal men mestadels hård och jämn. Det saknas sittplatser utmed större delar av stråket. Vid gångvägen i väster finns parkens enda parksoffa. Trapporna har handledare.

Bild 1: En gångstig genom gräsyterna

Bild 2: Trappa centralt i parken

Bild 3: I stråkets västra del finns en gångväg med en trappa ner mot Rålambsvägen



Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas Rofyllighet
Promenad


Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ● Skönhet | ● Kopplingar |
| ● Kulturhistoria | ● Ekosystem |
| ● Trygghet & tillgänglighet | |

Genom att:

- värna stadsbilden och den tidstypiska karaktären.
- se över placeringar och antalet sittplatser.
- värna kopplingen mot Spårvägsparken och den gröna länken mot Rudbecksparken och Fredhällsparken.
- värna stråkets stora träd.

Bild: Vy längs gångstigen som går genom större delen av parken



Parkgator

**Grönskande gator som länkar
samman parker och grönområden**

Bild från Rålambsvägen



Ola Hanssonsgatan (61)

Historik

I samband med att bostäder byggdes på 1930-talet anlades Ola Hanssonsgatan med sin plantering i mitten. Parkarbeten pågick 1935-36.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Parkgata 0,08 hektar

Innehåll: I mitten av Ola Hanssonsgatan ligger en gräsyta som kantas av två rader uppstammade rönнар. I den norra delen finns en överväxt grusyta med parksoffor. I söder står en välvuxen ek och närmast Hjalmar Söderbergs väg finns en bersåliknande buskplantering med två parksoffor.

Analys

Platsen är nedgången med dåliga gräsytor, slyuppslag och flera träd i dåligt skick. Buskarna i söder är förvuxna och skymmer parksofforna och ekens vackra stam. Genom hela platsen står ett otal cyklar parkerade i planteringarna. Området är i behov av upprustning. Mot Hjalmar Söderbergs väg finns en gammal sittplats med soffor som är helt övervuxna.

Trygghet: Längst i söder finns några större buskage. Kontakten med omgivningen är god.

Tillgänglighet: Igenväxta grusytor och yviga buskage försämrar tillgängligheten till sittplatserna.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas Sitta i solen
Rofyllighet



1. Överväxt grusyta

Utveckla & värna

● Skönhet

● Rofyllighet

● Ekosystem

Genom att:

- rusta eller ta bort den nedgångna sittplatsen vid Hjalmar Söderbergs väg.
- återskapa grusytor och grusgångar.
- ta fram ett förslag för att ta hand om cyklarna.
- komplettera raderna av rönнар.
- uppmuntra och möjliggöra för stadsodling.

Bild 1: Vy från norr

Bild 2: Igenväxt grusplan med parksoffor

Bild 3: Parken är på många håll överbelamrad med cyklar. Många ser ut att vara övergivna.



Rålambsvägen (81)

Historik

På Rålambsvägen fanns tidigare en spårväg i gatans mitt. Efter att spårvägen försvann på 1960-talet anordnades parkeringsplatser och gräsytor med träd.


Beskrivning

Karaktär och storlek: Parkgata 0,3 hektar

Innehåll: Rålambsvägens östra del består av en gräsyta i mitten av vägen med askträd. Delar av utrymmet mellan träden används som parkeringsplats. Det finns inget gångsystem som möjliggör rörelse genom grönytan.

Analys

Gatan är bred och mycket kan göras för att tillskapa en mer värdefull grönska längs stråket. Trädens kondition bör prioriteras liksom möjligheten att utöka de gröna inslagen och tillskapa upplevelsevärden och vistelseytor på platsen.



--- Parkgräns 1. Bilparkering 2. Konradsbergsparken

Utveckla & värna

- Kopplingar
- Ekosystem

Genom att:

- förstärka gaturummets gröna kvaliteter.
- stärka grönytorna för mer effektivt omhändertagande av dagvatten.

Bild 1: Vy mot öster

Bild 2: Gräsyta mellan de två alléraderna

Bild 3: Bilparkeringen kantas av en smal gräsremsa



Gatuplanteringar

Små gröna ytor i anslutning till gator

Bild från Polhemsgatan



Badstrandsvägen/Essinge Kyrkväg (103)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,15 hektar

Innehåll: I korsningarna Badstrandsvägen/Gammelgårdsvägen/Essinge Kyrkväg finns gräsytor med flera stora träd såsom lönn, ek och tall. På ett par ställen finns också några buskar.


Analys

De stora träden och gräsytorerna är viktiga för stadsbilden och fungerar i någon mån som en grön länk mellan Oxhålsberget och Kungsklippan. Den smala gräsytan längst i söder på Badstrandsvägen skulle med fördel kunna omvandlas till en buskplantering.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller dolda platser. Det finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Markmaterialen på omgivande gångytor är jämna och hårda.

Besöksstryck: Lågt



--- Parkgräns

Utveckla & värna



Skönhet



Ekosystem

Genom att:

- värna platsernas stora träd.
- värna gräsytor för dagvattenhantering.

Bild 1: Korsningen Essinge Kyrkväg/Badstrandsvägen

Bild 2: Badstrandsvägen

Bild 3: Korsningen Essinge Kyrkväg/Gammelgårdsvägen



Drottningholmsvägens östra del (1)

Historik

År 1912 påbörjades anläggandet av planteringar med träd, buskar och perenna växter längs Drottningholmsvägen öster om Sankt Eriksgatan. Målsättningen var att skapa en mjuk övergång till Kronobergsparken. Numera finns endast ett fåtal träd kvar från den ursprungliga planteringen. Platsen närmast Sankt Eriksgatan skyddades med räcken 2016 och kompakterad jord byttes ut för etablering av gräs 2017.


Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,07 hektar

Innehåll: Drottningholmsvägens östra del består av planteringar på vardera sida en ramp till ett garage under Kronobergsparken. Rampen kantas på båda sidor av smala blandbuskage och gräsytor med rönнар på rad. Mot Kronobergsgatan finns en cykelparkering. Närmast Sankt Eriksgatan ligger en vaktkur och framför den står ett antal lindar i en gräsyta.

Analys

Planteringarnas främsta funktion är att dölja garage-rampen. Det gör de effektivt men i övrigt lämnar planteringarna mycket att önska. Buskarna är förvuxna och många av rönnergarna är i dåligt skick. På södra sidan



1.Lindar i gräsyta 2.Vaktkur 3.Gragenedfart
4.Cykelparkering 5.Kronobergsparken

--- Parkgräns

saknas dessutom flera rönнар. Gräsytorerna är svårskötta och skulle kunna bytas ut mot låga buskar. Det finns planer på att förändra platsens användning vilket skulle få konsekvenser även för planteringarna. Ytorna kan lämpa sig för omhändertagande av dagvatten.

Trygghet: Det saknas täta buskage eller dolda platser. Belysningen och kontakten med omgivningen är god.


Bild 1: Nedfarten till det underjordiska garaget

Bild 2: Plats vid korsningen med Sankt Eriksgatan

Bild 3: På vardera sida om nedfarten finns en buskrad och träd.




Utveckla & värna



Skönhet



Slitagetålighet



Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- ersätta döda träd.
- förnya buskage.
- arbeta för omhändertagande av dagvatten i grönytorna.

Bild: Flera av träden är döda eller i mycket dåligt skick



Essingestråkets västra del (110)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,1 hektar


Innehåll: Vid Essingestråkets västra del finns gröna ytor mellan gata och bebyggelse och med olika karaktärer. På gatans norra sida, vid Essingskolan, finns en smal gräsyta med några buskar och träd. Här finns också en nätstation och i närheten av den står en parksoffa. I väster fungerar de små grönytorna som förgårdsmark och har mer trädgårdskaraktär.

I en grön mittrefug öster om Essingetorget finns tre stora och mycket fina ekar som är av värde för områdets karaktär och för den biologisk mångfalden.

Analys

Växtligheten kring gatan och de stora ekarna ger stråket en grön karaktär. Det är viktigt med regelbunden underhållsbekärning för att inte grenar ska hänga ut över gångbanor.

Tillgänglighet: Parksoffan står direkt i gräset vilket försämrar tillgängligheten.



--- Parkgräns 1.Buskage 2.Nätstation 3.Essingetorget

Utveckla & värna

Ekosystem

Genom att:

- värna de stora träden och biologisk mångfald i gaturummet.

Bild 1: Vy från öster mot mittrefugen med de stora ekarna

Bild 2: Vy västerut över den norra sidan av gatan

Bild 3: Parkbänk vid norra sidan av gatan



Fridhemsgatan (2)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 hektar

Innehåll: På Fridhemsgatans västra sida, söder om Hantverkargatan, finns en grönyta med häckomgärdade klippta gräsytor och stora träd som lind, ask och alm. I norr finns en perennplantering vid entrén till intilliggande byggnad och vid en annan entré ett par odlingslådor. I höjd med Pontonjärgatan finns en syrenhäck och söder om denna ligger en uteservering. Längst i norr finns en cykelparkering.

Analys

Grönytorna längs Fridhemsgatan är i bra skick och utgör ett trevligt inslag i stadsbilden.

I de avbrott som finns häckarna för att gräsyterna ska kunna nås, skulle en plattrad kunna göra att smitvägar med öppen jord uppstår.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas



1.Uteservering 2.Cykelställ 3.Sysslomansparken

Utveckla & värna

- Kulturhistoria
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- arbeta för att göra ytorna mer tillgängliga och inbjudande
- värna de stora träden.
- utveckla blomning och biologisk mångfald genom att plantera lökväxter eller blommande buskar.
- uppmuntra och möjliggör för stadsodling.

Bild 1: Vy mot norr. Häckinfattad gräsyta.

Bild 2: Vy mot söder. Häckinfattad gräsyta.

Bild 3: Kaukasisk förgätmigej och smörboll



Hantverkargatan vid Sankt Eriksgatan (5)

Historik

År 1933 iordningställdes en gatuplantering med bland annat en hästkastanj som idag är mycket stor och värdefull för stadsbilden.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,01 hektar

Innehåll: Platsen utgörs av en terrassering med en gräsyta och två träd; en lind och en hästkastanj. I ena hörnet finns ett litet buskage och vid gatuköket finns en yta med ett par bänkbord. Terrassen avgränsas på två sidor av ett smidesräcke.


Analys

Trädkronornas kompakta skugga gör att gräsytan är i dåligt skick. Marken skulle kunna disponeras på ett bättre sätt med till exempel en mer varierad plantering eller sittmöbler i en grusyta.

Trygghet: Platsen saknar täta buskage eller dolda platser.

Tillgänglighet: Planteringen saknar stora nivåskillnader eller kanter.

Besöksryck: Låg. Genomströmningen på omgivande gator är hög.



1.Gatukök

Upplevelsevärden:

Grön oas

Utveckla & värna

- Slitagetålighet
- Ekosystem

Genom att:

- värna de stora träden.
- utveckla blomning och biologisk mångfald.

Bild 1: Vy från Baltzar von Platens gata

Bild 2: Platsen med Sankt Eriksgatan i bakgrunden

Bild 3: Gatukök i anslutning till platsen



Hjalmar Söderbergs väg (44)

Historik

Förgårdarna anlades på 1930-talet samtidigt som flervåningshusen byggdes norr om Hjalmar Söderbergs väg.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 hektar

Innehåll: Vid Hjalmar Söderbergs vägs västra del i närheten av Ola Hanssonsgatan finns två förgårdar. Den västra är en oskiljaktig del av den gröna bostadsgården och innehåller en gräsyta med ett antal friväxande buskar av try. Den östra gården utgörs av två små gräsytor med varsin mäktig hängask. Platsen avgränsas med en låg mur mot bostadsgården. Närmast fasaden finns buskar.

Analys

Båda platserna är i behov av underhållsåtgärder. Det går smitvägar genom gräsyterna och buskarna är förvuxna.

Trygghet: Kontakten med omgivningen är god. En belysningsstolpe står i trädkronan vilket ger dålig ljusspridning.



1. Västra gården 2. Östra gården

Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ● Skönhet | ● Slitagetålighet |
| ● Trygghet & tillgänglighet | ● Ekosystem |

Genom att:

- utveckla blomning genom att plantera lökväxter.
- se över belysningen.
- utföra regelbunden föryngring av buskar.
- värna de gamla träden och hängaskarna.
- uppmuntra till möjligheten att teckna brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild 1: Östra gården domineras av hängaskar

Bild 2: Hängaskarnas lågt ansatta krona sträcker sig ut över trottoaren vid den östra gården

Bild 3: Västra gården.



Industrigatan (6)


Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 hektar

Innehåll: Längs Industrigatan finns tre förgårdar med samma form. Den norra förgården har buskplanteringar längs kanterna och en gräsyta med en plattsatt sittyta i mitten. Den mellersta förgården har låga buskar och perenner längs kanterna och en gräsyta i mitten med ett robiniaträd. Den södra förgården har likartat utseende men trädet som står i gräsytan är en rönnsamak.

Analys

De tre förgårdarna sköts genom brukaravtal och har privat karaktär.



--- Parkgräns

Utveckla & värna

- Skönhet
- Ekosystem

Genom att:

- sträva efter att ge förgårdarna ett mer homogent utseende.
- öka insyn och kontakt från omgivningen.

Bild 1: Den norra förgården

Bild 2: Den mellersta förgården

Bild 3: Den södra förgården



Jaktvarvsplan (7)

Historik

Jaktvarvsplan tillkom under senare delen av 1930-talet och har fått sitt namn från att Hovet en gång hade ett båtvarv här för sina jakter.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,1 hektar

Innehåll: Jaktvarvsplan består av en vändplan med en centralt placerad gräsyta med en stor vacker hästkastanj. I väster reser sig en ståtlig granitmur som en fond och framför denna ligger en gräsyta och buskplantering. En plattsatt gång leder till en garageentré i muren. På platsen finns också en cykelparkering.


Analys

Hästkastanjen är av stort värde för stadsbilden, då den inte bara upplevs från själva Jaktvarvsplan utan också nedifrån Polhemsgatan. Planteringen framför granitmuren är lite spretig och gles och skulle behöva ses över för att på ett bättre sätt matcha den omsorgsfullt bearbetade muren. Gräsytan under hästkastanjen är, med tanke på det skuggiga läget, i acceptabelt skick.

Trygghet: Det saknas täta buskage eller dolda platser. Kontakten med omgivningen upplevs som god.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på Jaktvarvsplan är bra med hårda och jämna markmaterial.

Besöksstryck: Lågt



1. Cykelställ

--- Parkgräns

Upplevelsevärden:

Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

- Slitagetålighet
- Ekosystem

Genom att:

- värna det stora trädet.
- utveckla blomning och biologisk mångfald.

Bild 1: Vy från Polhemsgatan med den resliga hästkastanjen

Bild 2: Vy mot Polhemsgatan

Bild 3: Cykelställ framför stenmuren



John Bergs plan (47)

Historik

Gatuplanteringen vid John Bergs plan iordningställdes 1935 i samband med att flerbostadshus byggdes på Stadshagsberget.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 hektar

Innehåll: Planteringen är uppdelad i två delar. I den norra finns en klippt gräsyta med två stora lönnar och intill denna en plattyta med ett par sittplatser omgärdade av en avenbokshäck. Två oxlar står vid hörnen av plattytan. I den södra delen finns också ett par sittplatser med en avenbokshäck i ryggen, två oxlar på sidorna och en perennplantering framför.

Analys

Platsen är i dåligt skick med kantstenar och plattsättningar som skevar och lutar. Det växer en hel del ogräs, både i planteringar och i plattsättning och häckarna är glesa. Utformningen i den norra delen bör ses över och eventuellt kan delar av de häckar som finns tas bort för att skapa en mer öppen plats och öka trivselen samt användbarheten. Det bör även övervägas att ersätta perennerna i planteringen i den södra delen mot kraftigare alternativ som bättre kan konkurrera med ogräs.

Trygghet: Det finns gott om belysning längs med gatan och kontakten med omgivningen är god.



1. Bilparkering 2. Stadshagsklippan

--- Parkgräns

Tillgänglighet: Hela platsen lutar svagt mot Stadshagsvägen. Det finns kanter runt båda platserna vilket försämrar tillgängligheten. Markmaterialen på gångytor är jämna och hårda.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas
Rofyllighet

Sitta i solen




Bild 1: Den södra delen med parksoffor och plantering

Bild 2: Häckinfattat parkrum i den norra delen

Bild 3: Vy från söder



Utveckla & värna

-  Rofyllighet
-  Slitagetålighet
-  Ekosystem

Genom att:

- utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och buskytor.
- värna de stora träden.
- uppmuntra till möjligheten för stadsodling eller tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild: Gräsytan med de två lönnarna i parkens norra del



Kungsbroplan (12)

Historik

Träd planterades här redan 1911-1912. Under årens lopp har träden utsatts för allehanda påfrestningar, som uppfyllnader, hårdgörande av mark intill stammen, påkörning med mera. År 2003-2004 skedde en upprustning där växtbäddarna förbättrades för träden. Samtidigt ordnades underplantering i form av perenna växter.


Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 hektar

Innehåll: Planteringarna vid Kungsbroplan består av två perennplanteringar som avslutas med ett lågt smidesräcke. I varje plantering står två lindar.

Analys

Perennplanteringarna är i mindre bra skick med en hel del ogräs. Antingen måste skötseln intensifieras eller så måste växterna ersättas med mer konkurrenskraftiga alternativ.



--- Parkgräns

1. Perennplantering

Utveckla & värna



Skönhet



Ekosystem

Genom att:

- värna de stora träden.
- utveckla blomning och biologisk mångfald.

Bild 1: Perennplanteringar under lindarna

Bild 2: Perennplanteringarna kantas av cykelväg och parkering

Bild 3: Vy från Kungsgatan



Kungsholms strand (14)

Historik

Den gröna kilen sparades och trappan anlades i samband med att bebyggelsen tillkom i slutet av 1930-talet.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,03 hektar


Innehåll: I hörnet mellan Kungsholms strand och Industrigatan finns en liten grönyta som sluttar ner mot vattnet. Den består av en gräsyta och, i den västra spetsen, av ett buskage invid en busshållplats. I båda ändar av buskaget står mindre lönnar. En åsnestig leder fram till en trappa som går utmed en stenmur upp till Industrigatan.

Analys

Anläggningen ger ett välskött intryck och tillsammans med stenmuren är den ett vackert inslag i området. Buskarna är något förvuxna och rysklönnen närmast busshållplatsen har relativt omfattande kronskador och kan behöva bytas ut.

Trygghet: Buskaget är kompakt men för litet för att rymma någon egentlig dold plats. Belysning finns utmed omgivande gator och anslutande fasad.

Tillgänglighet: Både åsnestigen och trappan har handledare.



--- Parkgräns

Upplevelsevärden:

Grön oas Utsikt

Utveckla & värna

- | | |
|-----------|--------------|
| ● Skönhet | ● Kopplingar |
| | ● Ekosystem |

Genom att:

- utföra regelbundna buskröjningar
- värna den karaktärsfulla rysklönnen och ersätta den vid behov.

Bild 1: Vy från Kungsholms strand

Bild 2: Vy uppifrån Industrigatan

Bild 3: Busshållplats med buskage och träd



Kungsklippan gatuplantering (22)

Historik

I samband med att bostadshus uppfördes på norra sidan av Kungsklippan under 1930-talet anlades två återvändsgator med små gröna ytor mellan husen.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 hektar

Innehåll: Den östra av Kungsklippans ytor med gatugrönt består av en till största delen hårdgjord yta med hästkastanjer och en paraplyalm. Området upptas nästan helt av en stor cykelparkering. I den västra ytan står två hästkastanjer i en kullerstensbelagd yta i gatans mitt. Här finns också en parksoffa i en minimal grusyta. Intill gatan finns ett magnoliaträd och ett syrenbuskage samt cykelparkeringar.

Analys

Den östra ytan är nyligen upprustad och i bra skick. Den västra är i sämre skick med ogräsbevuxen stenbeläggning och ett större hål efter vad som kan ha varit en plantering. Hålet bör läggas igen med samma sten som på övrig yta.

Trygghet: Det förekommer inga undanskymda platser. Kontakten med omgivningen är god och belysningen tillräcklig.



Tillgänglighet: Omkring båda grönyrtorna i gatan löper en kantsten. Runt den västra är kanten särskilt hög vilket kan göra det besvärligt att ta sig till parksoffan. Markmaterialen är hårda och jämna men de gångytor som omger planteringarna i gatan är mycket smala.

Besöksryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas

Bild 1: Västra delen. Parksoffa under hästkastanjerna

Bild 2: Östra delen

Bild 3: Västra delen med cykelparkering i norra änden



Utveckla & värna

- Trygghet & tillgänglighet
- Ekosystem
- Kopplingar
- Slitagetålighet

Genom att:

- öka tillgängligheten till ytorna.
- värna de stora träden.
- arbeta för omhändertagande av dagvatten i ytorna.



Bild: Västra delen. Vy från söder

Lindhagensgatan (55)

Historik

År 2006 inleddes en omfattande upprustning av den för västra Kungsholmen viktiga Lindhagensgatan. Gatan utformades som en esplanad med två trädrader i en gräsplanterad mittrefug från Lindhagensplan till Ulvsundasjön. Planteringen omfattar sammanlagt 200 kejsarlindor och utfördes i olika etapper 2006-2012.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,7 hektar

Innehåll: Planteringen består av lindor planterade i två rader i en gräsyta. Gräsytan avgränsas med en hög kantsten mot gatan och mot korsade gång- och cykelvägar.

Analys

Bortsett från några smitvägar i gräset är anläggningen i ett bra skick och tack vare de välvuxna lindarna framstår Lindhagensgatan som en paradgata.

Tillgänglighet: Korsande gång- och cykelvägar är jämna och plana och saknar besvärliga kanter.

Besöksstryck: Medel. Framförallt biltrafik.



--- Parkgräns

Utveckla & värna

● Ekosystem


Genom att:

- värna de stora träden.
- utveckla dagvattenhanteringen

Bild 1: Träd planterade i en senare etapp närmast Ulvsundasjön

Bild 2: Sträckan närmast Lindhagensgatan. Under lindarnas kronor bildas ett långsträckt grönt parkrum

Bild 3: Ett högt granitkantstöd kantar gräsytan



Messeniusgatan (77)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,06 hektar

Innehåll: Längs Messeniusgatans västra sida står två vackra ekar i två gräsytor. Här finns också en mindre längsgående perennplantering. Norrslänten ner mot Rålambsvägen utgörs närmast trappan av en gräsyta och närmast fasaden finns ett buskage med en björk. Ovanför slänten finns en buxbomshäck.

Analys

Ekarna ger Messeniusgatan en grön karaktär. Buskaget i slänten är förvuxet och innehåller sly vilket ger ett ovårdat intryck.


Trygghet: Buskaget i norr är omfångsrikt men väl avgränsat. I övrigt förekommer inga dolda platser och kontakten med omgivningen är god. Belysning finns på gatan.

Tillgänglighet: Trappan mellan Messeniusgatan och Rålambsvägen har handledare och kontrastmarkering.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas



1. Buskslänt 2. Perennplantering 3. Cykelställ

Utveckla & värna

● Skönhet

● Ekosystem

Genom att:

- värna gaturummets gröna karaktär.
- uppmuntra och möjliggöra stadsodling eller tecknandet av brukaravtal.

Bild 1: Perennplantering närmast husfasaden

Bild 2: Vy mot norr

Bild 3: Vy från Rålambsvägen



Olof Gjördingsgatan (31)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 hektar

Innehåll: Utmed Olof Gjördingsgatan finns en rad av oxlar i små gräsytor som delvis inramas av klippta schersminbuskar.

Analys


Planteringarna ger gatan en grön karaktär. Gräsyterna är dock i dåligt skick. Schersminbuskarna är inte idealiska för formklippning och borde ersättas med något lämpligare.

Tillgänglighet: Gångvägen mellan planteringarna är hårda och jämna.


Besökstryck: lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas



Utveckla & värna

 Slitagetålighet

Genom att:

- uppmuntra till möjligheten att teckna brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.
- utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och busktyper.

Bild 1: Vy mot norr. Planteringen leder blicken mot Kronobergs-parken som syns i bakgrunden

Bild 2: Planteringen är ovårdad med mycket ogräs

Bild 3: Vy mot söder. Schersminbuskar och oxlar delar av gatan.



Parmmätargatan (32)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplantering 0,02 hektar

Innehåll: Längs Parmmätargatans östra sida finns en långsmal plantering med flera olika sorters buskar som fläder och oxbär. Planteringen avslutas i söder vid en av Rådhusets tunnelbaneuppgångar.

Analys

Planteringen ger ett oordnat intryck och är i behov av en översyn.



1.Tunnelbaneuppgång 2.Kungsholms Kyrka

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- utreda möjligheten att nyttja en del av ytan för cykelparkering.

Bild: Buskarna är nyligen förnygringsbuskarna. Till vänster syns smidesstaketet som omger Kungsholms kyrkas kyrkogård.



Polhemsgatan (35)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 hektar

Innehåll: Utmed Polhemsgatan mellan Hantverkargatan och Pontonjärgatan står en rad av lindar i smala gräsytor. I flera av gräsyorna står också schersminbuskar.

Analys

De stora lindarna skänker välbehövlig grönska åt gaturummet. Gräsyorna under träden är dock slitna och ytorna borde istället planteras med undervegetation som lämpar sig bättre för det skuggiga läget. Det står idag cyklar intryckta i buskaget vid uteserveringen vilket ger ett skräpigt intryck. Angränsande cykelparkering bör därför utökas.

Tillgänglighet: Polhemsgatan lutar svagt ner mot Pontonjärgatan. Markmaterialen är hårda och jämna på gångytorna. Det saknas sittplatser.

Besöksstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas



1. Buskslänt 2. Perennplantering 3. Cykelställ

--- Parkgräns

Utveckla & värna

- Slitagetålighet
- Ekosystem

Genom att:

- värna de stora träden.
- utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och buskytor.
- förnygringsbeskär buskarna regelbundet.

Bild 1: Gräsytor under träden

Bild 2: Uteservering längs fasaden. Cyklar parkerade i buskarna

Bild 3: Vy söderut mot Pontonjärgatan



Serafimergränd (38)

Beskrivning


Karaktär och storlek: Plantering under träd 0,02 hektar

Innehåll: Utmed västra sidan av Serafimergränd finns en smal grön slänt som delvis tas upp med en låg stenmur och delvis utgör en bergsskärning. Vegetationen utgörs av spontant etablerade träd och buskar som ask, fläder och björk.

Längre in i gränden finns en vändplats och i dess mitt står ett vackert valnötsträd i en gräsyta. Strax norr om vändplatsen står två körsbärsträd i en hårdgjord yta. Utmed fasaden öster om vändplatsen finns en soffa.

Analys

Slänten har en vild karaktär och för att den inte ska se ovårdad ut och göra att passagen upplevs som mörk och smal är det viktigt att sly gallras ur. Gräset under valnötsträdet kan eventuellt ersättas med tåliga perenner.



1.Körsbärsträd 2.Valnötsträd 3.Slänt

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Slitageåtlighet

Genom att:

- arbeta med återkommande slyröjning i slänten för att hålla platsen öppen och trygg.

Bild 1: Vy mot norr med slänten till vänster

Bild 2: Norr om vändplanen står körsbärsträd i en hårdgjord yta

Bild 3: Ett valnötsträd står i mitten av vändplanen



Stadshagsplan (64)

Historik

Planteringen anordnades samtidigt som bostadshusen byggdes på Stadshagsberget under 1930-talet.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,03 hektar

Innehåll: Liksom den närliggande John Bergs plan utgörs planteringen av två skilda ytor. I den södra står en parksoffa i en gräsyta. Här finns också tre körsbärsträd och några buskar, bland annat rosor. I den norra ytan står en lönn och ett körsbärsträd i en gräsyta.

Analys

Körsbärsträden på Stadshagsplan är generellt i dålig kondition med glesa kronor och svag tillväxt. Det bör därför övervägas att ersätta flertalet med annan art som är bättre lämpad för de torra växtbetingelserna. Buskagen i den södra delen behöver en översyn.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller dolda platser. Kontakten med omgivningen är god.

Tillgänglighet: Det finns kanter runt alla planteringar och bänken i den södra delen står i en gräsyta.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:

Grön oas

Rofyllighet



--- Parkgräns

1. Bilparkering

Utveckla & värna

● Ekosystem

Genom att:

- värna de stora träden.
- utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och busktytor.

Bild 1: Norra delen med gräsytan under träden

Bild 2: Parksoffa i den södra delen

Bild 3: Vy från söder. Flera av körsbärsträden är i dåligt skick.



Trappanläggningar

Viktiga kopplingar mellan gator, ofta med vackra murar och planteringar

Bild från Jeppes trappor



Essinge Högväg (106)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Trappanläggning 0,01 hektar

Innehåll: Mitt på Essinge Högväg ligger denna trappanläggning som förbinder vägen som ligger på två olika nivåer. På vardera sida om trappan finns friväxande buskar och träd.

Analys

Anläggningen ger idag ett ovårdat intryck med mycket ogräs och glesa planteringar. Platsen är i behov av upp- rustning med gallringsåtgärder och nyplantering av buskar.

Entrén från den övre nivån är otydlig och sikten mot gatans nedre nivå skymd. Vagräcket vid den övre gatans slut är skevt och skadat.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller dolda platser. Belysning saknas i trappan.

Tillgänglighet: Trappan har handledare och kontrastmarkeringar.

Besöksryck: Lågt



Utveckla & värna

- Skönhet
- Kopplingar
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- se över trappornas räcken och möbler.
- tillse god tillgänglighet.
- arbeta med återkommande slyröjningar.
- se till att planteringar är i gott skick.

Bild 1: Vy från toppen av trappan

Bild 2: Vy från nedre nivån av Essinge Högväg

Bild 3: Vy från övre nivån av Essinge Högväg. Bakom vägräcket skymtar entrén till trappanläggningen.



Jeppes trappor (8)

Historik

Bostadshusen och parkerna här byggdes under 1930-talet. Trapporna anlades 1939-1944.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Trappanläggning 0,2 hektar

Innehåll: Jeppes trappor går från Kungsholmsgatan upp till Stadsarkivets norrsida. Anläggningen består av flera trapplopp. I den nedre delen omfamnar trappan en terrass med en större perennplantering. På två av vilplanen står parksoffor. Från trappans krön leder en gångväg upp mot Kungsklippan med flera kortare trappor. Vegetationen utgörs framförallt av buskplanteringar men mindre gräsytor förekommer längs gångvägen i den övre delen.

Analys

Trappanläggningen håller hög kvalitet med naturmaterial, fina smidesräcken och parkmöbler. Den nyanlagda perennplanteringen förhöjer intrycket ytterligare. Vegetationen är i allmänhet frodig. På en del ställen inkräktar dock grenar från buskar och träd på gångstråket och de behöver därför ses över.

Det kan utredas om det är möjligt att från trappans övre del anlägga en ny passage längs Stadsarkivets baksida för att via befintlig terrass kunna nå Sven Wallanders park och Kaplanstrappan. På arkivets baksida skulle därigenom en attraktiv utsiktsplats kunna skapas.



Trygghet: Det förekommer en del tät buskage och dolda platser, framförallt där gångvägen passerar stadsarkivet. Kontakten med omgivningen upplevs som begränsad på grund av tät grönska och anläggningens läge i sluttningen. Belysningen är tillräcklig i den övre delen men i knappaste laget i den nedre.

Tillgänglighet: Trapporna har handledare och kontrastmarkeringar. Även längs gångvägen finns ett lägre räcke. Markmaterialen är jämna och hårda.

Besöksstryck: Lågt

Bild 1: Bild från översta trappan som ansluter till Kungsklippan

Bild 2: Trappor längs gångvägen i den övre delen

Bild 3: I den sammanhängande nedre delen av trappanläggningen finns parksoffor på vilplanen




Upplevelsevärden:

Grön oas

Rofyllighet


Utveckla & värna



Skönhet



Kopplingar




Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- se till att planteringar är i gott skick.
- se över trappornas räcken och möbler.
- tillse god tillgänglighet.
- arbeta med återkommande slyröjningar.

Bild: Parksoffor på vilplanen. Till höger ans perennplanteringen.



Kaplanstrappan (10)

Historik

Kaplanstrappan anlades under 1930-talet samtidigt som området bebyggdes med flerbostadshus.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Trappanläggning 0,15 hektar

Innehåll: Kaplanstrappan består av en längre trappa som sträcker sig från Kaplansbacken upp till Sven Wallanders park och Kungsklippan. På två av trappans vilplan står parksoffor och längs båda sidor av trappan finns buskplanteringar. Norr om trappan ligger en otillgänglig klippbrant och på toppen av denna Sven Wallanders park.

Analys

Kaplanstrappan är en gedigen trappanläggning men den upplevs som ganska nedgången med nötta räcken och slitna möbler.

Buskplanteringen söder om trappan är i mycket dåligt skick och behöver göras om. Skyddsnätet, som är monterat mot räcket i den nedre delen, ger ett tråkigt intryck.

Trygghet: Kontakten med intilliggande bostadshus bidrar till den upplevda tryggheten. Det finns bra med belysning längs trappan.



--- Parkgräns

1. Sven Wallanders park

Tillgänglighet: Trappan är lång men har flera viloplan och sittplatser. Här finns både handledare och kontrastmarkeringar.

Besöksstryck: Lågt till medel


Upplevelsevärden:

Grön oas

Bild 1: Kaplanstrappan är lång med flera vilplan

Bild 2: Trappa i granit. Notera skyddsnätet till höger

Bild 3: Vy ned mot Kaplansbacken



Utveckla & värna

- Skönhet
- Kopplingar
- Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- se över trappornas räcken och möbler.
- tillse god tillgänglighet.
- arbeta med återkommande slyröjningar.
- se till att planteringar är i gott skick.

Bild: Trappan vindlar uppför klippan. Längst uppe till höger anas Sven Wallanders park.



Övriga parkytor

**Grönytor som är del av transportstråk eller
ligger nära trafikleder**

Bild från Brovaktarparken



Brovaktarparken (43)

Historik

Brovaktarparken anlades 2013 under Essingeleden och mellan de två höga byggnader som tillsammans bildar *Kungsholmsporten*. Parkens namn anspelar på den ännu bevarade vaktstugan Lilla Hornsberg som ligger intill Karlbergskanalen. Parken är medvetet utformad som en plats för passage och inte för vistelse. Den är uppbyggd av geometriskt formade ytor och färgvariation som ska ge besökaren en estetisk upplevelse av platsen. 2014 tilldelades parken Sveriges arkitekters Sienapris för god utemiljö.


Beskrivning

Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,6 hektar

Innehåll: Brovaktarparken ligger vid brofästet där Essingeleden möter norra Kungsholmen i en starkt lutande norrslänt. Nivåskillnaden hanteras med ett system av triangelformade ytor med omväxlande marktäckande vegetation och kalkstenskross i olika grå nyanser. I flera av ytorna står tallar och körsbärsträd. Mellan ytorna löper gång- och cykelstråk i platsgjuten betong. I parkens nedre del står Albin Karlssons konstverk *Brovakten* i form av ett silverglänsande träd som uppfördes 2013.

Analys

Med Brovaktarparken har man på ett skickligt sätt hanterat platsens stora nivåskillnader. Genom ett starkt



1. Planteringsyta 2. Grusyta 3. Konstverket Brovakten

formspråk är den bullerstörda och mörka miljön under Essingeleden numera en spännande plats. Parken är relativt ny och i bra skick. Det är dock viktigt med en hög skötselnivå så att ogräs inte tillåts ta över. Parkens strikta form gör att ogräs framträder extra tydligt. Vidare är det viktigt att stenar som rullat ner från krossytorna och ut på gång- och cykelytor plockas bort regelbundet. De kan annars utgöra en fara.

Trygghet: Platsen är öppen och enkel att överblicka. Dock kan man känna sig lite avskuren från omvärlden

Bild 1: Vy från nordöst.

Bild 2: Plantering- och stenytorna är upphöjda från omgivningen

Bild 3: Mycket grus och skräp längs gångvägarna



på grund av platsens läge under Essingeleden. Det finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Gång- och cykelytorna lutar ordentligt, men det finns både viloplan och handledare längs hela sträckan. Markbetongen är slät och hård och det finns sittplatser med både rygg- och armstöd.

Besöksstryck: Medel

Upplevelsevärden:

Blomprakt	Rofyllighet
Grön oas	Skate
Konst/kultur	


Utveckla & värna

- | | |
|--|--|
| ● Skönhet | ● Kopplingar |
| ● Trygghet & tillgänglighet | |

Genom att:

- värna parkens uppdelning i "gröna och grå ytor".

Bild: Cykelstråk genom parken



Essingeringen/Flottbrovägen (108)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,2 hektar

Innehåll: Längs Essingeringen och tvärbanan och på ömse sidor om Essingeleden finns flera mindre partier med vegetation. Väster om Essingeringen finns en klippt gräsyta med ett par ekar och en slänt med en blandning av sly och några större träd. Området mellan Essingeringen och tvärbanespåren utgörs av en mycket hög bergsskärning med uppslag av sly. På båda sidor om Essingeleden finns klippta gräsytor med solitärträd som avskiljs mot övriga ytor med kraftiga vägräcken.

Analys

Området är kraftigt bullerstört från Essingeleden. De flesta av ytorna går inte att beträda utan fungerar som gröna inslag i en annars mycket hårdgjord miljö.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller dolda platser. Belysningen är god.



--- Parkgräns

1. Elnäststation

Utveckla & värna

● Trygghet & tillgänglighet

Genom att:

- fortsätta kontinuerlig skötsel och slyröjning för att upprätthålla god sikt.

Bild 1: Slänt med träd väster om Essingeringen

Bild 2: Bergsskärning med sly mellan Essingeringen och tvärbanan

Bild 3: Små gröna ytor i en annars hårdgjord miljö



Gamla Essinge broväg (91)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,3 hektar

Innehåll: I anslutning till Gamla Essinge broväg, Essingeleden och dess på- och avfartsramper finns flera mindre grönytor.


Vid korsningen Primusgatan/Gamla Essinge broväg finns en gräsyta med ett stort antal lönnar. Genom gräset går en gångväg och vid Gamla Essinge brovägs avstängda ramp mot Essingeleden finns en refug med buskplanteringar. Vid korsningen Primusgatan/Luxgatan finns ett område med en gångväg som till största delen ligger under Essingeledens broar. Därför är det bara en mindre del som är grön. Den innehåller ett par träd i klippt gräs. I övrigt är marken täckt med stenkross.

Analys

Många av lönnarna i korsningen Primusgatan/Gamla Essinge broväg har stamskador och buskplanteringen vid den avstängda rampen ger ett risigt intryck.

Platsen kommer få en ny utformning i samband med exploateringen av Primusområdet. Läs mer i parkplanens del 1, Kungsholmen växer.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage men i området under broarna är kontakten med omgivningen begränsad. I övrigt är kontakten med omgivningen god och belysningen bra.



Tillgänglighet: Gångvägen under broarna lutar relativt brant. Det finns dock ett lågt räcke längs hela sträckan.

Utveckla & värna

- Arbeta för en utveckling av grönytorna i samband med exploatering av Primusområdet.

Bild 1: Lönnarna i norra delen

Bild 2: Grönyta vid Luxgatan

Bild 3: Buskplantering söder om Essingeleden



Lindhagensplan (56)

Historik

Den nya tunnelbanan till Vällingby som öppnade 1952 drogs längs Drottningholmsvägen och under Lindhagensplan i ett öppet schakt. Körytor för bilar anlades samtidigt längs spåren. I de två halvmåneformade ytorna som blev kvar fanns ett par träd i en gräsyta. När schaktet mot Fridhemsplan överdäckades 2009 gjordes grönytorna i Lindhagensplan.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,2 hektar

Innehåll: Lindhagensplan består av en hårt trafikerad trafikplats. Grönytorna, som ligger i cirkulationens mitt på den övre trafiknivån, består av marktäckande gräs och glanskörsbär planterade i rader.

Analys

Planteringen är renodlad och tilltalande och utgör ett viktigt grönt inslag i den hårda trafikmiljön. Träden är dock i dålig kondition till följd av problem med avvattningen av ytorna.



- - - - - Parkgräns

1. Lindhagensgatan

Utveckla & värna

- Skönhet
- Slitagetålighet
- Ekosystem

Genom att:

- utveckla blomning och biologisk mångfald.
- utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och buskytor.
- ta fram en trädvårdsplan med strategi för utbyte av träden.
- förbättra mark- och vattenförhållandena på platsen.

Bild 1: Hårt trafikerade vägar omger grönytan

Bild 2: Många av träden är i mycket dåligt skick

Bild 3: Drottningholmsvägen och tunnelbanespåren skär genom grönytan



Junohällsvägen (113)

Beskrivning

Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,01 hektar

Innehåll: Vid Junohällsvägens västra del, i anslutning till vattnet, finns ett litet stycke parkmark med en gräsyta och en betongkaj mot vattnet. Vid betongkajen står ett pilträäd.

Analys

Platsen är idag bortglömd och nedgången men med små medel skulle det fina läget vid vattnet kunna tas tillvara. Mycket skulle vara vunnet bara genom någon sittmöjlighet och bättre underhåll.


Trygghet: Murarna och planken mot angränsande fastigheter gör att kontakten med omgivningen är begränsad. Det finns en belysningsstolpe närmast vägen.

Tillgänglighet: Grusgången ner till betongkajen är överväxt vilket försämrar tillgängligheten. Sittplatser saknas.

Besöksstryck: Mycket lågt

Upplevelsevärden:

Rofyllighet Utsikt
Vattenkontakt



Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Rofyllighet

Genom att:

- tillskapa en sittplats.
- uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel av parkmarken.

Bild 1: Betongkajen närmast vattnet

Bild 2: Platsen kantas av en mur och plank på sidorna

Bild 3: Vy från betongkajen upp mot Junohällsvägen



Segelbåtsvägen (117)

Historik

Parkområdet påverkades och fick en delvis ny utformning i samband med att tvärbanan drogs över Stora Essingen och Alviksbron byggdes 1998.

Beskrivning

Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,06 hektar

Innehåll: Platsen ligger i närheten av tvärbanans station på Stora Essingen och är belägen under Alviksbron. Parken består av stensatta dagvattenrännor, en liten vattendamm och två bänkar.


Analys

Platsen under bron har omhändertagits på ett bra sätt men vissa kraftiga uppslag av sly och ogräs finns i grusytor, vattenrännor och dammen. Bänkarna är nötta och trafkräcket mot Essingeringen i den södra delen är gammalt och rostigt.

Trygghet: Vid brofästet och vid nätstationen förekommer ett par större buskar. I övrigt upplevs området som luftigt och med god kontakt med omgivningen. Belysningen är bristfällig under bron.

Tillgänglighet: Grusgången som leder fram till parkbänkarna under brofästet är smal och innehåller en hel del ogräs. Sittplatserna saknar rygg- och armstöd.

Besöksstryck: Lågt



--- Parkgräns

1. Nätstation

Upplevelsevärden:

Grön oas

Rofyllighet

Utveckla & värna

- Aktiviteter & lek
- Ekosystem
- Trygghet & tillgänglighet


Genom att:

- öppna upp för nya tillägg av aktivitet/lek.
- förbättra tillgängligheten till platsen under bron.
- se över möbler och utrustning och dagvattendamm.

Bild 1: Damm för hantering av trafikdagvatten från tvärbanebron

Bild 2: Vy från öster

Bild 3: Parkbänkar under tvärbanebron



Tranebergsbrons landfäste (66)

Historik

Under 2015 inleddes en förnyelse av platsen under Tranebergsbrons östra landfäste för att ge platsen fler funktioner och öka tillgängligheten. Marken i brorummen asfalterades och ny utrustning och belysning installerades. En ny trappväg anlades längst in under bron.

Beskrivning


Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,5 hektar

Innehåll: Marken under Tranebergsbron utgörs till största delen av en markyta som lutar mot vattnet. Genom området går en gångväg och en trappväg som förbinder Kristinebergsklipporna med Fredhällsparkens västra del. Vid gångvägen finns en lekfullt gestaltad plats med bland annat gungor, sittmöbler och ett konstverk i betong av My Ekman från 2016. Det finns ingen vegetation under själva bron men omgivningarna innehåller frodig naturvegetation med många fina träd.

Analys

Området under bron har en mycket speciell karaktär där de enorma bropelarna och avsaknaden av vegetation står i stor kontrast till omgivande naturmark.

Trygghet: Platsen är avskilt belägen och de många bropelarna gör området svåröverskådligt. Det finns gott om belysning längs gångstråken men i övrigt är det sparsamt med belysning.



- Parkgräns
1. Åsnetrappa 2. Hundrastområde
3. Småbåtshamn 4. Gungor och konst

Tillgänglighet: Gångvägen under bron lutar relativt mycket men har en jämn och hård beläggning. Trappvägen har handledare. Utöver de aktiverade ytorna med asfalt är platsen under bron svårtillgänglig med lutande mark, berg i dagen och ojämna grusytor.

Besöksstryck: Lågt till medel

Upplevelsevärden:

Utsikt

Vattenkontakt

Bild 1: Trappvägen i östra delen av parken

Bild 2: Området under bron står i stor kontrast till den gröna omgivningen

Bild 3: Platsen under bron med enorma bropelare och avsaknad av vegetation



Utveckla & värna

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ● Skönhet | ● Kopplingar |
| ● Aktiviteter & lek | ● Rofyllighet |
| ● Trygghet & tillgänglighet | |

Genom att:

- värna platsens arkitektoniska och unika kvaliteter.
- arbeta för ökad användning och utveckling av ytorna under bron.
- verka för att platsen ska användas för evenemang i mindre skala, med inriktning mot konst och kultur.
- värna platsen som del av Kungsholmen runt.

Bild: Betongkonstverk och målningar under bron.



Källor

Alla tiders Stockholm – Riksintressen för kulturmiljövården. Stockholmia förlag, 2014

Digitala stadsmuseet;
<http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx>

Fornsök, Riksantikvarieämbetet;
<http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/om-fornsok/>

Från det yttersta Kungsholmen. Birgitta Conradson, Stockholmia förlag, 2000

Grönare Stockholm – Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2016

Kartunderlag och Sociotopkartan 2015 från dpMap Stockholms stadsdelsförvaltningar;
http://kartor.stockholm.se/bios/applet/bios.jsp?app=d-pmap_sdf/

Minne och vision. Per Kallstenius, Bokförlaget Max Ström, 2010

Park- och naturtillgång i Stockholms stad – Analys av stockholmarnas tillgång till parker, naturområden, områden med god ljudkvalitet och idrottsanläggningar. Katarina Borg, red. Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, 2010

Parkplan Kungsholmen, Del 1 och 2. Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret Stockholms stad, 2008

Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm. Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, 2010

Si, här har du Hessingen – landet mitt i sta'n. Jahn Charleville, Stockholms läns hembygdsförbund, 2009

Si här har du Lillan. Jahn Charleville, Essingeöarnas hembygdsförening, 1996

Sociotophandboken – Planering av det offentliga uterummet med Stockholmarna och sociotopkartan. Alexander Ståhle, red. Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, 2003:2

Stockholmskällan;
<http://www.stockholmskallan.se/Jamfor-kartor/> <http://www.stockholmskallan.se/Kalltyper/Fotografier/>

Stockholm – en historia i kartor och bilder. Helena Friman, Göran Söderström, Bonnier fakta, 2008

Stockholms byggnadsordning – ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag. Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, 1998

Stockholms dataportal;
<http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/>

Stockholms miljöbarometer;
<http://miljobarometern.stockholm.se/>

Stockholms parker – innerstaden. Bertil Asker, Liber, 1986

Stockholms Parkprogram – Handlingsprogrammet för utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur. Gatu- och fastighetskontoret Stockholms stad, 2006

Stockholms stads miljöprogram 2016–2019. Stadsledningskontoret Stockholms stad, 2016

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering av bebyggelse;
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html

Stockholms stränder – Från industri till bostäder. Eva Eriksson, red. Ordfront förlag/Samfundet S:t Erik, 2003

Stockholms unika ekomiljöer – förekomst, bevarande och utveckling. Magnus Nilsson, red. Ekologigruppen och Exploateringskontoret Stockholms stad, 2007

Trädplan för Stockholm, Policy del 1 och del 2. Gatu- och fastighetskontoret Stockholms stad, 1995

Urbana ekosystemtjänster: Låt naturen göra jobbet. Varis Bokalders och Maria Block, red. C/O City, 2014

Wikipedia;
<https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida>

Översiktsplan för Stockholm, samrådsförslag. Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, 2016



Stockholms
stad

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

